

RAPPORTO DI VENDITA: CATERPILLAR 308DCRSB - Matricola FYC01694 - Anno 2011

Il presente rapporto riporta in sintesi le osservazioni emerse dall'ispezione tecnica che il nostro consulente ha effettuato sulla macchina.

DATI GENERALI MACCHINA

MACCHINA

Modello: 308DCRSB

Famiglia: MINIESCAVATORE CINGOLATO

Matricola: FYC01694

Numero ordine MU/MM: MU00734985

Anno Costruzione: 2011

Contaore: 6409

Condizioni Generali Carro/Gomme residuo: 50 %

Applicazione principale macchina: APPLICAZIONE BASE (scavi e movimentazione inerti)

Ubicazione: Stock Off.Buniotto

Valutazione: ★★☆☆☆

Prezzo a listino: Richiedi

CONFIGURAZIONE MACCHINA

● Versione Macchina standard ● Tipologia Braccio monoblocco ● Valvole di Blocco Braccio ● Valvole di Blocco Avambraccio ● Impianti impianto martello impianto combinato impianto versatility (linea media/alta pressione + rotazione) linea drenaggio ● Benna standard Get denti ● Tipologia Carro fisso ● Lama Livellamento ● Residuo generale carro 50% ● Tipologia Cabina fissa standard ● Impianto Aria Condizionata ● Peso 8000 Kg ● Marcatura CE ● Certificato CE ● Libretto Uso e manutenzione ● **MACCHINA DISPONIBILE DAL 15 DICEMBRE 2024** ● ADEGUAMENTO L81/08 E PREPARAZIONE DA CONTEGGIARE

FOTOGRAFIE MACCHINA

◆ Il contaore è:

Funzionante







ASPETTO GENERALE

◆ Condizioni della verniciatura:	Scarso
◆ Condizioni del contrappeso:	Scarso
◆ Condizioni del telaio/bumper:	Buono

CARRO

◆ Residuo ruote motrici:	60
◆ Residuo ruote folle:	60
◆ Residuo rulli superiori/inferiori:	60
◆ Residuo catene:	60

LATO DESTRO

◆ Condizioni sportello dx:	Buono
◆ Condizioni longherone dx:	Buono

LATO SINISTRO

◆ Condizioni portiera lato sx:	Buono
◆ Condizioni sportello sx:	Scarso
◆ Condizioni longherone sx:	Buono
◆ Condizioni cofanature/corazze inferiori:	Presenti e ammaccate

PROVE DI FUNZIONALITA'

FUNZIONALITA' MOTORE E IMPIANTO ELETTRICO

- ◆ In quale stato è stata visionata la macchina: Accesa e provata per ispezione

- ◆ Condizioni di funzionamento motore: Buono

- ◆ Motore presenta perdite olio: No

- ◆ Motore presenta sfiato: No

- ◆ Presenza di acqua nell'olio: No

- ◆ Motore presenta fumosità: No

- ◆ Condizioni Radiatore: Buono

- ◆ Condizioni motorino di avviamento: Buono

- ◆ Condizione batterie e cavi: Buono

- ◆ Presenta guasti elettrici/elettronici: Sì

FUNZIONALITA' TRASMISSIONE E ROTAZIONE

- ◆ Condizioni pompa idraulica: Buono

- ◆ Condizioni motore di rotazione: Buono

- ◆ Condizione motore di traslazione: Buono

- ◆ Conduzione riduttori finali: Buono

- ◆ Condizioni ralla: Buono

PRESENZA DI GIOCO : NO

◆ Condizioni giunto idraulico: Buono
PRESENZA DI PERDITE : NO

GRUPPO CARICATORE

◆ Tenuta idraulica braccio (il braccio cala): No

◆ Struttura braccio: Buono
PRESENZA SALDATURE, CRICCHE O RINFORZI : No

◆ Struttura avambraccio: Buono
PRESENZA SALDATURE, CRICCHE O RINFORZI : No

◆ Condizioni delle tubazioni flessibili: Scarso

◆ Condizioni cilindri braccio: Buono
PERDITE : Sì

◆ Condizioni cilindro avambraccio: Buono
PERDITE : No

◆ Condizioni cilindro benna: Buono
PERDITE : Sì

◆ Condizione perni e boccole braccio (verifica gioco): Scarso

◆ Condizioni perni e boccole avambraccio - gioco: Buono

◆ Condizioni perni e boccole benna - gioco: Scarso

◆ Condizioni Benna & Get: Buono

◆ Condizioni Attacco rapido: Buono

◆ Funzionamento Impianto Ingrassaggio Automatico: No

CABINA E STRUMENTAZIONE

◆ Condizioni interne della cabina:	Buono
◆ Lampeggiante presenta anomalie:	No
◆ Luci e Tergicristalli presentano anomalie/malfunzionamenti:	Presenti e non funzionanti
◆ Condizioni climatizzatore/riscaldamento e stato filtri:	Non funzionante
◆ Condizioni telecamera posteriore:	Non presente

CONTROLLI 81/2008

◆ Condizioni vetri:	Rotto o Scheggiato - necessita riparazione
◆ Condizioni luci e fanali:	Rotto o Scheggiato - necessita riparazione
◆ Condizioni specchietti:	Eccellente - non necessita riparazione
◆ Condizioni scalette e corrimani:	Buono
◆ Condizioni telecamere:	Rotto o Scheggiato - necessita riparazione
◆ Condizioni lampeggiante:	Non presente
◆ Condizioni cinture di sicurezza:	Presente e in corso di validità
◆ Sono state apportate modifiche ai comandi:	NO
◆ E' presente una leva di esclusione dei comandi:	SI
SE NO, LE LEVE DI COMANDO SONO PROTETTE CONTRO IL FUNZIONAMENTO ACCIDENTALE? : SI	
◆ Gli strumenti sono funzionanti e ben visibili con targhette che indicano funzioni:	SI
◆ Le cofanature sono complete e dotate di chiusura con chiave e bulloni:	NO
◆ Le tubazioni di tutti gli impianti senza rotture e/o screpolature:	NO
◆ Il vano batterie è protetto:	SI



◆ L'avvisatore acustico è funzionante:

NO

◆ Presenza passerelle:

Non presente

Valutazione Macchina

★ Non Funzionante (NF)

La macchina si presenta non funzionante e/o in pessime condizioni. Macchina da demolire o venduta per parti di ricambio. La macchina NON è in sicurezza.

★★ Scarso (S)

La macchina è in cattivo stato e può presentare visibili rotture e/o crepe su tutta la struttura. Per il suo ottimale funzionamento, o per essere avviata, può necessitare di importanti riparazioni a carro/gomme, perdite d'olio, riverniciatura completa, componenti principali, messa in sicurezza.

★★★ Buono (B)

La macchina si presenta in buone condizioni sia estetiche che di funzionamento. Carro/Gomme hanno orientativamente un 30/40% di vita residua. La macchina non presenta importanti rotture e/o perdite d'olio. La macchina è pronta per lavorare "AS IS" anche se potrebbe richiedere piccoli interventi di riparazione/migliorie. La macchina è in sicurezza.

★★★★ Molto Buono (O)

La macchina si presenta in condizioni molto buone, non ha più di 5 anni e/o 5000 ore lavorate. Non presenta problemi strutturali e può essere preparata esteticamente per renderla "quasi nuova". Componenti principali non inferiori al 50/60% di vita residua, macchina in sicurezza.

★★★★★ Eccellente (E)

La macchina si presenta in condizioni eccellenti, prossime al nuovo. Componenti principali non inferiori al 70/80% di vita residua, macchina in sicurezza.

Machine Rating

★ Not Working (NW)

Machine not operational or in really bad conditions. Machine has to be demolished or sold as a "parts". Machine not in security conditions.

★★ Poor (P)

Machine in bad condition, got visible cracks or repairable structural issues. Machine is operational but, in order to work properly, it may need significant repairs to tyres/truck, paint, pins and/or bushings, power train, hydraulic system.

★★★ Good (G)

Machine is in good condition and operational, with no structural issues. Tyres/Track around 30/40% of residual life. No relevant hydraulic leaks, pins/bushings with normal wear, frame may need to be repainted. Machine is ready to work "AS IS", it may need minor repairs for a better performance. Machine in security conditions or easy to be in safety condition.

★★★★ Very Good (VG)

Machine is in very good conditions, with no more of 5 years and/or 5000 working hours. No structural issues; painting condition is almost perfect. May need an easy check to be sold as "Brand New". Main components with 50/60% of life residue. Machine in security conditions.

★★★★★ Excellent (E)

Machine is in excellent condition, comparable to a new one. Main components-with 70/80% of life residue. Machine in security conditions.