

## RAPPORTO DI VENDITA: OM SPA SATURNO#KOFME - Matricola 05500T - Anno 2006

Il presente rapporto riporta in sintesi le osservazioni emerse dall'ispezione tecnica che il nostro consulente ha effettuato sulla macchina.

### DATI GENERALI MACCHINA

---

#### MACCHINA

---

**Modello:** SATURNO#KOFME

**Famiglia:** FRANTOI

**Matricola:** 05500T

**Numero ordine MU/MM:** MU00736581

**Anno Costruzione:** 2006

**Contaore:** 10488

**Condizioni Generali Carro/Gomme residuo:** %

**Applicazione principale macchina:**

**Ubicazione:** Stock Villa Autotrasp

**Valutazione:** ★★☆☆☆

**Prezzo a listino:** Richiedi

### CONFIGURAZIONE MACCHINA

---

● Versione Macchina a mascelle ● Alimentatore vibrante ● Prevaglio vibrante a 1 piano ● Vaglio a ciclo chiuso ● Telecomando no ● Peso 54000 Kg ● Marcatura CE ● Certificato CE ● Oneri di preparazione da conteggiare

## ORIGINE

---

◆ Origine trattativa macchina:

PERMUTA

## FOTOGRAFIE MACCHINA

---

◆ Il contaore e':


Funzionante











**CONDIZIONI TELAIO & COMPONENTI**

◆ Condizioni della verniciatura:

Scarso

**FRANTOIO**

◆ Tramoggia:	Buono
◆ Alimentatore:	Buono
◆ Bocca del frantoio:	Buono
◆ Usura mascelle:	20
◆ Usura corazze	20
◆ Scarico sotto frantoio:	Scarso

#### NASTRI

---

◆ Nastro principale (tappeto,raschiatori,rulli):	Buono
◆ Nastro laterale scarto:	NA - Non Applicabile
◆ Deferrizzatore:	Buono
◆ Sistema abbattimento polveri:	Buono

#### CARRO

---

◆ Condizioni generali carro	Buono
-----------------------------	-------

#### PROVE DI FUNZIONALITA'

---

◆ In quale stato è stata visionata la macchina:	Accesa e funzionante "al lavoro"
-------------------------------------------------	----------------------------------

#### MOTORE

---

◆ Condizioni di funzionamento motore:	Buono
---------------------------------------	-------

---

◆ Motore presenta perdite olio:	Sì
◆ Motore presenta sfiato:	No
◆ Motore presenta fumosità:	No
◆ Condizioni Radiatore:	Buono
◆ Condizioni motorino di avviamento:	Buono
◆ Condizione batterie e cavi:	Buono
◆ Presenta guasti elettrici/elettronici:	Non presente

---

#### **FUNZIONALITA' TRASMISSIONE**

---

◆ Condizioni pompa idraulica:	Buono
◆ Condizione motori di traslazione:	Buono

---

#### **FUNZIONALITA' IDRAULICA**

---

◆ Condizioni Tubazioni Flessibili:	Buono
◆ Condizioni Cilindri Idraulici:	Buono

---

#### **CONTROLLI 81/2008**

---

◆ Condizioni luci e fanali:	Rotto o Scheggiato - necessita riparazione
◆ Condizioni specchietti:	Mancanti
◆ Condizioni scalette e corrimani:	Buono

---

◆ Condizioni telecamere:	Rotto o Scheggiato - necessita riparazione
◆ Condizioni lampeggiante:	Non presente
◆ Sono state apportate modifiche ai comandi:	NO
◆ E' presente una leva di esclusione dei comandi:	SI
◆ Gli strumenti sono funzionanti e ben visibili con targhette che indicano funzioni:	SI
◆ Le cofanature sono complete e dotate di chiusura con chiave e bulloni:	SI
◆ Le tubazioni di tutti gli impianti senza rotture e/o screpolature:	NO
◆ Il vano batterie è protetto:	SI
◆ L'avvisatore acustico è funzionante:	NO
◆ Presenza passerelle:	Presente e ammaccata

## Valutazione Macchina

### ★ Non Funzionante (NF)

La macchina si presenta non funzionante e/o in pessime condizioni. Macchina da demolire o venduta per parti di ricambio. La macchina NON è in sicurezza.

### ★★ Scarso (S)

La macchina è in cattivo stato e può presentare visibili rotture e/o crepe su tutta la struttura. Per il suo ottimale funzionamento, o per essere avviata, può necessitare di importanti riparazioni a carro/gomme, perdite d'olio, riverniciatura completa, componenti principali, messa in sicurezza.

### ★★★ Buono (B)

La macchina si presenta in buone condizioni sia estetiche che di funzionamento. Carro/Gomme hanno orientativamente un 30/40% di vita residua. La macchina non presenta importanti rotture e/o perdite d'olio. La macchina è pronta per lavorare "AS IS" anche se potrebbe richiedere piccoli interventi di riparazione/migliorie. La macchina è in sicurezza.

### ★★★★ Molto Buono (O)

La macchina si presenta in condizioni molto buone, non ha più di 5 anni e/o 5000 ore lavorate. Non presenta problemi strutturali e può essere preparata esteticamente per renderla "quasi nuova". Componenti principali non inferiori al 50/60% di vita residua, macchina in sicurezza.

### ★★★★★ Eccellente (E)

La macchina si presenta in condizioni eccellenti, prossime al nuovo. Componenti principali non inferiori al 70/80% di vita residua, macchina in sicurezza.

## Machine Rating

### ★ Not Working (NW)

Machine not operational or in really bad conditions. Machine has to be demolished or sold as a "parts". Machine not in security conditions.

### ★★ Poor (P)

Machine in bad condition, got visible cracks or repairable structural issues. Machine is operational but, in order to work properly, it may need significant repairs to tyres/truck, paint, pins and/or bushings, power train, hydraulic system.

### ★★★ Good (G)

Machine is in good condition and operational, with no structural issues. Tyres/Track around 30/40% of residual life. No relevant hydraulic leaks, pins/bushings with normal wear, frame may need to be repainted. Machine is ready to work "AS IS", it may need minor repairs for a better performance. Machine in security conditions or easy to be in safety condition.

### ★★★★ Very Good (VG)

Machine is in very good conditions, with no more of 5 years and/or 5000 working hours. No structural issues; painting condition is almost perfect. May need an easy check to be sold as "Brand New". Main components with 50/60% of life residue. Machine in security conditions.

### ★★★★★ Excellent (E)

Machine is in excellent condition, comparable to a new one. Main components-with 70/80% of life residue. Machine in security conditions.