

SALES REPORT: CATERPILLAR AP600F - SN AP600### - Year 2016

This Report is a summary about observations came out from technical inspection done by our specialised technician.

GENERAL CONDITIONS

MACHINE DATA

Model: AP600F

Family: ASPHALT PAVERS

Serial Number: AP600###

Order Number MU/MM: MU00737881

Construction year: 2016

Hour meter: 3910

General residual conditions Truck/Tyres: %

Machine main application:

Machine availability date : 31/10/2024

Location: Coming in

Rating: ★★☆☆☆

Public price: Ask

MACHINE CONFIGURATION

● Machine type Mass Excavator ● Boom type undefined ● Plant features ● Truck type undefined ● Product Link ● EPA Tag undefined ● CE Mark ● CE Certificate ● Use and maintenance manual Macchina ferma , è stata accesa ,batterie scariche anomalie al banco ha 3908 ore di lavoro - Necessita riparazione l'inverte delle resistenze la sostituzione resistenza paratia dx sostituzione cavo da inverter a resistenza sostituire il pulsante clacson e pulsante emergenza sulla consol sx● AVAILABLE FROM FEBRUARY 2025

MACHINE PHOTOS





◆ Painting Conditions	Good
◆ Spar conditions:	Good
◆ Residual % - Tyres/Track:	60
◆ Residual % - Cushion:	60
◆ Seat condition:	Good
◆ Engine working conditions:	Good
◆ Radiator conditions:	Good
◆ Batteries/Cables conditions:	Good
◆ note	Sedile sx da sistemare vedi foto , volante guida rovinato protezione in gomma anteriori da sostituire

Functionality

SCREED

◆ Hydraulic pump conditions:	2,55- 5 m
◆ Brakes and steering clutch conditions:	60
◆ Engine travel conditions:	60
◆ Final drives conditions:	60
◆ Residuo % Nastri:	60
◆ Residuo % Fondi	60
◆ Apertura massima Allargamenti (se presenti):	Non presenti
◆ Annotazioni su:	resistenze del banco da sistemare vedi nota

Engine & electrical system functionality

- ◆ In quale stato è stata visionata la macchina: Spenta e ferma

- ◆ Engine working conditions: Very good

- ◆ Engine with oil leaks: No
If Yes, where : Trasudi

- ◆ Engine presents blowby: No

- ◆ Engine present smokiness: No

- ◆ Radiator conditions: Very good

- ◆ Starter motor conditions: Very good

- ◆ Batteries/Cables conditions: Poor

- ◆ Presence of electrical fault: SI
If present, add details : Vedi nota iniziale sul display nota banco da sistemare

Functionality drive and rotation

- ◆ Hydraulic pump conditions: Very good

- ◆ Engine travel conditions: Very good

- ◆ Final drives conditions: Good

- ◆ Annotazioni su: Vedi nota iniziale

Linkage Group

- ◆ Boom structure: Very good

Presenza di perdite? Se si, specificare da dove: : No

◆ Stick structure: Very good

Presenza di perdite? Se si, specificare da dove: : No

◆ Flexible pipes conditions: Good

Presenza di perdite? Se si, specificare da dove: : No

◆ Boom cylinders conditions: Good

Check 81/2008

◆ Condizioni freni: Buono

◆ Condizioni freno di Stazionamento: Buono

◆ Lights conditions: Excellent - no needs repair

◆ Condizioni specchietti: Rotto o Scheggiato - necessita riparazione

◆ Stepladders & handrails conditions: Good

◆ Cameras conditions: Broken or Chipped - needs repair

◆ Flashing conditions: Present and not functioning

◆ Controls been modified: No

◆ Presence of Exclusion Control Lever: Yes

If No, are control levers protected to accidental functionality? : Yes

◆ Are Tools Functional & Visible with tag: Yes

◆ Canopy completed and comes with keys and bolt: Yes

◆ All Pipes with no damage e/o scratches: Yes

◆ Batteries box shielded: Yes

◆ Acoustic alarm works properly: Yes

◆ Boardwalk presence:

Present and bashee

◆ Annotazioni su:

Vedi nota iniziale

Valutazione Macchina

★ Non Funzionante (NF)

La macchina si presenta non funzionante e/o in pessime condizioni. Macchina da demolire o venduta per parti di ricambio. La macchina NON è in sicurezza.

★★ Scarso (S)

La macchina è in cattivo stato e può presentare visibili rotture e/o crepe su tutta la struttura. Per il suo ottimale funzionamento, o per essere avviata, può necessitare di importanti riparazioni a carro/gomme, perdite d'olio, riverniciatura completa, componenti principali, messa in sicurezza.

★★★ Buono (B)

La macchina si presenta in buone condizioni sia estetiche che di funzionamento. Carro/Gomme hanno orientativamente un 30/40% di vita residua. La macchina non presenta importanti rotture e/o perdite d'olio. La macchina è pronta per lavorare "AS IS" anche se potrebbe richiedere piccoli interventi di riparazione/migliorie. La macchina è in sicurezza.

★★★★ Molto Buono (O)

La macchina si presenta in condizioni molto buone, non ha più di 5 anni e/o 5000 ore lavorate. Non presenta problemi strutturali e può essere preparata esteticamente per renderla "quasi nuova". Componenti principali non inferiori al 50/60% di vita residua, macchina in sicurezza.

★★★★★ Eccellente (E)

La macchina si presenta in condizioni eccellenti, prossime al nuovo. Componenti principali non inferiori al 70/80% di vita residua, macchina in sicurezza.

Machine Rating

★ Not Working (NW)

Machine not operational or in really bad conditions. Machine has to be demolished or sold as a "parts". Machine not in security conditions.

★★ Poor (P)

Machine in bad condition, got visible cracks or repairable structural issues. Machine is operational but, in order to work properly, it may need significant repairs to tyres/truck, paint, pins and/or bushings, power train, hydraulic system.

★★★ Good (G)

Machine is in good condition and operational, with no structural issues. Tyres/Track around 30/40% of residual life. No relevant hydraulic leaks, pins/bushings with normal wear, frame may need to be repainted. Machine is ready to work "AS IS", it may need minor repairs for a better performance. Machine in security conditions or easy to be in safety condition.

★★★★ Very Good (VG)

Machine is in very good conditions, with no more of 5 years and/or 5000 working hours. No structural issues; painting condition is almost perfect. May need an easy check to be sold as "Brand New". Main components with 50/60% of life residue. Machine in security conditions.

★★★★★ Excellent (E)

Machine is in excellent condition, comparable to a new one. Main components-with 70/80% of life residue. Machine in security conditions.