

RAPPORTO DI VENDITA: CATERPILLAR AP600F - Matricola AP600### - Anno 2016

Il presente rapporto riporta in sintesi le osservazioni emerse dall'ispezione tecnica che il nostro consulente ha effettuato sulla macchina.

DATI GENERALI MACCHINA

MACCHINA

Modello: AP600F

Famiglia: VIBROFINITRICE GOMMATA

Matricola: AP600###

Numero ordine MU/MM: MU00737881

Anno Costruzione: 2016

Contaore: 3910

Condizioni Generali Carro/Gomme residuo: %

Applicazione principale macchina:

Data disponibilità macchina : 31/10/2024

Ubicazione: In arrivo

Valutazione: ★★☆☆☆

Prezzo a listino: Richiedi

CONFIGURAZIONE MACCHINA

● Versione Macchina gommata ● Rasatore elettrico ● Carro Cingolato gommato ● Trazione (se gommata) 6 x 6 ● Paratie riscaldate ● Livellazione longitudinale meccanico ● Marcatura CE ● Certificato CE ● Libretto Uso e manutenzione Macchina ferma , è stata accesa ,batterie scariche anomalie al banco ha 3908 ore di lavoro - Necessita riparazione l'inverte delle resistenze la sostituzione resistenza paratia dx sostituzione cavo da inverter a resistenza sostituire il pulsante clacson e pulsante emergenza sulla consol sx ● DISPONIBILE DA FEBBRAIO 2025

FOTOGRAFIE MACCHINA





◆ Condizioni della verniciatura:	Buono
◆ Condizioni Telaio / Strutture Metalliche:	Buono
◆ Residuo % Pneumatici / Carro:	60
◆ Residuo % Ruotini / Cushion:	60
◆ Condizioni Sedili:	Buono
◆ Condizioni Consolle, Strumenti e Postazione Operatore:	Buono
◆ Condizioni Pulsantiera / Comandi: postazione Rasatore:	Buono
◆ Condizione Tramogge:	Buono
◆ Annotazioni su	Sedile sx da sistemare vedi foto , volante guida rovinato protezione in gomma anteriori da sostituire

PROVE DI FUNZIONALITA'

RASATORE

◆ Apertura Idraulica apertura da minima a massima (mm.):	2,55- 5 m
◆ Residuo % Suole:	60
◆ Residuo % Tamper:	60
◆ Residuo % Coclee:	60
◆ Residuo % Nastri:	60
◆ Residuo % Fondi	60
◆ Apertura massima Allargamenti (se presenti):	Non presenti
◆ Annotazioni su:	resistenze del banco da sistemare vedi nota

MOTORE

- ◆ In quale stato è stata visionata la macchina: Spenta e ferma

 - ◆ Condizioni di funzionamento motore: Molto Buono

 - ◆ Motore presenta perdite olio: No
Se presenti perdite, da dove: : Trasudi

 - ◆ Motore presenta sfiato: No

 - ◆ Motore presenta fumosità: No

 - ◆ Condizioni Radiatore: Molto Buono

 - ◆ Condizioni motorino di avviamento: Molto Buono

 - ◆ Condizione batterie e cavi: Scarso

 - ◆ Presenta guasti elettrici/elettronici: SI
SE SI, AGGIUNGERE DETTAGLI : Vedi nota iniziale sul display nota banco da sistemare
-

FUNZIONALITA' TRASMISSIONE

- ◆ Condizioni pompa idraulica: Molto Buono

 - ◆ Condizione motori di traslazione: Molto Buono

 - ◆ Condizioni paratie laterali: Buono

 - ◆ Annotazioni su: Vedi nota iniziale
-

FUNZIONALITA' IDRAULICA

- ◆ Condizioni Tubazioni Flessibili: Molto buono
Presenza di perdite? Se si, specificare da dove: : No

◆ Condizioni Cilindri Idraulici del Banco: Molto Buono

Presenza di perdite? Se si, specificare da dove: : No

◆ Condizioni Cilindri Idraulici di Sterzo: Buono

Presenza di perdite? Se si, specificare da dove: : No

◆ Condizioni Sistema di Livellazione: Buono

CONTROLLI 81/2008

◆ Condizioni freni: Buono

◆ Condizioni freno di Stazionamento: Buono

◆ Condizioni luci e fanali: Eccellente - non necessita riparazione

◆ Condizioni specchietti: Rotto o Scheggiato - necessita riparazione

◆ Condizioni scalette e corrimani: Buono

◆ Condizioni telecamere: Rotto o Scheggiato - necessita riparazione

◆ Condizioni lampeggiante: Presente e non funzionante

◆ Sono state apportate modifiche ai comandi: NO

◆ E' presente una leva di esclusione dei comandi: SI

SE NO, LE LEVE DI COMANDO SONO PROTETTE CONTRO IL FUNZIONAMENTO ACCIDENTALE? : SI

◆ Gli strumenti sono funzionanti e ben visibili con targhette che indicano funzioni: SI

◆ Le cofanature sono complete e dotate di chiusura con chiave e bulloni: SI

◆ Le tubazioni di tutti gli impianti senza rotture e/o screpolature: SI

◆ Il vano batterie è protetto: SI

◆ L'avvisatore acustico è funzionante: SI

◆ Presenza passerelle: Presente e ammaccata

◆ Annotazioni su: Vedi nota iniziale

Valutazione Macchina

★ Non Funzionante (NF)

La macchina si presenta non funzionante e/o in pessime condizioni. Macchina da demolire o venduta per parti di ricambio. La macchina NON è in sicurezza.

★★ Scarso (S)

La macchina è in cattivo stato e può presentare visibili rotture e/o crepe su tutta la struttura. Per il suo ottimale funzionamento, o per essere avviata, può necessitare di importanti riparazioni a carro/gomme, perdite d'olio, riverniciatura completa, componenti principali, messa in sicurezza.

★★★ Buono (B)

La macchina si presenta in buone condizioni sia estetiche che di funzionamento. Carro/Gomme hanno orientativamente un 30/40% di vita residua. La macchina non presenta importanti rotture e/o perdite d'olio. La macchina è pronta per lavorare "AS IS" anche se potrebbe richiedere piccoli interventi di riparazione/migliorie. La macchina è in sicurezza.

★★★★ Molto Buono (O)

La macchina si presenta in condizioni molto buone, non ha più di 5 anni e/o 5000 ore lavorate. Non presenta problemi strutturali e può essere preparata esteticamente per renderla "quasi nuova". Componenti principali non inferiori al 50/60% di vita residua, macchina in sicurezza.

★★★★★ Eccellente (E)

La macchina si presenta in condizioni eccellenti, prossime al nuovo. Componenti principali non inferiori al 70/80% di vita residua, macchina in sicurezza.

Machine Rating

★ Not Working (NW)

Machine not operational or in really bad conditions. Machine has to be demolished or sold as a "parts". Machine not in security conditions.

★★ Poor (P)

Machine in bad condition, got visible cracks or repairable structural issues. Machine is operational but, in order to work properly, it may need significant repairs to tyres/truck, paint, pins and/or bushings, power train, hydraulic system.

★★★ Good (G)

Machine is in good condition and operational, with no structural issues. Tyres/Track around 30/40% of residual life. No relevant hydraulic leaks, pins/bushings with normal wear, frame may need to be repainted. Machine is ready to work "AS IS", it may need minor repairs for a better performance. Machine in security conditions or easy to be in safety condition.

★★★★ Very Good (VG)

Machine is in very good conditions, with no more of 5 years and/or 5000 working hours. No structural issues; painting condition is almost perfect. May need an easy check to be sold as "Brand New". Main components with 50/60% of life residue. Machine in security conditions.

★★★★★ Excellent (E)

Machine is in excellent condition, comparable to a new one. Main components-with 70/80% of life residue. Machine in security conditions.