

## SALES REPORT: POWERSCREEN R400X - SN 75875 - Year 2021

This Report is a summary about observations came out from technical inspection done by our specialised technician.

### GENERAL CONDITIONS

---

#### MACHINE DATA

---

**Model:** R400X

**Family:** CRUSHERS

**Serial Number:** 75875

**Order Number MU/MM:** MU00747715

**Construction year:** 2021

**Hour meter:** 2756

**General residual conditions Truck/Tyres:** %

**Machine main application:** Basic application

**Location:** Stock Villa Autotrasp

**Rating:** ★★☆☆☆

**Public price:** Ask

#### MACHINE CONFIGURATION

---

● Machine type Standard ● ● Plant features ● sì - radiocomando ● 48210 Kg ● CE Mark

**MACHINE PHOTOS**









## GENERAL APPEARANCE

---

- ◆ Telaio: Buono

---

- ◆ Painting Conditions Good

---

- ◆ Tramoggia: Buono

## RETI

---

- ◆ Spar conditions: Quadra  
Luce mm : .Conditiona : NA - Not applicable

---

- ◆ Rete 2° piano: No  
Luce mm : .Condizioni : NA - Non Applicabile

---

- ◆ Rete 3° piano (se presente): No  
Luce mm : .Condizioni : NA - Non Applicabile

## NASTRI

---

- ◆ Nastro principale (tappeto, raschiatori, rulli): Buono

◆ Nastri laterali:	NA - Non Applicabile
◆ Deferrizzatore:	Buono
◆ Sistema abbattimento polveri:	Scarso

## CARRO

◆ Condizioni generali carro	Buono
-----------------------------	-------

## Functionality

◆ In quale stato è stata visionata la macchina:	Accesa e provata per ispezione
---	--------------------------------

## Engine & electrical system functionality

◆ Engine working conditions:	Good
◆ Engine with oil leaks:	No
◆ Engine presents blowby:	No
◆ Engine present smokiness:	No
◆ Radiator conditions:	Good
◆ Starter motor conditions:	Good
◆ Batteries/Cables conditions:	Good
◆ Presence of electrical fault:	Not present
◆ Annotazioni su:	Alcune maglie catenaria DX e SN bloccate

### Functionality drive and rotation

---

- ◆ Hydraulic pump conditions: Good

---

- ◆ Engine travel conditions: Good

---

### Linkage Group

---

- ◆ Boom structure: Good  

Presenza di perdite? Se si, specificare da dove: : .

---
- ◆ Stick structure: Good  

Presenza di perdite? Se si, specificare da dove: : .

---
- ◆ Annotazioni su: usura mascelle come da foto + kit mascelle di scorta nuove

---

### Check 81/2008

---

- ◆ Lights conditions: Excellent - no needs repair

---

- ◆ Condizioni specchietti: Mancanti

---

- ◆ Stepladders & handrails conditions: Good

---

- ◆ Cameras conditions: Excellent - no needs repair

---

- ◆ Flashing conditions: Present and functioning

---

- ◆ Controls been modified: No

---

- ◆ Presence of Exclusion Control Lever: Yes

---

- ◆ Are Tools Functional & Visible with tag: Yes

---

- ◆ Canopy completed and comes with keys and bolt: Yes

---



◆ All Pipes with no damage e/o scratches: Yes

---

◆ Batteries box shielded: No

---

◆ Acoustic alarm works properly: Yes

---

◆ Boardwalk presence: Present and functioning

---



## Valutazione Macchina

### ★ Non Funzionante (NF)

La macchina si presenta non funzionante e/o in pessime condizioni. Macchina da demolire o venduta per parti di ricambio. La macchina NON è in sicurezza.

### ★★ Scarso (S)

La macchina è in cattivo stato e può presentare visibili rotture e/o crepe su tutta la struttura. Per il suo ottimale funzionamento, o per essere avviata, può necessitare di importanti riparazioni a carro/gomme, perdite d'olio, riverniciatura completa, componenti principali, messa in sicurezza.

### ★★★ Buono (B)

La macchina si presenta in buone condizioni sia estetiche che di funzionamento.

Carro/Gomme hanno orientativamente un 30/40% di vita residua. La macchina non presenta importanti rotture e/o perdite d'olio. La macchina è pronta per lavorare "AS IS" anche se potrebbe richiedere piccoli interventi di riparazione/migliorie. La macchina è in sicurezza.

### ★★★★ Molto Buono (O)

La macchina si presenta in condizioni molto buone, non ha più di 5 anni e/o 5000 ore lavorate.

Non presenta problemi strutturali e può essere preparata esteticamente per renderla "quasi nuova".

Componenti principali non inferiori al 50/60% di vita residua, macchina in sicurezza.

### ★★★★★ Eccellente (E)

La macchina si presenta in condizioni eccellenti, prossime al nuovo.

Componenti principali non inferiori al 70/80% di vita residua, macchina in sicurezza.

## Machine Rating

### ★ Not Working (NW)

Machine not operational or in really bad conditions. Machine has to be demolished or sold as a "parts". Machine not in security conditions.

### ★★ Poor (P)

Machine in bad condition, got visible cracks or repairable structural issues. Machine is operational but, in order to work properly, it may need significant repairs to tyres/truck, paint, pins and/or bushings, power train, hydraulic system.

### ★★★ Good (G)

Machine is in good condition and operational, with no structural issues.

Tyres/Track around 30/40% of residual life. No relevant hydraulic leaks, pins/bushings with normal wear, frame may need to be repainted.

Machine is ready to work "AS IS", it may need minor repairs for a better performance. Machine in security conditions or easy to be in safety condition.

### ★★★★ Very Good (VG)

Machine is in very good conditions, with no more of 5 years and/or 5000 working hours.

No structural issues; painting condition is almost perfect. May need an easy check to be sold as "Brand New".

Main components with 50/60% of life residue. Machine in security conditions.

### ★★★★★ Excellent (E)

Machine is in excellent condition, comparable to a new one.

Main components-with 70/80% of life residue. Machine in security conditions.