

RAPPORTO DI VENDITA: POWERSCREEN R400X - Matricola 75875 - Anno 2021

Il presente rapporto riporta in sintesi le osservazioni emerse dall'ispezione tecnica che il nostro consulente ha effettuato sulla macchina.

DATI GENERALI MACCHINA

MACCHINA

Modello: R400X

Famiglia: FRANTOI

Matricola: 75875

Numero ordine MU/MM: MU00747715

Anno Costruzione: 2021

Contaore: 2756

Condizioni Generali Carro/Gomme residuo: %

Applicazione principale macchina: APPLICAZIONE BASE (scavi e movimentazione inerti)

Ubicazione: Stock Villa Autotrasp

Valutazione: ★★☆☆☆

Prezzo a listino: Richiedi

CONFIGURAZIONE MACCHINA

● Versione Macchina sgrossatore ● Piani di vagliatura 2 piani (3 nastri - 3 selezioni) ● Sistema abbattimento polveri ● Telecomando sì - filocomando sì - radiocomando ● Peso 48210 Kg ● Marcatura CE ● Oneri di preparazione da conteggiare

FOTOGRAFIE MACCHINA









CONDIZIONI TELAIO & COMPONENTI

- ◆ Telaio: Buono

- ◆ Condizioni della verniciatura: Buono

- ◆ Tramoggia: Buono

RETI

- ◆ Rete 1° piano: Quadra
Luce mm : .Condizioni : NA - Non Applicabile

- ◆ Rete 2° piano: No
Luce mm : .Condizioni : NA - Non Applicabile

- ◆ Rete 3° piano (se presente): No
Luce mm : .Condizioni : NA - Non Applicabile

NASTRI

- ◆ Nastro principale (tappeto, raschiatori, rulli): Buono

-
- ◆ Nastri laterali: NA - Non Applicabile
 - ◆ Deferrizzatore: Buono
 - ◆ Sistema abbattimento polveri: Scarso
-

CARRO

- ◆ Condizioni generali carro Buono
-

PROVE DI FUNZIONALITA'

- ◆ In quale stato è stata visionata la macchina: Accesa e provata per ispezione
-

MOTORE

- ◆ Condizioni di funzionamento motore: Buono
 - ◆ Motore presenta perdite olio: No
 - ◆ Motore presenta sfiato: No
 - ◆ Motore presenta fumosità: No
 - ◆ Condizioni Radiatore: Buono
 - ◆ Condizioni motorino di avviamento: Buono
 - ◆ Condizione batterie e cavi: Buono
 - ◆ Presenta guasti elettrici/elettronici: Non Presente
 - ◆ Annotazioni su: Alcune maglie catenaria DX e SN bloccate
-

FUNZIONALITA' TRASMISSIONE

- ◆ Condizioni pompa idraulica: Buono

- ◆ Condizione motori di traslazione: Buono

FUNZIONALITA' IDRAULICA

- ◆ Condizioni Tubazioni Flessibili: Buono

Presenza di perdite? Se si, specificare da dove: : .

- ◆ Condizioni Cilindri Idraulici: Buono

Presenza di perdite? Se si, specificare da dove: : .

- ◆ Annotazioni su: usura mascelle come da foto + kit mascelle di scorta nuove

CONTROLLI 81/2008

- ◆ Condizioni luci e fanali: Eccellente - non necessita riparazione

- ◆ Condizioni specchietti: Mancanti

- ◆ Condizioni scalette e corrimani: Buono

- ◆ Condizioni telecamere: Eccellente - non necessita riparazione

- ◆ Condizioni lampeggiante: Presente e funzionante

- ◆ Sono state apportate modifiche ai comandi: NO

- ◆ E' presente una leva di esclusione dei comandi: SI

- ◆ Gli strumenti sono funzionanti e ben visibili con targhette che indicano funzioni: SI

- ◆ Le cofanature sono complete e dotate di chiusura con chiave e bulloni: SI



◆ Le tubazioni di tutti gli impianti senza rotture e/o screpolature: SI

◆ Il vano batterie è protetto: NO

◆ L'avvisatore acustico è funzionante: SI

◆ Presenza passerelle: Presente e funzionante

Valutazione Macchina

★ Non Funzionante (NF)

La macchina si presenta non funzionante e/o in pessime condizioni. Macchina da demolire o venduta per parti di ricambio. La macchina NON è in sicurezza.

★★ Scarso (S)

La macchina è in cattivo stato e può presentare visibili rotture e/o crepe su tutta la struttura. Per il suo ottimale funzionamento, o per essere avviata, può necessitare di importanti riparazioni a carro/gomme, perdite d'olio, riverniciatura completa, componenti principali, messa in sicurezza.

★★★ Buono (B)

La macchina si presenta in buone condizioni sia estetiche che di funzionamento. Carro/Gomme hanno orientativamente un 30/40% di vita residua. La macchina non presenta importanti rotture e/o perdite d'olio. La macchina è pronta per lavorare "AS IS" anche se potrebbe richiedere piccoli interventi di riparazione/migliorie. La macchina è in sicurezza.

★★★★ Molto Buono (O)

La macchina si presenta in condizioni molto buone, non ha più di 5 anni e/o 5000 ore lavorate. Non presenta problemi strutturali e può essere preparata esteticamente per renderla "quasi nuova". Componenti principali non inferiori al 50/60% di vita residua, macchina in sicurezza.

★★★★★ Eccellente (E)

La macchina si presenta in condizioni eccellenti, prossime al nuovo. Componenti principali non inferiori al 70/80% di vita residua, macchina in sicurezza.

Machine Rating

★ Not Working (NW)

Machine not operational or in really bad conditions. Machine has to be demolished or sold as a "parts". Machine not in security conditions.

★★ Poor (P)

Machine in bad condition, got visible cracks or repairable structural issues. Machine is operational but, in order to work properly, it may need significant repairs to tyres/truck, paint, pins and/or bushings, power train, hydraulic system.

★★★ Good (G)

Machine is in good condition and operational, with no structural issues. Tyres/Track around 30/40% of residual life. No relevant hydraulic leaks, pins/bushings with normal wear, frame may need to be repainted. Machine is ready to work "AS IS", it may need minor repairs for a better performance. Machine in security conditions or easy to be in safety condition.

★★★★ Very Good (VG)

Machine is in very good conditions, with no more of 5 years and/or 5000 working hours. No structural issues; painting condition is almost perfect. May need an easy check to be sold as "Brand New". Main components with 50/60% of life residue. Machine in security conditions.

★★★★★ Excellent (E)

Machine is in excellent condition, comparable to a new one. Main components-with 70/80% of life residue. Machine in security conditions.