

## RAPPORTO DI VENDITA: CATERPILLAR 246C ZDC - Matricola JAY05877 - Anno 2011

Il presente rapporto riporta in sintesi le osservazioni emerse dall'ispezione tecnica che il nostro consulente ha effettuato sulla macchina.

### DATI GENERALI MACCHINA

---

#### MACCHINA

---

**Modello:** 246C ZDC

**Famiglia:** MINIPALA GOMMATA COMPATTA

**Matricola:** JAY05877

**Numero ordine MU/MM:** MU00760769

**Anno Costruzione:** 2011

**Contaore:** 6417

**Condizioni Generali Carro/Gomme residuo:** 30 %

**Applicazione principale macchina:** APPLICAZIONE BASE ( scavi e movimentazione inerti)

**Ubicazione:** Stock Off.Buniotto

**Valutazione:** ★★☆☆☆

**Prezzo a listino:** Richiedi

### CONFIGURAZIONE MACCHINA

---

● Versione Macchina high flow ● Rops chiusa ● Benna benna standard ● Impianti Ausiliari ● Serbatoio acqua sopra cabina ● Residuo generale carro 30% ● Impianto Aria Condizionata ● Product Link ● Peso 3438 Kg ● Marcatura CE ● Certificato CE ● Libretto Uso & Manutenzione ● Libretto Circolazione & Targa libretto circolazione & targa AHR338 ● ADEGUAMENTO L81/08 DA CONTEGGIARE

FOTOGRAFIE MACCHINA

---

◆ Il contaore e':

Funzionante







## ASPETTO GENERALE

---

◆ Condizioni della verniciatura:	Scarso
<hr/>	
◆ Condizioni del contrappeso:	Buono
NECESSITA DI VERNICIATURA? : NO	
<hr/>	
◆ Condizioni del telaio/bumper:	Buono
<hr/>	
◆ Condizioni portiera lato sx:	NA - Non Applicabile
<hr/>	
◆ Altre note da aggiungere:	porta anteriore rotta
<hr/>	

## PNEUMATICI

---

◆ Residuo pneumatici anteriori:	30
<hr/>	
◆ Residuo pneumatici posteriori:	70
<hr/>	

## PROVE DI FUNZIONALITA'

---

### FUNZIONALITA' MOTORE E IMPIANTO ELETTRICO

---

◆ In quale stato è stata visionata la macchina:	Accesa e provata per ispezione
◆ Condizioni di funzionamento motore:	Scarso
◆ Motore presenta perdite olio:	No
◆ Motore presenta sfiato:	No
◆ Presenza di acqua nell'olio:	No
◆ Motore presenta fumosità:	No
◆ Condizioni Radiatore:	Buono
◆ Condizioni motorino di avviamento:	Buono
◆ Condizione batterie e cavi:	Buono
◆ Presenta guasti elettrici/elettronici:	Sì

### FUNZIONALITA' TRASMISSIONE E STERZO

---

◆ Condizioni pompa idraulica:	Scarso
◆ Condizioni freni e frizione sterzo:	Buono
◆ Condizione motori di traslazione:	Buono
◆ Conduzione riduttori finali:	Buono
◆ Annotazioni su:	BULBO PRESSIONE IDRAULICO DA SOSTITUIRE

## GRUPPO CARICATORE

---

◆ Tenuta idraulica braccio (il braccio cala): No

---

◆ Struttura braccio: Buono

Foto

PRESENZA SALDATURE, CRICCHE O RINFORZI : No



◆ Condizioni delle tubazioni flessibili: Buono

---

◆ Condizione cilindri di sollevamento: Buono

---

◆ Condizioni cilindri benna/attrezzatura: Buono

---

◆ Verifica - perni e boccole gruppo caricatore: Scarso

---

◆ Condizioni Benna & Get: Buono

---

◆ Funzionamento Impianto Ingrassaggio Automatico: No

---

## CABINA E STRUMENTAZIONE

---

- ◆ Condizioni interne della cabina: Scarso  
 Altre note da aggiungere : SEDILE DANNEGGIATO, PORTIERA MANCANTE, PULSANTI JOYSTICK MNCANI

---

- ◆ Luci e Tergicristalli presentano anomalie/malfunzionamenti: Non presenti

---

- ◆ Condizioni climatizzatore/riscaldamento e stato filtri: Presente e non funzionante

---

- ◆ Condizioni telecamera posteriore: Non presente

---

## CONTROLLI 81/2008

---

- ◆ Condizioni vetri: Rotto o Scheggiato - necessita riparazione

---

- ◆ Condizioni luci e fanali: Rotto o Scheggiato - necessita riparazione

---

- ◆ Condizioni specchietti: Mancanti

---

- ◆ Condizioni scalette e corrimani: Buono

---

- ◆ Condizioni telecamere: Non presente

---

- ◆ Condizioni lampeggiante: Non presente

---

- ◆ Condizioni cinture di sicurezza: Presente e scaduta

---

- ◆ Sono state apportate modifiche ai comandi: NO

---

- ◆ E' presente una leva di esclusione dei comandi: SI

---

- ◆ Gli strumenti sono funzionanti e ben visibili con targhette che indicano funzioni: SI

---

- ◆ Le cofanature sono complete e dotate di chiusura con chiave e bulloni: SI

---

- ◆ Le tubazioni di tutti gli impianti senza rotture e/o screpolature: SI

---



◆ Il vano batterie è protetto: SI

---

◆ L'avvisatore acustico è funzionante: NO

---

◆ Presenza passerelle: Presente e funzionante

---



## Valutazione Macchina

### ★ Non Funzionante (NF)

La macchina si presenta non funzionante e/o in pessime condizioni. Macchina da demolire o venduta per parti di ricambio. La macchina NON è in sicurezza.

### ★★ Scarso (S)

La macchina è in cattivo stato e può presentare visibili rotture e/o crepe su tutta la struttura. Per il suo ottimale funzionamento, o per essere avviata, può necessitare di importanti riparazioni a carro/gomme, perdite d'olio, riverniciatura completa, componenti principali, messa in sicurezza.

### ★★★ Buono (B)

La macchina si presenta in buone condizioni sia estetiche che di funzionamento. Carro/Gomme hanno orientativamente un 30/40% di vita residua. La macchina non presenta importanti rotture e/o perdite d'olio. La macchina è pronta per lavorare "AS IS" anche se potrebbe richiedere piccoli interventi di riparazione/migliorie. La macchina è in sicurezza.

### ★★★★ Molto Buono (O)

La macchina si presenta in condizioni molto buone, non ha più di 5 anni e/o 5000 ore lavorate. Non presenta problemi strutturali e può essere preparata esteticamente per renderla "quasi nuova". Componenti principali non inferiori al 50/60% di vita residua, macchina in sicurezza.

### ★★★★★ Eccellente (E)

La macchina si presenta in condizioni eccellenti, prossime al nuovo. Componenti principali non inferiori al 70/80% di vita residua, macchina in sicurezza.

## Machine Rating

### ★ Not Working (NW)

Machine not operational or in really bad conditions. Machine has to be demolished or sold as a "parts". Machine not in security conditions.

### ★★ Poor (P)

Machine in bad condition, got visible cracks or repairable structural issues. Machine is operational but, in order to work properly, it may need significant repairs to tyres/truck, paint, pins and/or bushings, power train, hydraulic system.

### ★★★ Good (G)

Machine is in good condition and operational, with no structural issues. Tyres/Track around 30/40% of residual life. No relevant hydraulic leaks, pins/bushings with normal wear, frame may need to be repainted. Machine is ready to work "AS IS", it may need minor repairs for a better performance. Machine in security conditions or easy to be in safety condition.

### ★★★★ Very Good (VG)

Machine is in very good conditions, with no more of 5 years and/or 5000 working hours. No structural issues; painting condition is almost perfect. May need an easy check to be sold as "Brand New". Main components with 50/60% of life residue. Machine in security conditions.

### ★★★★★ Excellent (E)

Machine is in excellent condition, comparable to a new one. Main components-with 70/80% of life residue. Machine in security conditions.