

RAPPORTO DI VENDITA: CATERPILLAR 330 NG - Matricola PFN00409 - Anno 2019

Il presente rapporto riporta in sintesi le osservazioni emerse dall'ispezione tecnica che il nostro consulente ha effettuato sulla macchina.

DATI GENERALI MACCHINA

MACCHINA

Modello: 330 NG**Famiglia:** ESCAVATORE CINGOLATO MEDIO**Matricola:** PFN00409**Numero ordine MU/MM:** MU00763567**Anno Costruzione:** 2019**Contatore:** 4820**Condizioni Generali Carro/Gomme residuo:** 60 %**Applicazione principale macchina:** APPLICAZIONE BASE (scavi e movimentazione inerti)**Ubicazione:** Stock Milano Usato**Valutazione:** ★★★☆☆**Prezzo a listino:** Richiedi**CONFIGURAZIONE MACCHINA**

- Versione Macchina standard
- Tipologia Braccio monoblocco
- Valvole di Blocco Braccio
- Valvole di Blocco Avambraccio
- Impianti impianto versatilità (linea media/alta pressione + rotazione)
- Attacco Rapido idraulico
- Benna standard Get denti
- Tipologia Carro fisso
- Residuo generale carro 60%
- Tipologia Cabina fissa standard
- Protezioni Cabina frontale
- Impianto Aria Condizionata
- Product Link
- Antifurto
- Peso 31000 Kg
- Certificato UK
- Marcatura CE
- Certificato CE
- JPKXL07.0BN1 EPA
- Libretto Uso e manutenzione

CGT S.p.A. - A TESYA COMPANY

Direzione Generale: Via Padana Superiore, 19 - 20055 Vimodrone - Milano
tel. +39 02 27427.1 - fax +39 02 27427.554 - Numero Verde 800.827.134 - www.cgt.it

Sede legale e domicilio fiscale: Via Torino, 45 - 13100 Vercelli - Capitale sociale in Euro 20.640.000 interamente versato

Camera di Commercio Monte Rosa, Laghi, Alto Piemonte - R.E.A. n. 155698

Registro Imprese, Codice Fiscale e Partita IVA n. 01674190028 - Società soggetta a direzione e coordinamento socio unico TESYA S.p.A.



FOTOGRAFIE MACCHINA

◆ Il contatore è:

Funzionante





ASPETTO GENERALE

- ◆ Condizioni della verniciatura: Buono
- ◆ Condizioni del contrappeso: Buono

- ◆ Condizioni del telaio/bumper: Buono
-

CARRO

- ◆ Residuo ruote motrici: 60
-
- ◆ Residuo ruote folle: 60
-
- ◆ Residuo rulli superiori/inferiori: 60
-
- ◆ Residuo catene: 60
-
- ◆ Altre anomalie graffi contrappeso e sportelli
-

LATO DESTRO

- ◆ Condizioni sportello dx: Buono
-
- ◆ Condizioni longherone dx: Buono
-

LATO SINISTRO

- ◆ Condizioni portiera lato sx: Buono
-
- ◆ Condizioni sportello sx: Buono
-
- ◆ Condizioni longherone sx: Buono
-
- ◆ Condizioni cofanature/corazze inferiori: Presenti e integre
-

PROVE DI FUNZIONALITA'

FUNZIONALITA' MOTORE E IMPIANTO ELETTRICO

- ◆ In quale stato è stata visionata la macchina: Accesa e funzionante "al lavoro"
-
- ◆ Condizioni di funzionamento motore: Buono
-
- ◆ Motore presenta perdite olio: No
-
- ◆ Motore presenta sfiato: No
-
- ◆ Presenza di acqua nell'olio: No
-
- ◆ Motore presenta fumosità: No
-
- ◆ Condizioni Radiatore: Buono
-
- ◆ Condizioni motorino di avviamento: Buono
-
- ◆ Condizione batterie e cavi: Buono
-
- ◆ Presenta guasti elettrici/elettronici: No
-

FUNZIONALITA' TRASMISSIONE E ROTAZIONE

- ◆ Condizioni pompa idraulica: Buono
-
- ◆ Condizioni motore di rotazione: Buono
-
- ◆ Condizione motore di traslazione: Buono
-
- ◆ Conduzione riduttori finali: Buono
-
- ◆ Condizioni ralla: Buono
-

PRESENZA DI GIOCO : NO

- ◆ Condizioni giunto idraulico: Buono
-
- PRESENZA DI PERDITE : NO
-

GRUPPO CARICATORE

◆ Tenuta idraulica braccio (il braccio cala):	No
◆ Struttura braccio:	Buono
	PRESENZA SALDATURE, CRICCHE O RINFORZI : No
◆ Struttura avambraccio:	Buono
	PRESENZA SALDATURE, CRICCHE O RINFORZI : No
◆ Condizioni delle tubazioni flessibili:	Buono
◆ Condizioni cilindri braccio:	Buono
	PERDITE : No
◆ Condizioni cilindro avambraccio:	Buono
	PERDITE : No
◆ Condizioni cilindro benna:	Buono
	PERDITE : No
◆ Condizione perni e boccole braccio (verifica gioco):	Buono
◆ Condizioni perni e boccole avambraccio - gioco:	Buono
◆ Condizioni perni e boccole benna - gioco:	Buono
◆ Condizioni Benna & Get:	Buono
◆ Condizioni Attacco rapido:	Buono

CABINA E STRUMENTAZIONE

◆ Condizioni interne della cabina:	Buono
◆ Lampeggiante presenta anomalie:	No
◆ Luci e Tergicristalli presentano anomalie/malfunzionamenti:	Presenti e funzionanti
◆ Condizioni climatizzatore/riscaldamento e stato filtri:	Presente e funzionante

◆ Condizioni telecamera posteriore: Presente e funzionante

CONTROLLI 81/2008

◆ Condizioni vetri: Eccellente - non necessita riparazione

◆ Condizioni luci e fanali: Eccellente - non necessita riparazione

◆ Condizioni specchietti: Eccellente - non necessita riparazione

◆ Condizioni scalette e corrimani: Buono

◆ Condizioni telecamere: Eccellente - non necessita riparazione

◆ Condizioni lampeggiante: Presente e funzionante

◆ Condizioni cinture di sicurezza: Presente e in corso di validità

◆ Sono state apportate modifiche ai comandi: NO

◆ E' presente una leva di esclusione dei comandi: SI

SE NO, LE LEVE DI COMANDO SONO PROTETTE CONTRO IL FUNZIONAMENTO ACCIDENTALE? : SI

◆ Gli strumenti sono funzionanti e ben visibili con targhette che indicano funzioni: SI

◆ Le cofanature sono complete e dotate di chiusura con chiave e bulloni: SI

◆ Le tubazioni di tutti gli impianti senza rotture e/o screpolature: SI

◆ Il vano batterie è protetto: SI

◆ L'avvisatore acustico è funzionante: SI

◆ Presenza passerelle: Non presente

Valutazione Macchina

★ Non Funzionante (NF)

La macchina si presenta non funzionante e/o in pessime condizioni. Macchina da demolire o venduta per parti di ricambio. La macchina NON è in sicurezza.

★★ Scarso (S)

La macchina è in cattivo stato e può presentare visibili rotture e/o crepe su tutta la struttura. Per il suo ottimale funzionamento, o per essere avviata, può necessitare di importanti riparazioni a carro/gomme, perdite d'olio, riverniciatura completa, componenti principali, messa in sicurezza.

★★★ Buono (B)

La macchina si presenta in buone condizioni sia estetiche che di funzionamento.

Carro/Gomme hanno orientativamente un 30/40% di vita residua. La macchina non presenta importanti rotture e/o perdite d'olio. La macchina è pronta per lavorare "AS IS" anche se potrebbe richiedere piccoli interventi di riparazione/migliorie. La macchina è in sicurezza.

★★★★★ Molto Buono (O)

La macchina si presenta in condizioni molto buone, non ha più di 5 anni e/o 5000 ore lavorate.

Non presenta problemi strutturali e può essere preparata esteticamente per renderla "quasi nuova".

Componenti principali non inferiori al 50/60% di vita residua, macchina in sicurezza.

★★★★★ Eccellente (E)

La macchina si presenta in condizioni eccellenti, prossime al nuovo.

Componenti principali non inferiori al 70/80% di vita residua, macchina in sicurezza.

Machine Rating

★ Not Working (NW)

Machine not operational or in really bad conditions. Machine has to be demolished or sold as a "parts". Machine not in security conditions.

★★ Poor (P)

Machine in bad condition, got visible cracks or repairable structural issues. Machine is operational but, in order to work properly, it may need significant repairs to tyres/truck, paint, pins and/or bushings, power train, hydraulic system.

★★★ Good (G)

Machine is in good condition and operational, with no structural issues.

Tyres/Track around 30/40% of residual life. No relevant hydraulic leaks, pins/bushings with normal wear, frame may need to be repainted.

Machine is ready to work "AS IS", it may need minor repairs for a better performance. Machine in security conditions or easy to be in safety condition.

★★★★★ Very Good (VG)

Machine is in very good conditions, with no more of 5 years and/or 5000 working hours.

No structural issues; painting condition is almost perfect. May need an easy check to be sold as "Brand New".

Main components with 50/60% of life residue. Machine in security conditions.

★★★★★ Excellent (E)

Machine is in excellent condition, comparable to a new one.

Main components with 70/80% of life residue. Machine in security conditions.