

RAPPORTO DI VENDITA: CATERPILLAR 432 F2 - Matricola HWP00403 - Anno 2015

Il presente rapporto riporta in sintesi le osservazioni emerse dall'ispezione tecnica che il nostro consulente ha effettuato sulla macchina.

DATI GENERALI MACCHINA

MACCHINA

Modello: 432 F2

Famiglia: TERNA RIGIDA

Matricola: HWP00403

Numero ordine MU/MM: MU00765330

Anno Costruzione: 2015

Contaore: 1469

Condizioni Generali Carro/Gomme residuo: %

Applicazione principale macchina: APPLICAZIONE BASE (scavi e movimentazione inerti)

Ubicazione: Stock Bianchin Elevazi

Valutazione: ★★☆☆☆

Prezzo a listino: Richiedi

CONFIGURAZIONE MACCHINA

● Versione rigida ● Rops chiusa ● Tipologia Trasmissione/Cambio converter/cambio meccanico ● Tipologia Sterzo 2 ruote sterzanti ● Tipologia Trazione 4 ruote motrici ● Ride Control ● Attacco Rapido Frontale idraulico ● Benna Frontale benna 4 in 1 - multi purpose 1,0m3 ● Forche ● Avambraccio estensibile o telescopico ● Impianti Ausiliari Retro Escavatore ● Attacco Rapido Posteriore meccanico ● Benna Posteriore benna standard 70 ● Impianto Aria Condizionata ● Peso 8479 Kg ● Marcatura CE ● Certificato CE ● Libretto Uso & Manutenzione ● Libretto Circolazione & Targa libretto circolazione & targa ● MACCHINA ADEGUATA L81/08

FOTOGRAFIE MACCHINA











ASPETTO GENERALE

◆ Condizioni della verniciatura:	Buono
◆ Condizioni del telaio:	Buono
◆ Condizioni portiera lato sx:	Buono
◆ Condizioni parafanghi:	Buono

GOMME / PNEUMATICI

◆ Residuo % gomme anteriori:	80
◆ Residuo % gomme posteriori:	80

PROVE DI FUNZIONALITA'

FUNZIONALITA' MOTORE E IMPIANTO ELETTRICO

◆ In quale stato è stata visionata la macchina: Accesa e funzionante "al lavoro"

◆ Condizioni di funzionamento motore: Molto Buono

◆ Motore presenta perdite olio: No

◆ Motore presenta sfiato: No

◆ Presenza di acqua nell'olio: No

◆ Motore presenta fumosità: No

◆ Condizioni Radiatore: Buono

◆ Condizioni motorino di avviamento: Buono

◆ Condizione batterie e cavi: Buono

◆ Presenta guasti elettrici/elettronici: Non Presente

FUNZIONALITA' TRASMISSIONE

◆ Condizioni pompa idraulica: Buono

◆ Conduzione riduttori finali: Buono

◆ Condizioni convertitore di coppia: Buono

PRESENZA DI PERDITE : NO

◆ Condizioni cambi di marcia avanti / indietro: Buono

◆ Condizioni snodo centrale (per terna articolata): NA - Non Applicabile

GRUPPO CARICATORE ANTERIORE

◆ Tenuta idraulica braccio (il braccio cala): No

◆ Struttura braccio: Buono

Foto

PRESENZA SALDATURE, CRICCHE O RINFORZI : No



- ◆ Condizioni delle tubazioni flessibili: Buono
- ◆ Condizioni cilindri braccio: Buono
- PERDITE : No
- ◆ Condizioni cilindro benna: Buono
- PERDITE : No
- ◆ Condizione perni e boccole braccio (verifica gioco): Buono
- ◆ Verifica - gioco: Buono
- ◆ Condizioni Attacco rapido: Buono
- ◆ Condizioni Benna & Get: Buono
- ◆ Funzionamento Impianto Ingrassaggio Automatico: No

GRUPPO CARICATORE POSTERIORE

- ◆ Tenuta idraulica braccio (il braccio cala): No
- ◆ Condizioni snodo / brandeggio braccio: Buono

◆ Struttura braccio:

Buono

Foto

PRESENZA SALDATURE, CRICCHE O RINFORZI : No



◆ Condizioni delle tubazioni flessibili:

Buono

◆ Condizioni cilindri braccio:

Buono

PERDITE : No

◆ Condizioni cilindri avambraccio:

Buono

◆ Condizioni cilindro benna:

Buono

PERDITE : No

◆ Condizione perni e boccole braccio (verifica gioco):

Buono

◆ Condizione perni e boccole avambraccio (verifica gioco):

Buono

◆ Verifica - gioco:

Buono

◆ Condizioni Attacco rapido:

Buono

◆ Condizioni Benna & Get:

Buono

◆ Funzionamento Impianto Ingrassaggio Automatico:

No

CABINA E STRUMENTAZIONE

◆ Condizioni interne della cabina:	Buono
◆ Luci e Tergicristalli presentano anomalie/malfunzionamenti:	Presenti e funzionanti
◆ Condizioni climatizzatore/riscaldamento e stato filtri:	Presente e funzionante

CONTROLLI 81/2008

◆ Condizioni freni:	Buono
◆ Condizioni freno di Stazionamento:	Buono
◆ Condizioni vetri:	Eccellente - non necessita riparazione
◆ Condizioni luci e fanali:	Eccellente - non necessita riparazione
◆ Condizioni specchietti:	Eccellente - non necessita riparazione
◆ Condizioni scalette e corrimani:	Buono
◆ Condizioni telecamere:	Eccellente - non necessita riparazione
◆ Condizioni lampeggiante:	Presente e funzionante
◆ Condizioni cinture di sicurezza:	Presente e in corso di validità
◆ Sono state apportate modifiche ai comandi:	NO
◆ E' presente una leva di esclusione dei comandi:	SI
SE NO, LE LEVE DI COMANDO SONO PROTETTE CONTRO IL FUNZIONAMENTO ACCIDENTALE? : SI	
◆ Gli strumenti sono funzionanti e ben visibili con targhette che indicano funzioni:	SI
◆ Le cofanature sono complete e dotate di chiusura con chiave e bulloni:	SI



◆ Le tubazioni di tutti gli impianti senza rotture e/o screpolature:	SI
◆ Il vano batterie è protetto:	SI
◆ L'avvisatore acustico è funzionante:	SI
◆ Presenza passerelle:	Presente e funzionante

Valutazione Macchina



Non Funzionante (NF)

La macchina si presenta non funzionante e/o in pessime condizioni. Macchina da demolire o venduta per parti di ricambio. La macchina NON è in sicurezza.



Scarso (S)

La macchina è in cattivo stato e può presentare visibili rotture e/o crepe su tutta la struttura. Per il suo ottimale funzionamento, o per essere avviata, può necessitare di importanti riparazioni a carro/gomme, perdite d'olio, riverniciatura completa, componenti principali, messa in sicurezza.



Buono (B)

La macchina si presenta in buone condizioni sia estetiche che di funzionamento.

Carro/Gomme hanno orientativamente un 30/40% di vita residua. La macchina non presenta importanti rotture e/o perdite d'olio. La macchina è pronta per lavorare "AS IS" anche se potrebbe richiedere piccoli interventi di riparazione/migliorie. La macchina è in sicurezza.



Molto Buono (O)

La macchina si presenta in condizioni molto buone, non ha più di 5 anni e/o 5000 ore lavorate.

Non presenta problemi strutturali e può essere preparata esteticamente per renderla "quasi nuova".

Componenti principali non inferiori al 50/60% di vita residua, macchina in sicurezza.



Eccellente (E)

La macchina si presenta in condizioni eccellenti, prossime al nuovo.

Componenti principali non inferiori al 70/80% di vita residua, macchina in sicurezza.

Machine Rating



Not Working (NW)

Machine not operational or in really bad conditions. Machine has to be demolished or sold as a "parts". Machine not in security conditions.



Poor (P)

Machine in bad condition, got visible cracks or repairable structural issues. Machine is operational but, in order to work properly, it may need significant repairs to tyres/truck, paint, pins and/or bushings, power train, hydraulic system.



Good (G)

Machine is in good condition and operational, with no structural issues.

Tyres/Track around 30/40% of residual life. No relevant hydraulic leaks, pins/bushings with normal wear, frame may need to be repainted.

Machine is ready to work "AS IS", it may need minor repairs for a better performance. Machine in security conditions or easy to be in safety condition.



Very Good (VG)

Machine is in very good conditions, with no more of 5 years and/or 5000 working hours.

No structural issues; painting condition is almost perfect. May need an easy check to be sold as "Brand New".

Main components with 50/60% of life residue. Machine in security conditions.



Excellent (E)

Machine is in excellent condition, comparable to a new one.

Main components-with 70/80% of life residue. Machine in security conditions.