

RAPPORTO DI VENDITA: DOPPSTADT DW3060#KDOPP - Matricola W09306325B2D36582 - Anno 2013

Il presente rapporto riporta in sintesi le osservazioni emerse dall'ispezione tecnica che il nostro consulente ha effettuato sulla macchina.

DATI GENERALI MACCHINA

MACCHINA

Modello: DW3060#KDOPP**Famiglia:** TRITURATORE**Matricola:** W09306325B2D36582**Numero ordine MU/MM:** MU00766383**Anno Costruzione:** 2013**Contaore:** 7500**Condizioni Generali Carro/Gomme residuo:** %**Applicazione principale macchina:****Ubicazione:** Stock Villa Autotrasp**Valutazione:** ★★★☆☆**Prezzo a listino:** 210.000 €**CONFIGURAZIONE MACCHINA**

- Versione Macchina monorotore
- Alimentatore tramoggia
- Prevaglio vibrante nessun prevaglio
- Peso 22000 Kg
- Marcatura CE
- Certificato CE
- Libretto Uso e manutenzione Macchina performante, ci ha appena speso più di 100mila euro sopra

ORIGINE

◆ Origine trattativa macchina:



PERMUTA

FOTOGRAFIE MACCHINA

◆ Il contatore e':

Rotto









CONDIZIONI TELAIO & COMPONENTI

◆ Condizioni della verniciatura: Buono

FRANTOIO

◆ Tramoggia: Molto Buono

◆ Alimentatore: Buono

◆ Bocca del frantoio: Buono

◆ Usura mascelle: 70

◆ Usura corazze 70

◆ Scarico sotto frantoio: Buono

NASTRI

- ◆ Nastro principale (tappeto, raschiatori, rulli): Buono
- ◆ Nastro laterale scarto: NA - Non Applicable
- ◆ Deferrizzatore: NA - Non Applicable
- ◆ Sistema abbattimento polveri: NA - Non Applicable

CARRO

- ◆ Condizioni generali carro Molto Buono

PROVE DI FUNZIONALITA'

- ◆ In quale stato è stata visionata la macchina: Accesa e funzionante "al lavoro"

MOTORE

- ◆ Condizioni di funzionamento motore: Molto Buono
- ◆ Motore presenta perdite olio: No
- ◆ Motore presenta sfiato: No
- ◆ Motore presenta fumosità: No
- ◆ Condizioni Radiatore: Molto Buono
- ◆ Condizioni motorino di avviamento: Buono
- ◆ Condizione batterie e cavi: Buono

◆ Presenta guasti elettrici/elettronici: Presente

SE SI, AGGIUNGERE DETTAGLI : Monitor controllo motore non funzionante

FUNZIONALITA' TRASMISSIONE

◆ Condizioni pompa idraulica: Buono

◆ Condizione motori di traslazione: Buono

FUNZIONALITA' IDRAULICA

◆ Condizioni Tubazioni Flessibili: Buono

◆ Condizioni Cilindri Idraulici: Buono

CONTROLLI 81/2008

◆ Condizioni luci e fanali: Eccellente - non necessita riparazione

◆ Condizioni specchietti: Mancanti

◆ Condizioni scalette e corrimani: Buono

◆ Condizioni telecamere: Eccellente - non necessita riparazione

◆ Condizioni lampeggiante: Non presente

◆ Sono state apportate modifiche ai comandi: NO

◆ E' presente una leva di esclusione dei comandi: NO

◆ Gli strumenti sono funzionanti e ben visibili con targhette che indicano funzioni: SI

◆ Le cofanature sono complete e dotate di chiusura con chiave e bulloni: NO

- ◆ Le tubazioni di tutti gli impianti senza rotture e/o screpolature: SI
- ◆ Il vano batterie è protetto: SI
- ◆ L'avvisatore acustico è funzionante: NO
- ◆ Presenza passerelle: Non presente

Valutazione Macchina

★ Non Funzionante (NF)

La macchina si presenta non funzionante e/o in pessime condizioni. Macchina da demolire o venduta per parti di ricambio. La macchina NON è in sicurezza.

★★ Scarso (S)

La macchina è in cattivo stato e può presentare visibili rotture e/o crepe su tutta la struttura. Per il suo ottimale funzionamento, o per essere avviata, può necessitare di importanti riparazioni a carro/gomme, perdite d'olio, riverniciatura completa, componenti principali, messa in sicurezza.

★★★ Buono (B)

La macchina si presenta in buone condizioni sia estetiche che di funzionamento.

Carro/Gomme hanno orientativamente un 30/40% di vita residua. La macchina non presenta importanti rotture e/o perdite d'olio. La macchina è pronta per lavorare "AS IS" anche se potrebbe richiedere piccoli interventi di riparazione/migliorie. La macchina è in sicurezza.

★★★★★ Molto Buono (O)

La macchina si presenta in condizioni molto buone, non ha più di 5 anni e/o 5000 ore lavorate.

Non presenta problemi strutturali e può essere preparata esteticamente per renderla "quasi nuova".

Componenti principali non inferiori al 50/60% di vita residua, macchina in sicurezza.

★★★★★ Eccellente (E)

La macchina si presenta in condizioni eccellenti, prossime al nuovo.

Componenti principali non inferiori al 70/80% di vita residua, macchina in sicurezza.

Machine Rating

★ Not Working (NW)

Machine not operational or in really bad conditions. Machine has to be demolished or sold as a "parts". Machine not in security conditions.

★★ Poor (P)

Machine in bad condition, got visible cracks or repairable structural issues. Machine is operational but, in order to work properly, it may need significant repairs to tyres/truck, paint, pins and/or bushings, power train, hydraulic system.

★★★ Good (G)

Machine is in good condition and operational, with no structural issues.

Tyres/Track around 30/40% of residual life. No relevant hydraulic leaks, pins/bushings with normal wear, frame may need to be repainted.

Machine is ready to work "AS IS", it may need minor repairs for a better performance. Machine in security conditions or easy to be in safety condition.

★★★★★ Very Good (VG)

Machine is in very good conditions, with no more of 5 years and/or 5000 working hours.

No structural issues; painting condition is almost perfect. May need an easy check to be sold as "Brand New".

Main components with 50/60% of life residue. Machine in security conditions.

★★★★★ Excellent (E)

Machine is in excellent condition, comparable to a new one.

Main components with 70/80% of life residue. Machine in security conditions.