

RAPPORTO DI VENDITA: BITELLI BB632 - Matricola 130021094 - Anno 2002

Il presente rapporto riporta in sintesi le osservazioni emerse dall'ispezione tecnica che il nostro consulente ha effettuato sulla macchina.

DATI GENERALI MACCHINA

MACCHINA

Modello: BB632

Famiglia: VIBROFINITRICE GOMMATA

Matricola: 130021094

Numero ordine MU/MM: MU00766384

Anno Costruzione: 2002

Contaore: 3801

Condizioni Generali Carro/Gomme residuo: %

Applicazione principale macchina:

Ubicazione: Stock Arezzo

Valutazione: ★★★☆☆

Prezzo a listino: Richiedi

CONFIGURAZIONE MACCHINA

- Versione Macchina gommata
- Rasatore gas
- Accensione Elettronica dei Bruciatori
- Trazione (se gommata)
- 6 x 2
- Paratie girevoli
- Peso 6150 Kg
- Marcatura CE
- Certificato CE
- Libretto Uso e manutenzione



CGT S.p.A. A TESYA COMPANY

Direzione Generale: Via Padana Superiore, 19 - 20055 Vimodrone - Milano


tel. +39 02 27427.1 - fax +39 02 27427.554 - Numero Verde 800.827.134 - www.cgt.it

Sede legale e domicilio fiscale: Via Torino, 45 - 13100 Vercelli - Capitale sociale in Euro 20.640.000 interamente versato
Registro delle imprese di Biella e Vercelli, Novara e Verbano Cusio Ossola n. 01674190028 - R.E.A. n. 155698

Codice fiscale e Partita IVA n. 01674190028 - Società soggetta a direzione e coordinamento socio unico TESYA S.p.A.

FOTOGRAFIE MACCHINA











ASPETTO GENERALE

- ◆ Condizioni della verniciatura: Buono
- ◆ Condizioni Telaio / Strutture Metalliche: Buono
- ◆ Residuo % Pneumatici / Carro: 40
- ◆ Residuo % Ruotini / Cushion: 50
- ◆ Condizioni Sedili: Scarso
- ◆ Condizioni Consolle, Strumenti e Postazione Operatore: Buono
- ◆ Condizioni Pulsantiere / Comandi: postazione Rasatore: Buono
- ◆ Condizione Tramogge: Buono
- ◆ Annotazioni su Provatate tutte le funzioni regolari

PROVE DI FUNZIONALITA'

RASATORE

- ◆ Apertura Idraulica apertura da minima a massima (mm.): 1750 a 3200
 - ◆ Residuo % Suole: 50
 - ◆ Residuo % Tamper: 60
 - ◆ Residuo % Coclee: 70
 - ◆ Residuo % Nastri: 60
 - ◆ Residuo % Fondi 50
 - ◆ Apertura massima Allargamenti (se presenti): No
 - ◆ Annotazioni su: A posto il banco
-

MOTORE

- ◆ In quale stato è stata visionata la macchina: Accesa e provata per ispezione
 - ◆ Condizioni di funzionamento motore: Buono
 - ◆ Motore presenta perdite olio: No
 - ◆ Motore presenta sfiato: No
 - ◆ Motore presenta fumosità: No
 - ◆ Condizioni Radiatore: Buono
 - ◆ Condizioni motorino di avviamento: Buono
-

-
- ◆ Condizione batterie e cavi: Buono
 - ◆ Presenta guasti elettrici/elettronici: No
-

FUNZIONALITA' TRASMISSIONE

- ◆ Condizioni pompa idraulica: Buono
 - ◆ Condizione motori di traslazione: Buono
 - ◆ Condizioni paratie laterali: Buono
-

FUNZIONALITA' IDRAULICA

- ◆ Condizioni Tubazioni Flessibili: Buono
Presenza di perdite? Se si, specificare da dove: : Nessuna
 - ◆ Condizioni Cilindri Idraulici del Banco: Buono
Presenza di perdite? Se si, specificare da dove: : Uno trasuda
 - ◆ Condizioni Cilindri Idraulici di Sterzo: Buono
Presenza di perdite? Se si, specificare da dove: : No
 - ◆ Condizioni Sistema di Livellazione: NA - Non Applicable
-

CONTROLLI 81/2008

- ◆ Condizioni freni: Buono
 - ◆ Condizioni freno di Stazionamento: Buono
 - ◆ Condizioni luci e fanali: Eccellente - non necessita riparazione
 - ◆ Condizioni specchietti: Mancanti
-

◆ Condizioni scalette e corrimani:	Buono
◆ Condizioni telecamere:	Rotto o Scheggiato - necessita riparazione
◆ Condizioni lampeggiante:	Non presente
◆ Sono state apportate modifiche ai comandi:	NO
◆ E' presente una leva di esclusione dei comandi:	SI
SE NO, LE LEVE DI COMANDO SONO PROTETTE CONTRO IL FUNZIONAMENTO ACCIDENTALE? : NO	
◆ Gli strumenti sono funzionanti e ben visibili con targhette che indicano funzioni:	SI
◆ Le cofanature sono complete e dotate di chiusura con chiave e bulloni:	SI
◆ Le tubazioni di tutti gli impianti senza rotture e/o screpolature:	NO
◆ Il vano batterie è protetto:	SI
◆ L'avvisatore acustico è funzionante:	NO
◆ Presenza passerelle:	Presente e funzionante
◆ Annotazioni su:	Macchina si presenta bene e tutto funzionante



Valutazione Macchina

★ Non Funzionante (NF)

La macchina si presenta non funzionante e/o in pessime condizioni. Macchina da demolire o venduta per parti di ricambio. La macchina NON è in sicurezza.

★★ Scarso (S)

La macchina è in cattivo stato e può presentare visibili rotture e/o crepe su tutta la struttura. Per il suo ottimale funzionamento, o per essere avviata, può necessitare di importanti riparazioni a carro/gomme, perdite d'olio, riverniciatura completa, componenti principali, messa in sicurezza.

★★★ Buono (B)

La macchina si presenta in buone condizioni sia estetiche che di funzionamento.

Carro/Gomme hanno orientativamente un 30/40% di vita residua. La macchina non presenta importanti rotture e/o perdite d'olio. La macchina è pronta per lavorare "AS IS" anche se potrebbe richiedere piccoli interventi di riparazione/migliorie. La macchina è in sicurezza.

★★★★ Molto Buono (O)

La macchina si presenta in condizioni molto buone, non ha più di 5 anni e/o 5000 ore lavorate.

Non presenta problemi strutturali e può essere preparata esteticamente per renderla "quasi nuova".

Componenti principali non inferiori al 50/60% di vita residua, macchina in sicurezza.

★★★★★ Eccellente (E)

La macchina si presenta in condizioni eccellenti, prossime al nuovo.

Componenti principali non inferiori al 70/80% di vita residua, macchina in sicurezza.

Machine Rating

★ Not Working (NW)

Machine not operational or in really bad conditions. Machine has to be demolished or sold as a "parts". Machine not in security conditions.

★★ Poor (P)

Machine in bad condition, got visible cracks or repairable structural issues. Machine is operational but, in order to work properly, it may need significant repairs to tyres/truck, paint, pins and/or bushings, power train, hydraulic system.

★★★ Good (G)

Machine is in good condition and operational, with no structural issues.

Tyres/Track around 30/40% of residual life. No relevant hydraulic leaks, pins/bushings with normal wear, frame may need to be repainted.

Machine is ready to work "AS IS", it may need minor repairs for a better performance. Machine in security conditions or easy to be in safety condition.

★★★★ Very Good (VG)

Machine is in very good conditions, with no more of 5 years and/or 5000 working hours.

No structural issues; painting condition is almost perfect. May need an easy check to be sold as "Brand New".

Main components with 50/60% of life residue. Machine in security conditions.

★★★★★ Excellent (E)

Machine is in excellent condition, comparable to a new one.

Main components-with 70/80% of life residue. Machine in security conditions.