

RAPPORTO DI VENDITA: KOMATSU WB97R-8#KKOMA - Matricola F60040 - Anno 2021

Il presente rapporto riporta in sintesi le osservazioni emerse dall'ispezione tecnica che il nostro consulente ha effettuato sulla macchina.

DATI GENERALI MACCHINA

MACCHINA

Modello: WB97R-8#KKOMA**Famiglia:** TERNA RIGIDA**Matricola:** F60040**Numero ordine MU/MM:** MU00769330**Anno Costruzione:** 2021**Contatore:** 7252**Condizioni Generali Carro/Gomme residuo:** %**Applicazione principale macchina:** INDUSTRIA - AMBIENTE NON CORROSIVO**Ubicazione:** Stock Off.Buniotto**Valutazione:** ★★★☆☆**Prezzo a listino:** Richiedi**CONFIGURAZIONE MACCHINA**

- Versione rigida • Rops chiusa • Tipologia Trasmissione/Cambio powershift • Tipologia Sterzo 2 ruote sterzanti
- Tipologia Trazione 4 ruote motrici • Ride Control • Attacco Rapido Frontale meccanico CAME • Benna Frontale benna 4 in 1 - multi purpose 1000 litri - 2300 mm • Forche • Avambraccio estensibile o telescopico • Impianti Ausiliari Retro Escavatore Impianto martello • Benna Posteriore benna standard 600 mm N. 2 benne da 300 e 600 mm • Impianto Aria Condizionata • Product Link • Marcatura CE • Certificato CE • Libretto Uso & Manutenzione • Libretto Circolazione & Targa libretto circolazione & targa • MACCHINA ADEGUATA L81/08

FOTOGRAFIE MACCHINA



ASPETTO GENERALE

- ◆ Condizioni della verniciatura: Buono
- ◆ Condizioni del telaio: Buono
- ◆ Condizioni portiera lato sx: Buono
- ◆ Condizioni parafanghi: Buono

GOMME / PNEUMATICI

- ◆ Residuo % gomme anteriori: 50
- ◆ Residuo % gomme posteriori: 50

PROVE DI FUNZIONALITA'

FUNZIONALITA' MOTORE E IMPIANTO ELETTRICO

- ◆ In quale stato è stata visionata la macchina: Accesa e funzionante "al lavoro"
- ◆ Condizioni di funzionamento motore: Buono
- ◆ Motore presenta perdite olio: No
- ◆ Motore presenta sfiato: No
- ◆ Presenza di acqua nell'olio: No
- ◆ Motore presenta fumosità: No
- ◆ Condizioni Radiatore: Buono
- ◆ Condizioni motorino di avviamento: Buono
- ◆ Condizione batterie e cavi: Buono

- ◆ Presenta guasti elettrici/elettronici: Non Presente
-

FUNZIONALITA' TRASMISSIONE

- ◆ Condizioni pompa idraulica: Buono
-

- ◆ Conduzione riduttori finali: Buono
-

- ◆ Condizioni convertitore di coppia: Buono

PRESenza DI PERDITE : NO

- ◆ Condizioni cambi di marcia avanti / indietro: Buono
-

- ◆ Condizioni snodo centrale (per terna articolata): NA - Non Applicabile
-

GRUPPO CARICATORE ANTERIORE

- ◆ Tenuta idraulica braccio (il braccio cala): No
-

- ◆ Struttura braccio: Buono

Foto

PRESenza SALDATURE, CRICCHE O RINFORZI : No

FOTO IN AGGIORNAMENTO



FOTO IN AGGIORNAMENTO



- ◆ Condizioni delle tubazioni flessibili: Buono
-

- ◆ Condizioni cilindri braccio: Buono

PERDITE : No

- ◆ Condizioni cilindro benna: Buono
- PERDITE : No

- ◆ Condizione perni e boccole braccio (verifica gioco): Buono

- ◆ Verifica - gioco: Buono

- ◆ Condizioni Attacco rapido: Buono

- ◆ Condizioni Benna & Get: Buono

- ◆ Funzionamento Impianto Ingrassaggio Automatico: No

GRUPPO CARICATORE POSTERIORE

- ◆ Tenuta idraulica braccio (il braccio cala): No

- ◆ Condizioni snodo / brandeggio braccio: Buono

- ◆ Struttura braccio: Buono

Foto

PRESENZA SALDATURE, CRICCHE O RINFORZI : No



-
- ◆ Condizioni delle tubazioni flessibili: Buono

 - ◆ Condizioni cilindri braccio: Buono
 - PERDITE : No

 - ◆ Condizioni cilindri avambraccio: Buono

◆ Condizioni cilindro benna:	Buono
	PERDITE : No
◆ Condizione perni e boccole braccio (verifica gioco):	Buono
◆ Condizione perni e boccole avambraccio (verifica gioco):	Buono
◆ Verifica - gioco:	Buono
◆ Condizioni Attacco rapido:	NA - Non Applicable
◆ Condizioni Benna & Get:	Buono
◆ Funzionamento Impianto Ingrassaggio Automatico:	No

CABINA E STRUMENTAZIONE

◆ Condizioni interne della cabina:	Buono
◆ Luci e Tergicristalli presentano anomalie/malfunzionamenti:	Presenti e funzionanti
◆ Condizioni climatizzatore/riscaldamento e stato filtri:	Presente e funzionante

CONTROLLI 81/2008

◆ Condizioni freni:	Buono
◆ Condizioni freno di Stazionamento:	Buono
◆ Condizioni vetri:	Eccellente - non necessita riparazione
◆ Condizioni luci e fanali:	Eccellente - non necessita riparazione
◆ Condizioni specchietti:	Eccellente - non necessita riparazione
◆ Condizioni scalette e corrimani:	Buono

◆ Condizioni telecamere:	Rotto o Scheggiato - necessita riparazione
◆ Condizioni lampeggiante:	Presente e funzionante
◆ Condizioni cinture di sicurezza:	Presente e in corso di validità
◆ Sono state apportate modifiche ai comandi:	NO
◆ E' presente una leva di esclusione dei comandi:	SI
◆ Gli strumenti sono funzionanti e ben visibili con targhette che indicano funzioni:	SI
◆ Le cofanature sono complete e dotate di chiusura con chiave e bulloni:	SI
◆ Le tubazioni di tutti gli impianti senza rotture e/o screpolature:	NO
◆ Il vano batterie è protetto:	SI
◆ L'avvisatore acustico è funzionante:	SI
◆ Presenza passerelle:	Non presente

Valutazione Macchina

★ Non Funzionante (NF)

La macchina si presenta non funzionante e/o in pessime condizioni. Macchina da demolire o venduta per parti di ricambio. La macchina NON è in sicurezza.

★★ Scarso (S)

La macchina è in cattivo stato e può presentare visibili rotture e/o crepe su tutta la struttura. Per il suo ottimale funzionamento, o per essere avviata, può necessitare di importanti riparazioni a carro/gomme, perdite d'olio, riverniciatura completa, componenti principali, messa in sicurezza.

★★★ Buono (B)

La macchina si presenta in buone condizioni sia estetiche che di funzionamento.

Carro/Gomme hanno orientativamente un 30/40% di vita residua. La macchina non presenta importanti rotture e/o perdite d'olio. La macchina è pronta per lavorare "AS IS" anche se potrebbe richiedere piccoli interventi di riparazione/migliorie. La macchina è in sicurezza.

★★★★ Molto Buono (O)

La macchina si presenta in condizioni molto buone, non ha più di 5 anni e/o 5000 ore lavorate.

Non presenta problemi strutturali e può essere preparata esteticamente per renderla "quasi nuova".

Componenti principali non inferiori al 50/60% di vita residua, macchina in sicurezza.

★★★★★ Eccellente (E)

La macchina si presenta in condizioni eccellenti, prossime al nuovo.

Componenti principali non inferiori al 70/80% di vita residua, macchina in sicurezza.

Machine Rating

★ Not Working (NW)

Machine not operational or in really bad conditions. Machine has to be demolished or sold as a "parts". Machine not in security conditions.

★★ Poor (P)

Machine in bad condition, got visible cracks or repairable structural issues. Machine is operational but, in order to work properly, it may need significant repairs to tyres/truck, paint, pins and/or bushings, power train, hydraulic system.

★★★ Good (G)

Machine is in good condition and operational, with no structural issues.

Tyres/Track around 30/40% of residual life. No relevant hydraulic leaks, pins/bushings with normal wear, frame may need to be repainted.

Machine is ready to work "AS IS", it may need minor repairs for a better performance. Machine in security conditions or easy to be in safety condition.

★★★★ Very Good (VG)

Machine is in very good conditions, with no more of 5 years and/or 5000 working hours.

No structural issues; painting condition is almost perfect. May need an easy check to be sold as "Brand New".

Main components with 50/60% of life residue. Machine in security conditions.

★★★★★ Excellent (E)

Machine is in excellent condition, comparable to a new one.

Main components-with 70/80% of life residue. Machine in security conditions.