RAPPORTO DI VENDITA: CATERPILLAR D5H - Matricola 1DD01033 - Anno 1990

Il presente rapporto riporta in sintesi le osservazioni emerse dall'ispezione tecnica che il nostro consulente ha effettuato sulla macchina.

DATI GENERALI MACCHINA

MACCHINA

Modello: D5H

Famiglia: TRATTORE CINGOLATO MEDIO

Matricola: 1DD01033

Numero ordine MU/MM: MU00794117

Anno Costruzione: 1990

Contaore: 12072

Condizioni Generali Carro/Gomme residuo: 50 %

Applicazione principale macchina: APPLICAZIONE BASE (scavi e movimentazione inerti)

Ubicazione: Stock ROMA

Valutazione: ★★★☆☆

Prezzo a listino: 19.500 €

CONFIGURAZIONE MACCHINA

● Versione Macchina standard gp ● Tipologia Carro xl ● Rops chiusa ● Comando dello Sterzo sterzo differenziale ● Lama ● Barra di traino ● Residuo generale carro 50% ● Peso 13000 Kg

FOTOGRAFIE MACCHINA








CATERPILLAR


D5H LGP


D5H LGP


CATERPILLAR











ASPETTO GENERALE

Condizioni della verniciatura:	Buono
Presenza saldature telaio principale:	Presenti
Condizioni del contrappeso:	Buono

NECESSITA DI VERNICIATURA? : NO

Condizioni del telaio/bumper:	Buono
Condizioni Cabina (portiere, vetri, serrature):	Buono
Condizioni sportelli dei vani tecnici:	Buono

CARRO

Residuo ruote folli:	50
Residuo ruote motrici:	50
Residuo rulli superiori:	50
Residuo rulli inferiori:	50%
Residuo pattini:	50
Residuo catene:	50
Annotazioni su:	Carro largo 2750

PROVE DI FUNZIONALITA'

FUNZIONALITA' MOTORE E IMPIANTO ELETTRICO

In quale stato è stata visionata la macchina:	Accesa e provata per ispezione
Condizioni di funzionamento motore:	Buono
Motore presenta perdite olio:	No
Motore presenta sfiato:	No
Presenza di acqua nell'olio:	No

Motore presenta fumosità:	No
Condizioni Radiatore:	Buono
Condizioni motorino di avviamento:	Buono
Condizione batterie e cavi:	Buono
Presenta guasti elettrici/elettronici:	Presenti

FUNZIONALITA' TRASMISSIONE E STERZO

Condizioni pompa idraulica:	Buono
Condizioni freni e frizione sterzo:	Buono
Condizione motori di traslazione:	Scarso
Conduzione riduttori finali:	Buono
Annotazioni su:	La trasmissione scalda, dopo un po si ferma

GRUPPO DI SPINTA

Condizione cilindri di sollevamento:	Scarso
Condizioni Cilindri di angolazione:	Scarso
	PRESENZA SALDATURE, CRICCHE O RINFORZI : No
Condizioni TILT:	Buono
Condizioni Cilindro RIpper:	NA - Non Applicabile
Condizioni delle tubazioni flessibili:	Buono
Condizioni Perni Lama:	Buono
Condizioni Benna & Get:	Buono

Funzionamento Impianto Ingrassaggio Automatico:	Si

CABINA E STRUMENTAZIONE

Condizioni interne della cabina:	Buono
	Altre note da aggiungere : Sedile da rifoderare
Luci e Tergicristalli presentano anomalie/malfunzionamenti:	Presenti e funzionanti
Condizioni climatizzatore/riscaldamento e stato filtri:	Non funzionante
Condizioni telecamera posteriore:	Non presente

CONTROLLI 81/2008

Condizioni vetri:	Eccellente - non necessita riparazione
Condizioni luci e fanali:	Rotto o Scheggiato - necessita riparazione
Condizioni specchietti:	Mancanti
Condizioni scalette e corrimani:	Buono
Condizioni telecamere:	Rotto o Scheggiato - necessita riparazione
Condizioni lampeggiante:	Non presente
Condizioni cinture di sicurezza:	Presente e scaduta
Sono state apportate modifiche ai comandi:	NO
E' presente una leva di esclusione dei comandi:	SI
Gli strumenti sono funzionanti e ben visibili con targhette che indicano funzioni:	SI
Le cofanature sono complete e dotate di chiusura con chiave e bulloni:	SI

Le tubazioni di tutti gli impianti senza rotture e/o screpolature:	SI
Il vano batterie è protetto:	SI
L'avvisatore acustico è funzionante:	SI
Presenza passerelle:	Presente e funzionante

Valutazione Macchina

★ **Non Funzionante (NF)**

La macchina si presenta non funzionante e/o in pessime condizioni. Macchina da demolire o venduta per parti di ricambio. La macchina NON è in sicurezza.

★★ **Scarso (S)**

La macchina è in cattivo stato e può presentare visibili rotture e/o crepe su tutta la struttura. Per il suo ottimale funzionamento, o per essere avviata, può necessitare di importanti riparazioni a carro/gomme, perdite d'olio, riverniciatura completa, componenti principali, messa in sicurezza.

★★★ **Buono (B)**

La macchina si presenta in buone condizioni sia estetiche che di funzionamento.
Carro/Gomme hanno orientativamente un 30/40% di vita residua. La macchina non presenta importanti rotture e/o perdite d'olio. La macchina è pronta per lavorare "AS IS" anche se potrebbe richiedere piccoli interventi di riparazione/migliorie. La macchina è in sicurezza.

★★★★ **Molto Buono (O)**

La macchina si presenta in condizioni molto buone, non ha più di 5 anni e/o 5000 ore lavorate.
Non presenta problemi strutturali e può essere preparata esteticamente per renderla "quasi nuova".
Componenti principali non inferiori al 50/60% di vita residua, macchina in sicurezza.

★★★★★ **Eccellente (E)**

La macchina si presenta in condizioni eccellenti, prossime al nuovo.
Componenti principali non inferiori al 70/80% di vita residua, macchina in sicurezza.

Machine Rating

★ **Not Working (NW)**

Machine not operational or in really bad conditions. Machine has to be demolished or sold as a "parts". Machine not in security conditions.

★★ **Poor (P)**

Machine in bad condition, got visible cracks or repairable structural issues. Machine is operational but, in order to work properly, it may need significant repairs to tyres/truck, paint, pins and/or bushings, power train, hydraulic system.

★★★ **Good (G)**

Machine is in good condition and operational, with no structural issues.
Tyres/Track around 30/40% of residual life. No relevant hydraulic leaks, pins/bushings with normal wear, frame may need to be repainted.
Machine is ready to work "AS IS", it may need minor repairs for a better performance. Machine in security conditions or easy to be in safety condition.

★★★★ **Very Good (VG)**

Machine is in very good conditions, with no more of 5 years and/or 5000 working hours.
No structural issues; painting condition is almost perfect. May need an easy check to be sold as "Brand New".
Main components with 50/60% of life residue. Machine in security conditions.

★★★★★ **Excellent (E)**

Machine is in excellent condition, comparable to a new one.
Main components with 70/80% of life residue. Machine in security conditions.