

RAPPORTO DI VENDITA: HITACHI ZW250#KHITA - Matricola HFL4GG00H00000### - Anno 2006

Il presente rapporto riporta in sintesi le osservazioni emerse dall'ispezione tecnica che il nostro consulente ha effettuato sulla macchina.

DATI GENERALI MACCHINA

MACCHINA



Modello: ZW250#KHITA**Famiglia:** PALA GOMMATA MEDIA**Matricola:** HFL4GG00H00000###**Numero ordine MU/MM:** MU00796354**Anno Costruzione:** 2006**Contaore:** 12503**Condizioni Generali Carro/Gomme residuo:** 30 %**Applicazione principale macchina:** APPLICAZIONE BASE (scavi e movimentazione inerti)**Data disponibilità macchina :** 01/04/2026**Ubicazione:** In arrivo**Valutazione:** ★★★☆☆**Prezzo a listino:** Richiedi**CONFIGURAZIONE MACCHINA**



- Versione Macchina standard - gp
- Tipologia Sterzo volante intero Presenza Command Steering no
- Tipologia Differenziale standard
- Tipologia Cambio manuale/sequenziale
- Ride Control
- Benna benna standard 3,5mc3 Get salvalama 0
- Tipologia Gomme standard
- Residuo generale gomme 30 23.5 Anteriori michelin posteriori ricoperte
- Rops chiusa
- Impianto Aria Condizionata
- Peso 21000 Kg
- Marcatura CE
- Certificato CE
- Libretto Uso & Manutenzione
- Libretto Circolazione & Targa nessuno
- DISPONIBILE DA GENNAIO


FOTOGRAFIE MACCHINA


◆ Il contatore e':

Funzionante









ASPETTO GENERALE

- ◆ Condizioni della verniciatura: Buono
-
- ◆ Condizioni del contrappeso: Buono
- NECESSITA DI VERNICIATURA? : NO**
-
- ◆ Condizioni del telaio/bumper: Buono
-
- ◆ Condizioni portiera lato sx: Buono

◆ Condizioni snodo centrale: Buono

◆ Condizioni parafanghi: Buono

GOMME/PNEUMATICI

◆ Residuo gomme anteriori: 30

◆ Residuo gomme posteriori: 25

PROVE DI FUNZIONALITA'

FUNZIONALITA' MOTORE E IMPIANTO ELETTRICO

◆ In quale stato è stata visionata la macchina: Accesa e funzionante "al lavoro"

◆ Condizioni di funzionamento motore: Buono

◆ Motore presenta perdite olio: Sì

Se presenti perdite, da dove: : Tubazioni distributore idraulico

◆ Motore presenta sfiato: No

◆ Presenza di acqua nell'olio: No

◆ Motore presenta fumosità: No

◆ Condizioni Radiatore: Buono

◆ Condizioni motorino di avviamento: Buono

◆ Condizione batterie e cavi: Buono

◆ Presenta guasti elettrici/elettronici: No

FUNZIONALITA' TRASMISSIONE

- ◆ Condizioni pompa idraulica: Buono
- ◆ Condizione motore di traslazione (se idrostatico): Buono
- ◆ Conduzione riduttori finali: Buono
- ◆ Condizioni convertitore di coppia: Buono

PRESENZA DI PERDITE : NO

- ◆ Condizioni cambi di marcia avanti / indietro: Buono

FUNZIONALITA' STERZO

- ◆ Condizioni dei cilindri di sterzo: Buono
- ◆ Condizioni perni e boccole di sterzo: Buono
- ◆ Condizioni snodo centrale: Buono

GRUPPO CARICATORE

- ◆ Tenuta idraulica braccio (il braccio cala): No
 - ◆ Struttura braccio: Buono
- PRESENZA SALDATURE, CRICCHE O RINFORZI : No
- ◆ Condizioni delle tubazioni flessibili: Scarso
 - ◆ Condizione cilindri di sollevamento: Buono
 - ◆ Condizioni cilindri benna/attrezzatura: Buono
 - ◆ Verifica - perni e boccole gruppo caricatore: Buono

◆ Condizioni Benna & Get:	Buono
◆ Condizioni Attacco rapido:	NA - Non Applicable
◆ Funzionamento Impianto Ingrassaggio Automatico:	No

CABINA E STRUMENTAZIONE

◆ Condizioni interne della cabina:	Scarso
◆ Luci e Tergicristalli presentano anomalie/malfunzionamenti:	Presenti e funzionanti
◆ Condizioni climatizzatore/riscaldamento e stato filtri:	Presente e funzionante
◆ Condizioni telecamera posteriore:	Non presente

CONTROLLI 81/2008

◆ Condizioni freni:	Buono
◆ Condizioni freno di Stazionamento:	Buono
◆ Condizioni vetri:	Eccellente - non necessita riparazione
◆ Condizioni luci e fanali:	Eccellente - non necessita riparazione
◆ Condizioni specchietti:	Eccellente - non necessita riparazione
◆ Condizioni scalette e corrimani:	Buono
◆ Condizioni telecamere:	Rotto o Scheggiato - necessita riparazione
◆ Condizioni lampeggiante:	Non presente
◆ Condizioni cinture di sicurezza:	Presente e scaduta

- ◆ Sono state apportate modifiche ai comandi: NO
- ◆ E' presente una leva di esclusione dei comandi: SI
- ◆ Gli strumenti sono funzionanti e ben visibili con targhette che indicano funzioni: SI
- ◆ Le cofanature sono complete e dotate di chiusura con chiave e bulloni: SI
- ◆ Le tubazioni di tutti gli impianti senza rotture e/o screpolature: NO
- ◆ Il vano batterie è protetto: SI
- ◆ L'avvisatore acustico è funzionante: NO
- ◆ Presenza passerelle: Presente e funzionante

Valutazione Macchina

★ Non Funzionante (NF)

La macchina si presenta non funzionante e/o in pessime condizioni. Macchina da demolire o venduta per parti di ricambio. La macchina NON è in sicurezza.

★★ Scarso (S)

La macchina è in cattivo stato e può presentare visibili rotture e/o crepe su tutta la struttura. Per il suo ottimale funzionamento, o per essere avviata, può necessitare di importanti riparazioni a carro/gomme, perdite d'olio, riverniciatura completa, componenti principali, messa in sicurezza.

★★★ Buono (B)

La macchina si presenta in buone condizioni sia estetiche che di funzionamento.

Carro/Gomme hanno orientativamente un 30/40% di vita residua. La macchina non presenta importanti rotture e/o perdite d'olio. La macchina è pronta per lavorare "AS IS" anche se potrebbe richiedere piccoli interventi di riparazione/migliorie. La macchina è in sicurezza.

★★★★ Molto Buono (O)

La macchina si presenta in condizioni molto buone, non ha più di 5 anni e/o 5000 ore lavorate.

Non presenta problemi strutturali e può essere preparata esteticamente per renderla "quasi nuova".

Componenti principali non inferiori al 50/60% di vita residua, macchina in sicurezza.

★★★★★ Eccellente (E)

La macchina si presenta in condizioni eccellenti, prossime al nuovo.

Componenti principali non inferiori al 70/80% di vita residua, macchina in sicurezza.

Machine Rating

★ Not Working (NW)

Machine not operational or in really bad conditions. Machine has to be demolished or sold as a "parts". Machine not in security conditions.

★★ Poor (P)

Machine in bad condition, got visible cracks or repairable structural issues. Machine is operational but, in order to work properly, it may need significant repairs to tyres/truck, paint, pins and/or bushings, power train, hydraulic system.

★★★ Good (G)

Machine is in good condition and operational, with no structural issues.

Tyres/Track around 30/40% of residual life. No relevant hydraulic leaks, pins/bushings with normal wear, frame may need to be repainted.

Machine is ready to work "AS IS", it may need minor repairs for a better performance. Machine in security conditions or easy to be in safety condition.

★★★★ Very Good (VG)

Machine is in very good conditions, with no more of 5 years and/or 5000 working hours.

No structural issues; painting condition is almost perfect. May need an easy check to be sold as "Brand New".

Main components with 50/60% of life residue. Machine in security conditions.

★★★★★ Excellent (E)

Machine is in excellent condition, comparable to a new one.

Main components-with 70/80% of life residue. Machine in security conditions.