

RAPPORTO DI VENDITA: CATERPILLAR 950M - Matricola XCJ10### - Anno 2019

Il presente rapporto riporta in sintesi le osservazioni emerse dall'ispezione tecnica che il nostro consulente ha effettuato sulla macchina.

DATI GENERALI MACCHINA

MACCHINA

Modello: 950M**Famiglia:** PALA GOMMATA MEDIA**Matricola:** XCJ10###**Numero ordine MU/MM:** MU00800122**Anno Costruzione:** 2019**Contaore:** 13963**Condizioni Generali Carro/Gomme residuo:** 50 %**Applicazione principale macchina:** INDUSTRIA - AMBIENTE NON CORROSIVO**Data disponibilità macchina :** 15/07/2025**Ubicazione:** In arrivo**Valutazione:** ★★★☆☆**Prezzo a listino:** Richiedi**CONFIGURAZIONE MACCHINA**

- Versione Macchina alto sollevamento - hla
- Tipologia Sterzo joystick Presenza Command Steering si
- Tipologia Differenziale standard
- Tipologia Cambio automatico
- Ride Control
- Benna materiali leggeri 4 MC mm 2921 PER RIFIUTI ALLUMINIO Get salvalama
- Tipologia Gomme roccia piene
- Residuo generale gomme 50 23.5R25 BKT
- Rops chiusa
- Impianto Aria Condizionata
- Impianto Ingrassaggio Automatico
- Pesa
- Product Link
- Peso 19200 Kg
- Marcatura CE
- Certificato CE
- Libretto Uso & Manutenzione
- Libretto Circolazione & Targa nessuno
- JPKXL07.0BN1 EPA
- DISPONIBILE DA GENNAIO

FOTOGRAFIE MACCHINA

◆ Il contaore e':


Funzionante













ASPETTO GENERALE

◆ Condizioni della verniciatura: Buono

◆ Condizioni del contrappeso: Buono

NECESSITA DI VERNICIATURA? : NO

◆ Condizioni del telaio/bumper: Buono

◆ Condizioni portiera lato sx: Buono

◆ Condizioni snodo centrale: Scarso

◆ Condizioni parafanghi: Buono

GOMME/PNEUMATICI

◆ Residuo gomme anteriori: 50

◆ Residuo gomme posteriori: 50

PROVE DI FUNZIONALITA'

FUNZIONALITA' MOTORE E IMPIANTO ELETTRICO

◆ In quale stato è stata visionata la macchina: Spenta e ferma

◆ Condizioni di funzionamento motore: Buono

◆ Motore presenta perdite olio: No

◆ Motore presenta sfiato: No

◆ Presenza di acqua nell'olio: No

◆ Motore presenta fumosità: No

◆ Condizioni Radiatore: Buono

- ◆ Condizioni motorino di avviamento: Buono
 - ◆ Condizione batterie e cavi: Buono
 - ◆ Presenta guasti elettrici/elettronici: No
-

FUNZIONALITA' TRASMISSIONE

- ◆ Condizioni pompa idraulica: Buono
 - ◆ Condizione motore di traslazione (se idrostatico): NA - Non Applicable
 - ◆ Conduzione riduttori finali: Buono
 - ◆ Condizioni convertitore di coppia: Buono
- PRESENZA DI PERDITE : NO
-
- ◆ Condizioni cambi di marcia avanti / indietro: Buono
-

FUNZIONALITA' STERZO

- ◆ Condizioni dei cilindri di sterzo: Buono
 - ◆ Condizioni perni e boccole di sterzo: Buono
 - ◆ Condizioni snodo centrale: Scarso
 - ◆ Annotazioni sul: VEDI PREVENTIVO DI RIPARAZIONE
-

GRUPPO CARICATORE

- ◆ Tenuta idraulica braccio (il braccio cala): No
 - ◆ Struttura braccio: Buono
- PRESENZA SALDATURE, CRICCHE O RINFORZI : No
-

◆ Condizioni delle tubazioni flessibili:	Buono
◆ Condizione cilindri di sollevamento:	Buono
◆ Condizioni cilindri benna/attrezzatura:	Buono
◆ Verifica - perni e boccole gruppo caricatore:	Scarso
◆ Condizioni Benna & Get:	Buono
◆ Condizioni Attacco rapido:	NA - Non Applicabile
◆ Funzionamento Impianto Ingrassaggio Automatico:	Sì

CABINA E STRUMENTAZIONE

◆ Condizioni interne della cabina:	Buono
◆ Luci e Tergicristalli presentano anomalie/malfunzionamenti:	Presenti e funzionanti
◆ Condizioni climatizzatore/riscaldamento e stato filtri:	Presente e funzionante
◆ Condizioni telecamera posteriore:	Presente e funzionante

CONTROLLI 81/2008

◆ Condizioni freni:	Buono
◆ Condizioni freno di Stazionamento:	Buono
◆ Condizioni vetri:	Eccellente - non necessita riparazione
◆ Condizioni luci e fanali:	Eccellente - non necessita riparazione
◆ Condizioni specchietti:	Eccellente - non necessita riparazione

◆ Condizioni scalette e corrimani:	Buono
◆ Condizioni telecamere:	Eccellente - non necessita riparazione
◆ Condizioni lampeggiante:	Non presente
◆ Condizioni cinture di sicurezza:	Presente e in corso di validità
◆ Sono state apportate modifiche ai comandi:	NO
◆ E' presente una leva di esclusione dei comandi:	SI
◆ Gli strumenti sono funzionanti e ben visibili con targhette che indicano funzioni:	SI
◆ Le cofanature sono complete e dotate di chiusura con chiave e bulloni:	SI
◆ Le tubazioni di tutti gli impianti senza rotture e/o screpolature:	SI
◆ Il vano batterie è protetto:	SI
◆ L'avvisatore acustico è funzionante:	SI
◆ Presenza passerelle:	Presente e funzionante

Valutazione Macchina

★ Non Funzionante (NF)

La macchina si presenta non funzionante e/o in pessime condizioni. Macchina da demolire o venduta per parti di ricambio. La macchina NON è in sicurezza.

★★ Scarso (S)

La macchina è in cattivo stato e può presentare visibili rotture e/o crepe su tutta la struttura. Per il suo ottimale funzionamento, o per essere avviata, può necessitare di importanti riparazioni a carro/gomme, perdite d'olio, riverniciatura completa, componenti principali, messa in sicurezza.

★★★ Buono (B)

La macchina si presenta in buone condizioni sia estetiche che di funzionamento.

Carro/Gomme hanno orientativamente un 30/40% di vita residua. La macchina non presenta importanti rotture e/o perdite d'olio. La macchina è pronta per lavorare "AS IS" anche se potrebbe richiedere piccoli interventi di riparazione/migliorie. La macchina è in sicurezza.

★★★★ Molto Buono (O)

La macchina si presenta in condizioni molto buone, non ha più di 5 anni e/o 5000 ore lavorate.

Non presenta problemi strutturali e può essere preparata esteticamente per renderla "quasi nuova".

Componenti principali non inferiori al 50/60% di vita residua, macchina in sicurezza.

★★★★★ Eccellente (E)

La macchina si presenta in condizioni eccellenti, prossime al nuovo.

Componenti principali non inferiori al 70/80% di vita residua, macchina in sicurezza.

Machine Rating

★ Not Working (NW)

Machine not operational or in really bad conditions. Machine has to be demolished or sold as a "parts". Machine not in security conditions.

★★ Poor (P)

Machine in bad condition, got visible cracks or repairable structural issues. Machine is operational but, in order to work properly, it may need significant repairs to tyres/truck, paint, pins and/or bushings, power train, hydraulic system.

★★★ Good (G)

Machine is in good condition and operational, with no structural issues.

Tyres/Track around 30/40% of residual life. No relevant hydraulic leaks, pins/bushings with normal wear, frame may need to be repainted.

Machine is ready to work "AS IS", it may need minor repairs for a better performance. Machine in security conditions or easy to be in safety condition.

★★★★ Very Good (VG)

Machine is in very good conditions, with no more of 5 years and/or 5000 working hours.

No structural issues; painting condition is almost perfect. May need an easy check to be sold as "Brand New".

Main components with 50/60% of life residue. Machine in security conditions.

★★★★★ Excellent (E)

Machine is in excellent condition, comparable to a new one.

Main components-with 70/80% of life residue. Machine in security conditions.