

**RAPPORTO DI VENDITA: CATERPILLAR 311CU - Matricola CKE01### - Anno 2006**

Il presente rapporto riporta in sintesi le osservazioni emerse dall'ispezione tecnica che il nostro consulente ha effettuato sulla macchina.

**DATI GENERALI MACCHINA**

---

**MACCHINA**

---

**Modello:** 311CU**Famiglia:** ESCAVATORE CINGOLATO PICCOLO**Matricola:** CKE01###**Numero ordine MU/MM:** MU00800144**Anno Costruzione:** 2006**Contatore:** 10000**Condizioni Generali Carro/Gomme residuo:** 30 %**Applicazione principale macchina:** APPLICAZIONE BASE ( scavi e movimentazione inerti)**Data disponibilità macchina :** 01/12/2025**Ubicazione:** In arrivo**Valutazione:** ★★★☆☆**Prezzo a listino:** Richiedi**CONFIGURAZIONE MACCHINA**

---

- Versione Macchina standard
- Tipologia Braccio monoblocco
- Valvole di Blocco Braccio
- Impianti impianto combinato
- Tipologia Carro fisso
- Lama Livellamento
- Residuo generale carro 30% rulli inferiori alcuni appena sostituiti
- Tipologia Cabina fissa standard
- Protezioni Cabina frontale
- Impianto Aria Condizionata
- Peso 13300 Kg
- Marcatura CE
- Certificato CE
- Libretto Uso e manutenzione
- DISPONIBILE DA GENNAIO

## FOTOGRAFIE MACCHINA

---


◆ Il contatore è:

Rotto




Lettura stimata : 10000


◆ Annotazioni sul:

Macchina senza benna e no pinza tronchi come da foto









## ASPETTO GENERALE

---

- ◆ Condizioni della verniciatura: Buono
  - ◆ Condizioni del contrappeso: Buono
  - ◆ Condizioni del telaio/bumper: Buono
- 

## CARRO

---

- ◆ Residuo ruote motrici: 35
  - ◆ Residuo ruote folle: 34
  - ◆ Residuo rulli superiori/inferiori: 40
  - ◆ Residuo catene: 34
- 

## LATO DESTRO

---

- ◆ Condizioni sportello dx: Scarso
-

◆ Condizioni longherone dx: Scarso

---

## LATO SINISTRO

---

◆ Condizioni portiera lato sx: Scarso

---

◆ Condizioni sportello sx: Scarso

---

◆ Condizioni longherone sx: Scarso

---

◆ Condizioni cofanature/corazze inferiori: Presenti e ammaccate

---

## PROVE DI FUNZIONALITA'

---

### FUNZIONALITA' MOTORE E IMPIANTO ELETTRICO

---

◆ In quale stato è stata visionata la macchina: Accesa e funzionante "al lavoro"

---

◆ Condizioni di funzionamento motore: Buono

---

◆ Motore presenta perdite olio: Sì

Se presenti perdite, da dove: : tubazioni varie

---

◆ Motore presenta sfiato: No

---

◆ Presenza di acqua nell'olio: No

---

◆ Motore presenta fumosità: No

---

◆ Condizioni Radiatore: Buono

---

◆ Condizioni motorino di avviamento: Buono

---

◆ Condizione batterie e cavi: Buono

---

◆ Presenta guasti elettrici/elettronici: No

---

## FUNZIONALITA' TRASMISSIONE E ROTAZIONE

---

- ◆ Condizioni pompa idraulica: Buono
  - ◆ Condizioni motore di rotazione: Buono
  - ◆ Condizione motore di traslazione: Buono
  - ◆ Conduzione riduttori finali: Buono
  - ◆ Condizioni ralla: Buono
- PRESENZA DI GIOCO : NO
- ◆ Condizioni giunto idraulico: Buono
- PRESENZA DI PERDITE : NO

## GRUPPO CARICATORE

---

- ◆ Tenuta idraulica braccio (il braccio cala): No
  - ◆ Struttura braccio: Buono
- PRESENZA SALDATURE, CRICCHE O RINFORZI : No
- ◆ Struttura avambraccio: Buono
- PRESENZA SALDATURE, CRICCHE O RINFORZI : No
- ◆ Condizioni delle tubazioni flessibili: Scarso
  - ◆ Condizioni cilindri braccio: Buono
- PERDITE : Sì
- ◆ Condizioni cilindro avambraccio: Buono
- PERDITE : No
- ◆ Condizioni cilindro benna: Buono
- PERDITE : No
- ◆ Condizione perni e boccole braccio (verifica gioco): Buono

---

◆ Condizioni perni e boccole avambraccio - gioco:	Buono
◆ Condizioni perni e boccole benna - gioco:	Buono
◆ Condizioni Benna & Get:	NA - Non Applicable
◆ Condizioni Attacco rapido:	NA - Non Applicable
◆ Funzionamento Impianto Ingrassaggio Automatico:	No

---

## CABINA E STRUMENTAZIONE

---

◆ Condizioni interne della cabina:	Buono
◆ Lampeggiante presenta anomalie:	No
◆ Luci e Tergicristalli presentano anomalie/malfunzionamenti:	Presenti e non funzionanti
◆ Condizioni climatizzatore/riscaldamento e stato filtri:	Presente e non funzionante
◆ Condizioni telecamera posteriore:	Non presente

---

## CONTROLLI 81/2008

---

◆ Condizioni vetri:	Rotto o Scheggiato - necessita riparazione
◆ Condizioni luci e fanali:	Rotto o Scheggiato - necessita riparazione
◆ Condizioni specchietti:	Mancanti
◆ Condizioni scalette e corrimani:	Buono
◆ Condizioni telecamere:	Rotto o Scheggiato - necessita riparazione
◆ Condizioni lampeggiante:	Non presente

- ◆ Condizioni cinture di sicurezza: Presente e scaduta
- 
- ◆ Sono state apportate modifiche ai comandi: NO
- 
- ◆ E' presente una leva di esclusione dei comandi: SI
- 
- ◆ Gli strumenti sono funzionanti e ben visibili con targhette che indicano funzioni: SI
- 
- ◆ Le cofanature sono complete e dotate di chiusura con chiave e bulloni: SI
- 
- ◆ Le tubazioni di tutti gli impianti senza rotture e/o screpolature: NO
- 
- ◆ Il vano batterie è protetto: SI
- 
- ◆ L'avvisatore acustico è funzionante: NO
- 
- ◆ Presenza passerelle: Presente e ammaccata
-

## Valutazione Macchina

### ★ Non Funzionante (NF)

La macchina si presenta non funzionante e/o in pessime condizioni. Macchina da demolire o venduta per parti di ricambio. La macchina NON è in sicurezza.

### ★★ Scarso (S)

La macchina è in cattivo stato e può presentare visibili rotture e/o crepe su tutta la struttura. Per il suo ottimale funzionamento, o per essere avviata, può necessitare di importanti riparazioni a carro/gomme, perdite d'olio, riverniciatura completa, componenti principali, messa in sicurezza.

### ★★★ Buono (B)

La macchina si presenta in buone condizioni sia estetiche che di funzionamento.

Carro/Gomme hanno orientativamente un 30/40% di vita residua. La macchina non presenta importanti rotture e/o perdite d'olio. La macchina è pronta per lavorare "AS IS" anche se potrebbe richiedere piccoli interventi di riparazione/migliorie. La macchina è in sicurezza.

### ★★★★★ Molto Buono (O)

La macchina si presenta in condizioni molto buone, non ha più di 5 anni e/o 5000 ore lavorate.

Non presenta problemi strutturali e può essere preparata esteticamente per renderla "quasi nuova".

Componenti principali non inferiori al 50/60% di vita residua, macchina in sicurezza.

### ★★★★★ Eccellente (E)

La macchina si presenta in condizioni eccellenti, prossime al nuovo.

Componenti principali non inferiori al 70/80% di vita residua, macchina in sicurezza.

## Machine Rating

### ★ Not Working (NW)

Machine not operational or in really bad conditions. Machine has to be demolished or sold as a "parts". Machine not in security conditions.

### ★★ Poor (P)

Machine in bad condition, got visible cracks or repairable structural issues. Machine is operational but, in order to work properly, it may need significant repairs to tyres/truck, paint, pins and/or bushings, power train, hydraulic system.

### ★★★ Good (G)

Machine is in good condition and operational, with no structural issues.

Tyres/Track around 30/40% of residual life. No relevant hydraulic leaks, pins/bushings with normal wear, frame may need to be repainted.

Machine is ready to work "AS IS", it may need minor repairs for a better performance. Machine in security conditions or easy to be in safety condition.

### ★★★★★ Very Good (VG)

Machine is in very good conditions, with no more of 5 years and/or 5000 working hours.

No structural issues; painting condition is almost perfect. May need an easy check to be sold as "Brand New".

Main components with 50/60% of life residue. Machine in security conditions.

### ★★★★★ Excellent (E)

Machine is in excellent condition, comparable to a new one.

Main components with 70/80% of life residue. Machine in security conditions.