

RAPPORTO DI VENDITA: KOMATSU PW118 - Matricola F30### - Anno 2019

Il presente rapporto riporta in sintesi le osservazioni emerse dall'ispezione tecnica che il nostro consulente ha effettuato sulla macchina.

DATI GENERALI MACCHINA

MACCHINA

Modello: PW118**Famiglia:** ESCAVATORE GOMMATO PICCOLO**Matricola:** F30###**Numero ordine MU/MM:** MU00801932**Anno Costruzione:** 2019**Contatore:** 5911**Condizioni Generali Carro/Gomme residuo:** 20 %**Applicazione principale macchina:** APPLICAZIONE BASE (scavi e movimentazione inerti)**Data disponibilità macchina :** 31/12/2025**Ubicazione:** In arrivo**Valutazione:** ★★★☆☆**Prezzo a listino:** 61.000 €**CONFIGURAZIONE MACCHINA**

- Versione Macchina standard
- Tipologia Braccio posizionatore
- Valvole di Blocco Braccio
- Valvole di Blocco Avambraccio
- Impianti impianto combinato
- Attacco Rapido meccanico .
- Benna / Polipo benna pulizia canali 1800 scavo 500 mm
- Tipologia Gomme gemellari
- Residuo generale gomme 20 9.00-20 camso - alliance
- Lama Livellamento
- Stabilizzatori 2 stabilizzatori
- Tipologia Cabina fissa standard
- Impianto Aria Condizionata
- Funzionamento sì
- Peso 14300 Kg
- Marcatura CE
- Libretto Circolazione & Targa solo targa alt383
- DISPONIBILE DA DICEMBRE

FOTOGRAFIE MACCHINA

◆ Il contatore e':

Funzionante







ASPETTO GENERALE

- ◆ Condizioni della verniciatura: Buono
 - ◆ Condizioni del contrappeso: Buono
 - ◆ Condizioni del telaio/bumper: Buono
- NECESSITA DI VERNICIATURA? : NO
-

GOMME/PNEUMATICI

- ◆ Residuo gomme anteriori: 20
 - ◆ Residuo gomme posteriori: 20
-

LATO DESTRO

- ◆ Condizioni sportello dx: Buono

◆ Condizioni longherone dx: Buono

LATO SINISTRO

◆ Condizioni portiera lato sx: Buono

◆ Condizioni sportello sx: Buono

◆ Condizioni longherone sx: Buono

◆ Condizioni cofanature/corazze inferiori: Presenti e integre

PROVE DI FUNZIONALITA'

FUNZIONALITA' MOTORE E IMPIANTO ELETTRICO

◆ In quale stato è stata visionata la macchina: Accesa e funzionante "al lavoro"

◆ Condizioni di funzionamento motore: Buono

◆ Motore presenta perdite olio: No

◆ Motore presenta sfiato: No

◆ Presenza di acqua nell'olio: No

◆ Motore presenta fumosità: No

◆ Condizioni Radiatore: Buono

◆ Condizioni motorino di avviamento: Buono

◆ Condizione batterie e cavi: Buono

◆ Presenta guasti elettrici/elettronici: No

FUNZIONALITA' TRASMISSIONE E ROTAZIONE

- ◆ Condizioni pompa idraulica: Buono
 - ◆ Condizioni motore di rotazione: Buono
 - ◆ Condizione motore di traslazione: Buono
 - ◆ Conduzione riduttori finali: Buono
 - ◆ Condizioni ralla: Buono
- PRESENZA DI GIOCO : NO
-
- ◆ Condizioni giunto idraulico: Buono
- PRESENZA DI PERDITE : NO
-
- ◆ Tenuta idraulica braccio (il braccio cala): No

GRUPPO CARICATORE

- ◆ Tenuta idraulica braccio (il braccio cala): Sì
 - ◆ Struttura braccio: Buono
- PRESENZA SALDATURE, CRICCHE O RINFORZI : No
-
- ◆ Struttura avambraccio: Buono
- PRESENZA SALDATURE, CRICCHE O RINFORZI : No
-
- ◆ Condizioni delle tubazioni flessibili: Buono
 - ◆ Condizioni cilindri braccio: Buono
- PERDITE : No
-
- ◆ Condizioni cilindro avambraccio: Buono
- PERDITE : No
-
- ◆ Condizioni cilindro benna/polipo: Buono

PERDITE : No

-
- ◆ Condizione perni e boccole braccio (verifica gioco): Scarso

 - ◆ Condizioni perni e boccole avambraccio - gioco: Scarso

 - ◆ Condizioni perni e boccole benna - gioco: Scarso

 - ◆ Condizioni Benna/Polipo & Get: Scarso

 - ◆ Condizioni Attacco rapido: Scarso

 - ◆ Funzionamento Impianto Ingrassaggio Automatico: No

 - ◆ Annotazioni su: giochi vari compatibili con le ore
-

CABINA E STRUMENTAZIONE

- ◆ Condizioni interne della cabina: Scarso

 - ◆ Lampeggiante presenta anomalie: Sì

 - ◆ Luci e Tergicristalli presentano anomalie/malfunzionamenti: Presenti e funzionanti

 - ◆ Condizioni climatizzatore/riscaldamento e stato filtri: Presente e funzionante

 - ◆ Condizioni telecamera posteriore: Presente e funzionante
-

CONTROLLI 81/2008

- ◆ Condizioni freni: Scarso

- ◆ Condizioni freno di Stazionamento: Scarso

- ◆ Condizioni vetri: Rotto o Scheggiato - necessita riparazione

- ◆ Condizioni luci e fanali: Eccellente - non necessita riparazione

◆ Condizioni specchietti:	Rotto o Scheggiato - necessita riparazione
◆ Condizioni scalette e corrimani:	Buono
◆ Condizioni telecamere:	Eccellente - non necessita riparazione
◆ Condizioni lampeggiante:	Presente e funzionante
◆ Condizioni cinture di sicurezza:	Presente e scaduta
◆ Sono state apportate modifiche ai comandi:	NO
◆ E' presente una leva di esclusione dei comandi:	SI
◆ Gli strumenti sono funzionanti e ben visibili con targhette che indicano funzioni:	SI
◆ Le cofanature sono complete e dotate di chiusura con chiave e bulloni:	SI
◆ Le tubazioni di tutti gli impianti senza rotture e/o screpolature:	SI
◆ Il vano batterie è protetto:	SI
◆ L'avvisatore acustico è funzionante:	SI
◆ Presenza passerelle:	Presente e funzionante

Valutazione Macchina

★ Non Funzionante (NF)

La macchina si presenta non funzionante e/o in pessime condizioni. Macchina da demolire o venduta per parti di ricambio. La macchina NON è in sicurezza.

★★ Scarso (S)

La macchina è in cattivo stato e può presentare visibili rotture e/o crepe su tutta la struttura. Per il suo ottimale funzionamento, o per essere avviata, può necessitare di importanti riparazioni a carro/gomme, perdite d'olio, riverniciatura completa, componenti principali, messa in sicurezza.

★★★ Buono (B)

La macchina si presenta in buone condizioni sia estetiche che di funzionamento.

Carro/Gomme hanno orientativamente un 30/40% di vita residua. La macchina non presenta importanti rotture e/o perdite d'olio. La macchina è pronta per lavorare "AS IS" anche se potrebbe richiedere piccoli interventi di riparazione/migliorie. La macchina è in sicurezza.

★★★★ Molto Buono (O)

La macchina si presenta in condizioni molto buone, non ha più di 5 anni e/o 5000 ore lavorate.

Non presenta problemi strutturali e può essere preparata esteticamente per renderla "quasi nuova".

Componenti principali non inferiori al 50/60% di vita residua, macchina in sicurezza.

★★★★★ Eccellente (E)

La macchina si presenta in condizioni eccellenti, prossime al nuovo.

Componenti principali non inferiori al 70/80% di vita residua, macchina in sicurezza.

Machine Rating

★ Not Working (NW)

Machine not operational or in really bad conditions. Machine has to be demolished or sold as a "parts". Machine not in security conditions.

★★ Poor (P)

Machine in bad condition, got visible cracks or repairable structural issues. Machine is operational but, in order to work properly, it may need significant repairs to tyres/truck, paint, pins and/or bushings, power train, hydraulic system.

★★★ Good (G)

Machine is in good condition and operational, with no structural issues.

Tyres/Track around 30/40% of residual life. No relevant hydraulic leaks, pins/bushings with normal wear, frame may need to be repainted.

Machine is ready to work "AS IS", it may need minor repairs for a better performance. Machine in security conditions or easy to be in safety condition.

★★★★ Very Good (VG)

Machine is in very good conditions, with no more of 5 years and/or 5000 working hours.

No structural issues; painting condition is almost perfect. May need an easy check to be sold as "Brand New".

Main components with 50/60% of life residue. Machine in security conditions.

★★★★★ Excellent (E)

Machine is in excellent condition, comparable to a new one.

Main components-with 70/80% of life residue. Machine in security conditions.