

**RAPPORTO DI VENDITA: ATLAS 2502C#KATLS - Matricola M301### - Anno 2021**

Il presente rapporto riporta in sintesi le osservazioni emerse dall'ispezione tecnica che il nostro consulente ha effettuato sulla macchina.

**DATI GENERALI MACCHINA**

---

**MACCHINA**

---

**Modello:** 2502C#KATLS**Famiglia:** ESCAVATORE CINGOLATO MEDIO**Matricola:** M301###**Numero ordine MU/MM:** MU00802931**Anno Costruzione:** 2021**Contatore:** 5207**Condizioni Generali Carro/Gomme residuo:** 80 %**Applicazione principale macchina:** INDUSTRIA - AMBIENTE NON CORROSIVO**Data disponibilità macchina :** 10/12/2025**Ubicazione:** In arrivo**Valutazione:** ★★★☆☆**Prezzo a listino:** Richiedi**CONFIGURAZIONE MACCHINA**

---

- Versione Macchina material handling mh
- Tipologia Braccio monoblocco
- Valvole di Blocco Braccio
- Valvole di Blocco Avambraccio
- Impianti impianto combinato
- Tipologia Carro fisso
- Residuo generale carro 80%
- Il cliente NON rende il polipo
- Tipologia Cabina sollevamento idraulico
- Protezioni Cabina frontale superiore
- Peso 26400 Kg
- Marcatura CE
- Certificato CE
- Libretto Uso e manutenzione

## FOTOGRAFIE MACCHINA

◆ Il contatore è:

Funzionante







## ASPETTO GENERALE

---

- ◆ Condizioni della verniciatura: Molto Buono
- ◆ Condizioni del contrappeso: Molto Buono
- ◆ Condizioni del telaio/bumper: Molto Buono

---

◆ Residuo ruote motrici:	80
◆ Residuo ruote folle:	1
◆ Residuo rulli superiori/inferiori:	1
◆ Residuo catene:	1

---

#### LATO DESTRO

---

◆ Condizioni sportello dx:	Molto Buono
◆ Condizioni longherone dx:	Molto Buono

---

#### LATO SINISTRO

---

◆ Condizioni portiera lato sx:	Molto Buono
◆ Condizioni sportello sx:	Molto Buono
◆ Condizioni longherone sx:	Molto Buono
◆ Condizioni cofanature/corazze inferiori:	Presenti e integre

---

#### PROVE DI FUNZIONALITA'

---

#### FUNZIONALITA' MOTORE E IMPIANTO ELETTRICO

---

◆ In quale stato è stata visionata la macchina:	Accesa e funzionante "al lavoro"
◆ Condizioni di funzionamento motore:	Molto Buono
◆ Motore presenta perdite olio:	No

◆ Motore presenta sfiato:	No
◆ Presenza di acqua nell'olio:	No
◆ Motore presenta fumosità:	No
◆ Condizioni Radiatore:	Molto Buono
◆ Condizioni motorino di avviamento:	Molto Buono
◆ Condizione batterie e cavi:	Molto Buono
◆ Presenta guasti elettrici/elettronici:	No
◆ Annotazioni su	Verificare impianto aria condizionata

#### **FUNZIONALITA' TRASMISSIONE E ROTAZIONE**

---

◆ Condizioni pompa idraulica:	Buono
◆ Condizioni motore di rotazione:	Buono
◆ Condizione motore di traslazione:	Buono
◆ Conduzione riduttori finali:	Buono
◆ Condizioni ralla:	Buono
PRESENZA DI GIOCO : NO	
◆ Condizioni giunto idraulico:	Buono
PRESENZA DI PERDITE : NO	

#### **GRUPPO CARICATORE**

---

◆ Tenuta idraulica braccio (il braccio cala):	No
◆ Struttura braccio:	Buono

PRESENZA SALDATURE, CRICCHE O RINFORZI : No

◆ Struttura avambraccio: Buono

PRESENZA SALDATURE, CRICCHE O RINFORZI : No

◆ Condizioni delle tubazioni flessibili: Buono

◆ Condizioni cilindri braccio: Buono

PERDITE : No

◆ Condizioni cilindro avambraccio: Buono

PERDITE : No

◆ Condizioni cilindro benna: NA - Non Applicable

PERDITE : No

◆ Condizione perni e boccole braccio (verifica gioco): Buono

◆ Condizioni perni e boccole avambraccio - gioco: Buono

◆ Condizioni perni e boccole benna - gioco: NA - Non Applicable

◆ Condizioni Benna & Get: NA - Non Applicable

◆ Condizioni Attacco rapido: NA - Non Applicable

◆ Funzionamento Impianto Ingrassaggio Automatico: No

## CABINA E STRUMENTAZIONE

---

◆ Condizioni interne della cabina: Buono

◆ Lampeggiante presenta anomalie: Sì

◆ Luci e Tergicristalli presentano anomalie/malfunzionamenti: Presenti e funzionanti

◆ Condizioni climatizzatore/riscaldamento e stato filtri: Presente e non funzionante

◆ Condizioni telecamera posteriore: Presente e funzionante

## CONTROLLI 81/2008

- ◆ Condizioni vetri: Eccellente - non necessita riparazione
  - ◆ Condizioni luci e fanali: Eccellente - non necessita riparazione
  - ◆ Condizioni specchietti: Eccellente - non necessita riparazione
  - ◆ Condizioni scalette e corrimani: Buono
  - ◆ Condizioni telecamere: Eccellente - non necessita riparazione
  - ◆ Condizioni lampeggiante: Presente e funzionante
  - ◆ Condizioni cinture di sicurezza: Presente e scaduta
  - ◆ Sono state apportate modifiche ai comandi: NO
  - ◆ E' presente una leva di esclusione dei comandi: SI
- SE NO, LE LEVE DI COMANDO SONO PROTETTE CONTRO IL FUNZIONAMENTO ACCIDENTALE? : SI
- ◆ Gli strumenti sono funzionanti e ben visibili con targhette che indicano funzioni: SI
  - ◆ Le cofanature sono complete e dotate di chiusura con chiave e bulloni: SI
  - ◆ Le tubazioni di tutti gli impianti senza rotture e/o screpolature: NO
  - ◆ Il vano batterie è protetto: SI
  - ◆ L'avvisatore acustico è funzionante: SI
  - ◆ Presenza passerelle: Presente e funzionante
  - ◆ Annotazioni su: Cambia per motivi fiscali

## Valutazione Macchina

### ★ Non Funzionante (NF)

La macchina si presenta non funzionante e/o in pessime condizioni. Macchina da demolire o venduta per parti di ricambio. La macchina NON è in sicurezza.

### ★★ Scarso (S)

La macchina è in cattivo stato e può presentare visibili rotture e/o crepe su tutta la struttura. Per il suo ottimale funzionamento, o per essere avviata, può necessitare di importanti riparazioni a carro/gomme, perdite d'olio, riverniciatura completa, componenti principali, messa in sicurezza.

### ★★★ Buono (B)

La macchina si presenta in buone condizioni sia estetiche che di funzionamento.

Carro/Gomme hanno orientativamente un 30/40% di vita residua. La macchina non presenta importanti rotture e/o perdite d'olio. La macchina è pronta per lavorare "AS IS" anche se potrebbe richiedere piccoli interventi di riparazione/migliorie. La macchina è in sicurezza.

### ★★★★★ Molto Buono (O)

La macchina si presenta in condizioni molto buone, non ha più di 5 anni e/o 5000 ore lavorate.

Non presenta problemi strutturali e può essere preparata esteticamente per renderla "quasi nuova".

Componenti principali non inferiori al 50/60% di vita residua, macchina in sicurezza.

### ★★★★★ Eccellente (E)

La macchina si presenta in condizioni eccellenti, prossime al nuovo.

Componenti principali non inferiori al 70/80% di vita residua, macchina in sicurezza.

## Machine Rating

### ★ Not Working (NW)

Machine not operational or in really bad conditions. Machine has to be demolished or sold as a "parts". Machine not in security conditions.

### ★★ Poor (P)

Machine in bad condition, got visible cracks or repairable structural issues. Machine is operational but, in order to work properly, it may need significant repairs to tyres/truck, paint, pins and/or bushings, power train, hydraulic system.

### ★★★ Good (G)

Machine is in good condition and operational, with no structural issues.

Tyres/Track around 30/40% of residual life. No relevant hydraulic leaks, pins/bushings with normal wear, frame may need to be repainted.

Machine is ready to work "AS IS", it may need minor repairs for a better performance. Machine in security conditions or easy to be in safety condition.

### ★★★★★ Very Good (VG)

Machine is in very good conditions, with no more of 5 years and/or 5000 working hours.

No structural issues; painting condition is almost perfect. May need an easy check to be sold as "Brand New".

Main components with 50/60% of life residue. Machine in security conditions.

### ★★★★★ Excellent (E)

Machine is in excellent condition, comparable to a new one.

Main components with 70/80% of life residue. Machine in security conditions.