

RAPPORTO DI VENDITA: CATERPILLAR CB34 - Matricola 34500106 - Anno 2008

Il presente rapporto riporta in sintesi le osservazioni emerse dall'ispezione tecnica che il nostro consulente ha effettuato sulla macchina.


DATI GENERALI MACCHINA

MACCHINA

Modello: CB34**Famiglia:** COMPATTATORI UTILITY**Matricola:** 34500106**Numero ordine MU/MM:** MU00805137**Anno Costruzione:** 2008**Contatore:** 1225**Condizioni Generali Carro/Gomme residuo:** %**Applicazione principale macchina:****Ubicazione:** Stock Bologna**Valutazione:** ★★★☆☆**Prezzo a listino:** Richiedi**CONFIGURAZIONE MACCHINA**

- Configurazione Macchina configurazione standard
- Struttura Macchina arco rops pieghevole
- Peso Operativo 39
- Tipologia Gomme Posteriori (se presenti) non presenti
- Peso 3940 Kg
- Marcatura CE
- Certificato CE
- Libretto Uso & Manutenzione
- Libretto Circolazione & Targa libretto circolazione & targa MO0265

FOTOGRAFIE MACCHINA





ASPETTO GENERALE

◆ Condizioni della verniciatura:	Scarso
◆ Condizioni del Cofano motore / Tubo scarico:	Buono
◆ Condizioni Rullo anteriore:	Buono
◆ Condizioni Rullo Posteriore (gomme se presenti):	Buono
◆ Condizioni Snodo centrale:	Buono
◆ Altre note da aggiungere:	Rotto serbatoio acqua

PROVE DI FUNZIONALITA'

FUNZIONALITA' MOTORE E IMPIANTO ELETTRICO

◆ In quale stato è stata visionata la macchina:	Accesa e provata per ispezione
◆ Condizioni di funzionamento motore:	Buono
◆ Motore presenta perdite olio:	Sì
	Se presenti perdite, da dove: : Perdite olio linee tubazioni pompa idraulica
◆ Motore presenta sfiato:	No
◆ Motore presenta fumosità:	No
◆ Condizioni Radiatore:	Buono
◆ Condizione batterie:	Presenti e funzionanti
◆ Presenta guasti elettrici/elettronici:	No

FUNZIONALITA' TRASMISSIONE

◆ Condizioni pompa idraulica:	Buono
-------------------------------	-------

◆ Condizione motore di traslazione (se idrostatico): Buono

◆ Conduzione riduttori finali: Buono

◆ Condizioni cambi di marcia avanti / indietro: Buono

IMPIANTI IDRAULICI

◆ Condizioni Cilindri Idraulici: Buono

◆ Condizioni delle tubazioni flessibili: Buono

POSTAZIONE OPERATORE E STRUMENTAZIONE

◆ Condizioni sedile e strumentazione: Buono

◆ Luci presentano anomalie/malfunzionamenti: Presenti e funzionanti

CONTROLLI 81/2008

◆ Condizioni freni: Buono

◆ Condizioni freno di Stazionamento: Buono

◆ Condizioni luci e fanali: Eccellente - non necessita riparazione

◆ Condizioni specchietti: Eccellente - non necessita riparazione

◆ Condizioni scalette e corrimani: Buono

◆ Condizioni lampeggiante: Presente e funzionante

◆ Condizioni cinture di sicurezza: Presente e in corso di validità

◆ Sono state apportate modifiche ai comandi: NO

-
- ◆ E' presente una leva di esclusione dei comandi: SI
-
- ◆ Gli strumenti sono funzionanti e ben visibili con targhette che indicano funzioni: SI
-
- ◆ Le cofanature sono complete e dotate di chiusura con chiave e bulloni: SI
-
- ◆ Le tubazioni di tutti gli impianti senza rotture e/o screpolature: SI
-
- ◆ Il vano batterie è protetto: SI
-
- ◆ L'avvisatore acustico è funzionante: SI
-

Valutazione Macchina

★ Non Funzionante (NF)

La macchina si presenta non funzionante e/o in pessime condizioni. Macchina da demolire o venduta per parti di ricambio. La macchina NON è in sicurezza.

★★ Scarso (S)

La macchina è in cattivo stato e può presentare visibili rotture e/o crepe su tutta la struttura. Per il suo ottimale funzionamento, o per essere avviata, può necessitare di importanti riparazioni a carro/gomme, perdite d'olio, riverniciatura completa, componenti principali, messa in sicurezza.

★★★ Buono (B)

La macchina si presenta in buone condizioni sia estetiche che di funzionamento.

Carro/Gomme hanno orientativamente un 30/40% di vita residua. La macchina non presenta importanti rotture e/o perdite d'olio. La macchina è pronta per lavorare "AS IS" anche se potrebbe richiedere piccoli interventi di riparazione/migliorie. La macchina è in sicurezza.

★★★★★ Molto Buono (O)

La macchina si presenta in condizioni molto buone, non ha più di 5 anni e/o 5000 ore lavorate.

Non presenta problemi strutturali e può essere preparata esteticamente per renderla "quasi nuova".

Componenti principali non inferiori al 50/60% di vita residua, macchina in sicurezza.

★★★★★ Eccellente (E)

La macchina si presenta in condizioni eccellenti, prossime al nuovo.

Componenti principali non inferiori al 70/80% di vita residua, macchina in sicurezza.

Machine Rating

★ Not Working (NW)

Machine not operational or in really bad conditions. Machine has to be demolished or sold as a "parts". Machine not in security conditions.

★★ Poor (P)

Machine in bad condition, got visible cracks or repairable structural issues. Machine is operational but, in order to work properly, it may need significant repairs to tyres/truck, paint, pins and/or bushings, power train, hydraulic system.

★★★ Good (G)

Machine is in good condition and operational, with no structural issues.

Tyres/Track around 30/40% of residual life. No relevant hydraulic leaks, pins/bushings with normal wear, frame may need to be repainted.

Machine is ready to work "AS IS", it may need minor repairs for a better performance. Machine in security conditions or easy to be in safety condition.

★★★★★ Very Good (VG)

Machine is in very good conditions, with no more of 5 years and/or 5000 working hours.

No structural issues; painting condition is almost perfect. May need an easy check to be sold as "Brand New".

Main components with 50/60% of life residue. Machine in security conditions.

★★★★★ Excellent (E)

Machine is in excellent condition, comparable to a new one.

Main components with 70/80% of life residue. Machine in security conditions.