

RAPPORTO DI VENDITA: CATERPILLAR 302 CR - Matricola RHM01654 - Anno 2020

Il presente rapporto riporta in sintesi le osservazioni emerse dall'ispezione tecnica che il nostro consulente ha effettuato sulla macchina.

DATI GENERALI MACCHINA

MACCHINA

Modello: 302 CR**Famiglia:** MINIESCAVATORE CINGOLATO**Matricola:** RHM01654**Numero ordine MU/MM:** MU00805228**Anno Costruzione:** 2020**Contatore:** 2374**Condizioni Generali Carro/Gomme residuo:** 70 %**Applicazione principale macchina:** APPLICAZIONE BASE (scavi e movimentazione inerti)**Ubicazione:** Stock Off.Buniotto**Valutazione:** ★★★☆☆**Prezzo a listino:** Richiedi**CONFIGURAZIONE MACCHINA**


- Versione Macchina standard
- Tipologia Braccio monoblocco
- Impianti impianto versatilità (linea media/alta pressione + rotazione)
- Attacco Rapido meccanico CANGINI CR15
- Benna standard Get denti 2
- Tipologia Carro allargabile idraulicamente
- Lama Livellamento
- Residuo generale carro 70%
- Tipologia Cabina fissa standard
- Product Link
- Peso 1880 Kg
- Marcatura CE
- Certificato CE
- ADEGUAMENTO L81/08 DA CALCOLARE

FOTOGRAFIE MACCHINA

- ◆ Il contatore è: Funzionante

 - ◆ Annotazioni sul:
Stick leggermente storto - macchina in officina da Madaschi per tagliando, sostituzione cilindro e pulizia serbatoio per un totale di 4700 euro
-







ASPETTO GENERALE

- ◆ Condizioni della verniciatura: Scarso

- ◆ Condizioni del contrappeso: Buono

- ◆ Condizioni del telaio/bumper: Buono

CARRO

- ◆ Residuo ruote motrici: 70

- ◆ Residuo ruote folle: 70

- ◆ Residuo rulli superiori/inferiori: 70

- ◆ Residuo catene: 50

LATO DESTRO

◆ Condizioni sportello dx: Buono

◆ Condizioni longherone dx: Buono

LATO SINISTRO

◆ Condizioni portiera lato sx: Buono

◆ Condizioni sportello sx: Buono

◆ Condizioni longherone sx: Buono

◆ Condizioni cofanature/corazze inferiori: Presenti e integre

PROVE DI FUNZIONALITA'

FUNZIONALITA' MOTORE E IMPIANTO ELETTRICO

◆ In quale stato è stata visionata la macchina: Accesa e provata per ispezione

◆ Condizioni di funzionamento motore: Buono

◆ Motore presenta perdite olio: No

◆ Motore presenta sfiato: No

◆ Presenza di acqua nell'olio: No

◆ Motore presenta fumosità: No

◆ Condizioni Radiatore: Buono

◆ Condizioni motorino di avviamento: Buono

◆ Condizione batterie e cavi: Buono

-
- ◆ Presenta guasti elettrici/elettronici: Sì
-

FUNZIONALITA' TRASMISSIONE E ROTAZIONE

- ◆ Condizioni pompa idraulica: Buono
-
- ◆ Condizioni motore di rotazione: Buono
-
- ◆ Condizione motore di traslazione: Buono
-
- ◆ Conduzione riduttori finali: Buono
-
- ◆ Condizioni ralla: Buono

PRESENZA DI GIOCO : NO

- ◆ Condizioni giunto idraulico: Buono
-
- PRESENZA DI PERDITE : NO
-

GRUPPO CARICATORE

- ◆ Tenuta idraulica braccio (il braccio cala): No
-
- ◆ Struttura braccio: Buono
-
- PRESENZA SALDATURE, CRICCHE O RINFORZI : No
-
- ◆ Struttura avambraccio: Scarso
-
- PRESENZA SALDATURE, CRICCHE O RINFORZI : No
-
- ◆ Condizioni delle tubazioni flessibili: Buono
-
- ◆ Condizioni cilindri braccio: Buono
-
- PERDITE : No
-
- ◆ Condizioni cilindro avambraccio: Buono
-
- PERDITE : No
-
- ◆ Condizioni cilindro benna: Buono

PERDITE : No

-
- ◆ Condizione perni e boccole braccio (verifica gioco): Scarso

 - ◆ Condizioni perni e boccole avambraccio - gioco: Scarso

 - ◆ Condizioni perni e boccole benna - gioco: Scarso

 - ◆ Condizioni Benna & Get: Buono

 - ◆ Condizioni Attacco rapido: Buono

 - ◆ Funzionamento Impianto Ingrassaggio Automatico: No

CABINA E STRUMENTAZIONE

- ◆ Condizioni interne della cabina: Buono

- ◆ Lampeggiante presenta anomalie: No

- ◆ Luci e Tergicristalli presentano anomalie/malfunzionamenti: Presenti e non funzionanti

- ◆ Condizioni climatizzatore/riscaldamento e stato filtri: Non Presente

- ◆ Condizioni telecamera posteriore: Non presente

CONTROLLI 81/2008

- ◆ Condizioni vetri: Eccellente - non necessita riparazione

- ◆ Condizioni luci e fanali: Rotto o Scheggiato - necessita riparazione

- ◆ Condizioni specchietti: Mancanti

- ◆ Condizioni scalette e corrimani: Buono

- ◆ Condizioni telecamere: Rotto o Scheggiato - necessita riparazione

◆ Condizioni lampeggiante:	Non presente
◆ Condizioni cinture di sicurezza:	Presente e in corso di validità
◆ Sono state apportate modifiche ai comandi:	NO
◆ E' presente una leva di esclusione dei comandi:	SI
◆ Gli strumenti sono funzionanti e ben visibili con targhette che indicano funzioni:	SI
◆ Le cofanature sono complete e dotate di chiusura con chiave e bulloni:	SI
◆ Le tubazioni di tutti gli impianti senza rotture e/o screpolature:	SI
◆ Il vano batterie è protetto:	SI
◆ L'avvisatore acustico è funzionante:	NO
◆ Presenza passerelle:	Presente e funzionante

Valutazione Macchina

★ Non Funzionante (NF)

La macchina si presenta non funzionante e/o in pessime condizioni. Macchina da demolire o venduta per parti di ricambio. La macchina NON è in sicurezza.

★★ Scarso (S)

La macchina è in cattivo stato e può presentare visibili rotture e/o crepe su tutta la struttura. Per il suo ottimale funzionamento, o per essere avviata, può necessitare di importanti riparazioni a carro/gomme, perdite d'olio, riverniciatura completa, componenti principali, messa in sicurezza.

★★★ Buono (B)

La macchina si presenta in buone condizioni sia estetiche che di funzionamento.

Carro/Gomme hanno orientativamente un 30/40% di vita residua. La macchina non presenta importanti rotture e/o perdite d'olio. La macchina è pronta per lavorare "AS IS" anche se potrebbe richiedere piccoli interventi di riparazione/migliorie. La macchina è in sicurezza.

★★★★ Molto Buono (O)

La macchina si presenta in condizioni molto buone, non ha più di 5 anni e/o 5000 ore lavorate.

Non presenta problemi strutturali e può essere preparata esteticamente per renderla "quasi nuova".

Componenti principali non inferiori al 50/60% di vita residua, macchina in sicurezza.

★★★★★ Eccellente (E)

La macchina si presenta in condizioni eccellenti, prossime al nuovo.

Componenti principali non inferiori al 70/80% di vita residua, macchina in sicurezza.

Machine Rating

★ Not Working (NW)

Machine not operational or in really bad conditions. Machine has to be demolished or sold as a "parts". Machine not in security conditions.

★★ Poor (P)

Machine in bad condition, got visible cracks or repairable structural issues. Machine is operational but, in order to work properly, it may need significant repairs to tyres/truck, paint, pins and/or bushings, power train, hydraulic system.

★★★ Good (G)

Machine is in good condition and operational, with no structural issues.

Tyres/Track around 30/40% of residual life. No relevant hydraulic leaks, pins/bushings with normal wear, frame may need to be repainted.

Machine is ready to work "AS IS", it may need minor repairs for a better performance. Machine in security conditions or easy to be in safety condition.

★★★★ Very Good (VG)

Machine is in very good conditions, with no more of 5 years and/or 5000 working hours.

No structural issues; painting condition is almost perfect. May need an easy check to be sold as "Brand New".

Main components with 50/60% of life residue. Machine in security conditions.

★★★★★ Excellent (E)

Machine is in excellent condition, comparable to a new one.

Main components-with 70/80% of life residue. Machine in security conditions.