

RAPPORTO DI VENDITA: CATERPILLAR 289D - Matricola TAW07660 - Anno 2017

Il presente rapporto riporta in sintesi le osservazioni emerse dall'ispezione tecnica che il nostro consulente ha effettuato sulla macchina.

DATI GENERALI MACCHINA

MACCHINA

Modello: 289D**Famiglia:** MINIPALA CINGOLATA COMPATTA**Matricola:** TAW07660**Numero ordine MU/MM:** MU00806511**Anno Costruzione:** 2017**Contatore:** 4887**Condizioni Generali Carro/Gomme residuo:** 50 %**Applicazione principale macchina:** APPLICAZIONE BASE (scavi e movimentazione inerti)**Ubicazione:** Stock Off.Buniotto**Valutazione:** ★★★☆☆**Prezzo a listino:** Richiedi**CONFIGURAZIONE MACCHINA**

- Versione Macchina high flow
- Rops chiusa
- Benna benna standard Get denti
- Impianti Ausiliari
- Residuo generale carro 50%
- Impianto Aria Condizionata
- Peso 5550 Kg
- Certificato UK
- Marcatura CE
- Certificato CE
- Targhetta EPA (Emissioni USA)
- Libretto Uso & Manutenzione
- Libretto Circolazione & Targa libretto circolazione & targa
- ADEGUAMENTO L81/08 DA CONTEGGIARE

FOTOGRAFIE MACCHINA

◆ Il contatore e':

Funzionante





ASPETTO GENERALE

◆ Condizioni della verniciatura: Buono

◆ Condizioni del contrappeso: Buono

NECESSITA DI VERNICIATURA? : NO

◆ Condizioni del telaio/bumper: Buono

◆ Condizioni portiera lato sx: Scarso

CARRO

◆ Residuo ruote folli: 70

◆ Residuo ruote motrici: 70

◆ Residuo rulli inferiori: 70

◆ Residuo pattini: 50

◆ Residuo catene: 50

PROVE DI FUNZIONALITA'

FUNZIONALITA' MOTORE E IMPIANTO ELETTRICO

◆ In quale stato è stata visionata la macchina: Accesa e provata per ispezione

◆ Condizioni di funzionamento motore: Scarso

◆ Motore presenta perdite olio: No

◆ Motore presenta sfiato: No

◆ Presenza di acqua nell'olio: No

◆ Motore presenta fumosità: No

- ◆ Condizioni Radiatore: Buono
- ◆ Condizioni motorino di avviamento: Buono
- ◆ Condizione batterie e cavi: Buono
- ◆ Presenta guasti elettrici/elettronici: Sì

FUNZIONALITA' TRASMISSIONE E STERZO


- ◆ Condizioni pompa idraulica: Buono
- ◆ Condizioni freni e frizione sterzo: Buono
- ◆ Condizione motori di traslazione: Buono
- ◆ Conduzione riduttori finali: Buono

GRUPPO CARICATORE

- ◆ Tenuta idraulica braccio (il braccio cala): No
- ◆ Struttura braccio: Buono

Foto

PRESenza SALDATURE, CRICCHE O RINFORZI : No



| | |
|---|--------|
| ◆ Condizioni delle tubazioni flessibili: | Scarso |
| ◆ Condizione cilindri di sollevamento: | Buono |
| ◆ Condizioni cilindri benna/attrezzatura: | Buono |
| ◆ Verifica - perni e boccole gruppo caricatore: | Buono |
| ◆ Condizioni Benna & Get: | Buono |
| ◆ Funzionamento Impianto Ingrassaggio Automatico: | No |

CABINA E STRUMENTAZIONE

| | |
|---|----------------------------|
| ◆ Condizioni interne della cabina: | Buono |
| ◆ Luci e Tergicristalli presentano anomalie/malfunzionamenti: | Presenti e non funzionanti |
| ◆ Condizioni climatizzatore/riscaldamento e stato filtri: | Presente e non funzionante |
| ◆ Condizioni telecamera posteriore: | Presente e non funzionante |

CONTROLLI 81/2008

| | |
|------------------------------------|--|
| ◆ Condizioni vetri: | Eccellente - non necessita riparazione |
| ◆ Condizioni luci e fanali: | Rotto o Scheggiato - necessita riparazione |
| ◆ Condizioni specchietti: | Eccellente - non necessita riparazione |
| ◆ Condizioni scalette e corrimani: | Buono |
| ◆ Condizioni telecamere: | Rotto o Scheggiato - necessita riparazione |
| ◆ Condizioni lampeggiante: | Non presente |

| | |
|--|------------------------|
| ◆ Condizioni cinture di sicurezza: | Presente e scaduta |
| ◆ Sono state apportate modifiche ai comandi: | NO |
| ◆ E' presente una leva di esclusione dei comandi: | SI |
| SE NO, LE LEVE DI COMANDO SONO PROTETTE CONTRO IL FUNZIONAMENTO ACCIDENTALE? : NO | |
| ◆ Gli strumenti sono funzionanti e ben visibili con targhette che indicano funzioni: | SI |
| ◆ Le cofanature sono complete e dotate di chiusura con chiave e bulloni: | SI |
| ◆ Le tubazioni di tutti gli impianti senza rotture e/o screpolature: | SI |
| ◆ Il vano batterie è protetto: | SI |
| ◆ L'avvisatore acustico è funzionante: | NO |
| ◆ Presenza passerelle: | Presente e funzionante |

Valutazione Macchina

★ Non Funzionante (NF)

La macchina si presenta non funzionante e/o in pessime condizioni. Macchina da demolire o venduta per parti di ricambio. La macchina NON è in sicurezza.

★★ Scarso (S)

La macchina è in cattivo stato e può presentare visibili rotture e/o crepe su tutta la struttura. Per il suo ottimale funzionamento, o per essere avviata, può necessitare di importanti riparazioni a carro/gomme, perdite d'olio, riverniciatura completa, componenti principali, messa in sicurezza.

★★★ Buono (B)

La macchina si presenta in buone condizioni sia estetiche che di funzionamento.

Carro/Gomme hanno orientativamente un 30/40% di vita residua. La macchina non presenta importanti rotture e/o perdite d'olio. La macchina è pronta per lavorare "AS IS" anche se potrebbe richiedere piccoli interventi di riparazione/migliorie. La macchina è in sicurezza.

★★★★ Molto Buono (O)

La macchina si presenta in condizioni molto buone, non ha più di 5 anni e/o 5000 ore lavorate.

Non presenta problemi strutturali e può essere preparata esteticamente per renderla "quasi nuova".

Componenti principali non inferiori al 50/60% di vita residua, macchina in sicurezza.

★★★★★ Eccellente (E)

La macchina si presenta in condizioni eccellenti, prossime al nuovo.

Componenti principali non inferiori al 70/80% di vita residua, macchina in sicurezza.

Machine Rating

★ Not Working (NW)

Machine not operational or in really bad conditions. Machine has to be demolished or sold as a "parts". Machine not in security conditions.

★★ Poor (P)

Machine in bad condition, got visible cracks or repairable structural issues. Machine is operational but, in order to work properly, it may need significant repairs to tyres/truck, paint, pins and/or bushings, power train, hydraulic system.

★★★ Good (G)

Machine is in good condition and operational, with no structural issues.

Tyres/Track around 30/40% of residual life. No relevant hydraulic leaks, pins/bushings with normal wear, frame may need to be repainted.

Machine is ready to work "AS IS", it may need minor repairs for a better performance. Machine in security conditions or easy to be in safety condition.

★★★★ Very Good (VG)

Machine is in very good conditions, with no more of 5 years and/or 5000 working hours.

No structural issues; painting condition is almost perfect. May need an easy check to be sold as "Brand New".

Main components with 50/60% of life residue. Machine in security conditions.

★★★★★ Excellent (E)

Machine is in excellent condition, comparable to a new one.

Main components-with 70/80% of life residue. Machine in security conditions.