

RAPPORTO DI VENDITA: CASE 695S#KCASE - Matricola NGHH01727 - Anno 2016

Il presente rapporto riporta in sintesi le osservazioni emerse dall'ispezione tecnica che il nostro consulente ha effettuato sulla macchina.

DATI GENERALI MACCHINA

MACCHINA

Modello: 695S#KCASE**Famiglia:** TERNA RIGIDA**Matricola:** NGHH01727**Numero ordine MU/MM:** MU00807598**Anno Costruzione:** 2016**Contatore:** 6409**Condizioni Generali Carro/Gomme residuo:** %**Applicazione principale macchina:** APPLICAZIONE BASE (scavi e movimentazione inerti)**Ubicazione:** Stock Off.Buniotto**Valutazione:** ★★★☆☆**Prezzo a listino:** Richiedi**CONFIGURAZIONE MACCHINA**

- Versione rigida ● Rops chiusa ● Tipologia Trasmissione/Cambio powershift ● Tipologia Sterzo 4 ruote sterzanti
- Tipologia Trazione 4 ruote motrici ● Ride Control ● Benna Frontale benna 4 in 1 - multi purpose 1.00 1 ● Forche a ribaltamento ● Avambraccio estensibile o telescopico ● Impianti Ausiliari Retro Escavatore impianto martello ● Benna Posteriore benna standard 500 mm ● Impianto Aria Condizionata ● Peso 9000 Kg ● Marcatura CE ● Certificato CE ● Libretto Uso & Manutenzione ● Libretto Circolazione & Targa libretto circolazione & targa ● ADEGUAMENTO L81/08 DA CONTEGGIARE

FOTOGRAFIE MACCHINA





ASPETTO GENERALE

- ◆ Condizioni della verniciatura: Buono
 - ◆ Condizioni del telaio: Buono
 - ◆ Condizioni portiera lato sx: Buono
 - ◆ Condizioni parafanghi: Buono
-

GOMME / PNEUMATICI

- ◆ Residuo % gomme anteriori: 50
-

◆ Residuo % gomme posteriori: 50

PROVE DI FUNZIONALITA'

FUNZIONALITA' MOTORE E IMPIANTO ELETTRICO

- ◆ In quale stato è stata visionata la macchina: Spenta e ferma
 - ◆ Condizioni di funzionamento motore: Buono
 - ◆ Motore presenta perdite olio: Sì
Se presenti perdite, da dove: : copiosa perdita da pistone stabilizzatore sinistro
 - ◆ Motore presenta sfiato: No
 - ◆ Presenza di acqua nell'olio: No
 - ◆ Motore presenta fumosità: No
 - ◆ Condizioni Radiatore: Buono
 - ◆ Condizioni motorino di avviamento: Buono
 - ◆ Condizione batterie e cavi: Buono
 - ◆ Presenta guasti elettrici/elettronici: Non Presente
-

FUNZIONALITA' TRASMISSIONE

- ◆ Condizioni pompa idraulica: Buono
- ◆ Conduzione riduttori finali: Buono
- ◆ Condizioni convertitore di coppia: Buono

PRESenza DI PERDITE : NO

- ◆ Condizioni cambi di marcia avanti / indietro: Buono
-
- ◆ Condizioni snodo centrale (per terza articolata): NA - Non Applicable
-

GRUPPO CARICATORE ANTERIORE

- ◆ Tenuta idraulica braccio (il braccio cala): No
-
- ◆ Struttura braccio: Buono

Foto

PRESENZA SALDATURE, CRICCHE O RINFORZI : No



- ◆ Condizioni delle tubazioni flessibili: Buono
-
- ◆ Condizioni cilindri braccio: Buono
-
- PERDITE : No
-
- ◆ Condizioni cilindro benna: Buono
-
- PERDITE : No
-
- ◆ Condizione perni e boccole braccio (verifica gioco): Buono
-
- ◆ Verifica - gioco: Buono
-
- ◆ Condizioni Attacco rapido: NA - Non Applicable
-
- ◆ Condizioni Benna & Get: Scarso
-
- ◆ Funzionamento Impianto Ingrassaggio Automatico: No
-


- ◆ Annotazione sul gruppo caricatore: benna anteriore con salvalama usurati - anche quello della lama 4/1
-

GRUPPO CARICATORE POSTERIORE

- ◆ Tenuta idraulica braccio (il braccio cala): No
-
- ◆ Condizioni snodo / brandeggio braccio: Buono
-
- ◆ Struttura braccio: Buono

Foto

PRESENZA SALDATURE, CRICCHE O RINFORZI : No



- ◆ Condizioni delle tubazioni flessibili: Buono
-
- ◆ Condizioni cilindri braccio: Buono
-
- ◆ Condizioni cilindri avambraccio: Buono
-
- ◆ Condizioni cilindro benna: Buono
-
- ◆ Condizione perni e boccole braccio (verifica gioco): PERDITE : No
-
- ◆ Condizione perni e boccole braccio (verifica gioco): Buono
-
- ◆ Condizione perni e boccole braccio (verifica gioco): PERDITE : No
-
- ◆ Condizione perni e boccole braccio (verifica gioco): Buono

◆ Condizione perni e boccole avambraccio (verifica gioco):	Buono
◆ Verifica - gioco:	Scarso
◆ Condizioni Attacco rapido:	NA - Non Applicabile
◆ Condizioni Benna & Get:	Scarso
◆ Funzionamento Impianto Ingrassaggio Automatico:	No

CABINA E STRUMENTAZIONE

◆ Condizioni interne della cabina:	Buono
◆ Luci e Tergicristalli presentano anomalie/malfunzionamenti:	Presenti e funzionanti
◆ Condizioni climatizzatore/riscaldamento e stato filtri:	Presente e funzionante

CONTROLLI 81/2008

◆ Condizioni freni:	Buono
◆ Condizioni freno di Stazionamento:	Buono
◆ Condizioni vetri:	Eccellente - non necessita riparazione
◆ Condizioni luci e fanali:	Eccellente - non necessita riparazione
◆ Condizioni specchietti:	Eccellente - non necessita riparazione
◆ Condizioni scalette e corrimani:	Buono
◆ Condizioni telecamere:	Eccellente - non necessita riparazione
◆ Condizioni lampeggiante:	Presente e funzionante

◆ Condizioni cinture di sicurezza:	Presente e scaduta
◆ Sono state apportate modifiche ai comandi:	NO
◆ E' presente una leva di esclusione dei comandi:	SI
◆ Gli strumenti sono funzionanti e ben visibili con targhette che indicano funzioni:	SI
◆ Le cofanature sono complete e dotate di chiusura con chiave e bulloni:	SI
◆ Le tubazioni di tutti gli impianti senza rotture e/o screpolature:	SI
◆ Il vano batterie è protetto:	SI
◆ L'avvisatore acustico è funzionante:	SI
◆ Presenza passerelle:	Presente e funzionante

Valutazione Macchina

★ Non Funzionante (NF)

La macchina si presenta non funzionante e/o in pessime condizioni. Macchina da demolire o venduta per parti di ricambio. La macchina NON è in sicurezza.

★★ Scarso (S)

La macchina è in cattivo stato e può presentare visibili rotture e/o crepe su tutta la struttura. Per il suo ottimale funzionamento, o per essere avviata, può necessitare di importanti riparazioni a carro/gomme, perdite d'olio, riverniciatura completa, componenti principali, messa in sicurezza.

★★★ Buono (B)

La macchina si presenta in buone condizioni sia estetiche che di funzionamento.

Carro/Gomme hanno orientativamente un 30/40% di vita residua. La macchina non presenta importanti rotture e/o perdite d'olio. La macchina è pronta per lavorare "AS IS" anche se potrebbe richiedere piccoli interventi di riparazione/migliorie. La macchina è in sicurezza.

★★★★ Molto Buono (O)

La macchina si presenta in condizioni molto buone, non ha più di 5 anni e/o 5000 ore lavorate.

Non presenta problemi strutturali e può essere preparata esteticamente per renderla "quasi nuova".

Componenti principali non inferiori al 50/60% di vita residua, macchina in sicurezza.

★★★★★ Eccellente (E)

La macchina si presenta in condizioni eccellenti, prossime al nuovo.

Componenti principali non inferiori al 70/80% di vita residua, macchina in sicurezza.

Machine Rating

★ Not Working (NW)

Machine not operational or in really bad conditions. Machine has to be demolished or sold as a "parts". Machine not in security conditions.

★★ Poor (P)

Machine in bad condition, got visible cracks or repairable structural issues. Machine is operational but, in order to work properly, it may need significant repairs to tyres/truck, paint, pins and/or bushings, power train, hydraulic system.

★★★ Good (G)

Machine is in good condition and operational, with no structural issues.

Tyres/Track around 30/40% of residual life. No relevant hydraulic leaks, pins/bushings with normal wear, frame may need to be repainted.

Machine is ready to work "AS IS", it may need minor repairs for a better performance. Machine in security conditions or easy to be in safety condition.

★★★★ Very Good (VG)

Machine is in very good conditions, with no more of 5 years and/or 5000 working hours.

No structural issues; painting condition is almost perfect. May need an easy check to be sold as "Brand New".

Main components with 50/60% of life residue. Machine in security conditions.

★★★★★ Excellent (E)

Machine is in excellent condition, comparable to a new one.

Main components-with 70/80% of life residue. Machine in security conditions.