

**RAPPORTO DI VENDITA: CATERPILLAR MH3022 - Matricola FB302314 - Anno 2018**

Il presente rapporto riporta in sintesi le osservazioni emerse dall'ispezione tecnica che il nostro consulente ha effettuato sulla macchina.

**DATI GENERALI MACCHINA**

---

**MACCHINA**

---

**Modello:** MH3022**Famiglia:** ESCAVATORE GOMMATO PICCOLO**Matricola:** FB302314**Numero ordine MU/MM:** MU00807646**Anno Costruzione:** 2018**Contatore:** 14834**Condizioni Generali Carro/Gomme residuo:** 1 %**Applicazione principale macchina:** INDUSTRIA - AMBIENTE NON CORROSIVO**Ubicazione:** Stock Villa Autotrasp**Valutazione:** ★★★☆☆**Prezzo a listino:** Richiedi**CONFIGURAZIONE MACCHINA**

---

- Versione Macchina material handling mh
- Tipologia Braccio monoblocco
- Valvole di Blocco Braccio
- Valvole di Blocco Avambraccio
- Impianti impianto versatilità (linea media/alta pressione + rotazione)
- Tipologia Gomme gemellari
- Residuo generale gomme 1 10.00- 20 Globe star
- Lama Livellamento
- Stabilizzatori 4 stabilizzatori
- Tipologia Cabina sollevamento idraulico
- Protezioni Cabina frontale superiore
- Impianto Aria Condizionata Funzionamento sì
- Impianto Ingrassaggio Automatico Funzionamento sì
- Product Link
- Peso 22300 Kg
- Marcatura CE
- Certificato CE
- Libretto Uso & Manutenzione
- Libretto Circolazione & Targa senza libretto di circolazione e targa
- JPKXL07.0BN1 EPA
- DISPONIBILE DA GENNAIO


## FOTOGRAFIE MACCHINA


---

◆ Il contatore e':

Funzionante









## ASPETTO GENERALE

---

- ◆ Condizioni della verniciatura: Buono
- ◆ Condizioni del contrappeso: Buono  
NECESSITA DI VERNICIATURA? : NO
- ◆ Condizioni del telaio/bumper: Buono

## GOMME/PNEUMATICI

---

- ◆ Residuo gomme anteriori: 1
- ◆ Residuo gomme posteriori: 1

## LATO DESTRO

---

- ◆ Condizioni sportello dx: Buono
- ◆ Condizioni longherone dx: Buono
- ◆ Altre anomalie Pistone sportello da sostituire

## LATO SINISTRO

- 
- ◆ Condizioni portiera lato sx: Buono
  - ◆ Condizioni sportello sx: Buono
  - ◆ Condizioni longherone sx: Buono
  - ◆ Condizioni cofanature/corazze inferiori: Presenti e integre
- 

## PROVE DI FUNZIONALITA'

---

### FUNZIONALITA' MOTORE E IMPIANTO ELETTRICO

---

- ◆ In quale stato è stata visionata la macchina: Accesa e funzionante "al lavoro"
  - ◆ Condizioni di funzionamento motore: Buono
  - ◆ Motore presenta perdite olio: No  
Se presenti perdite, da dove: :
  - ◆ Motore presenta sfiato: No
  - ◆ Presenza di acqua nell'olio: No
  - ◆ Motore presenta fumosità: No
  - ◆ Condizioni Radiatore: Buono
  - ◆ Condizioni motorino di avviamento: Buono
  - ◆ Condizione batterie e cavi: Buono
  - ◆ Presenta guasti elettrici/elettronici: No
- 

### FUNZIONALITA' TRASMISSIONE E ROTAZIONE

---

◆ Condizioni pompa idraulica:	Buono
◆ Condizioni motore di rotazione:	Buono
◆ Condizione motore di traslazione:	Buono
◆ Conduzione riduttori finali:	Buono
◆ Condizioni ralla:	Buono

PRESENZA DI GIOCO : NO

◆ Condizioni giunto idraulico:	Buono
	PRESENZA DI PERDITE : NO
◆ Tenuta idraulica braccio (il braccio cala):	No

#### GRUPPO CARICATORE

---

◆ Tenuta idraulica braccio (il braccio cala):	Sì
◆ Struttura braccio:	Buono
	PRESENZA SALDATURE, CRICCHE O RINFORZI : No
◆ Struttura avambraccio:	Buono
	PRESENZA SALDATURE, CRICCHE O RINFORZI : No
◆ Condizioni delle tubazioni flessibili:	Buono
◆ Condizioni cilindri braccio:	Buono
	PERDITE : No
◆ Condizioni cilindro avambraccio:	Buono
	PERDITE : No
◆ Condizioni cilindro benna/polipo:	NA - Non Applicable
	PERDITE : No
◆ Condizione perni e boccole braccio (verifica gioco):	Buono
◆ Condizioni perni e boccole avambraccio - gioco:	Buono

---

◆ Condizioni perni e boccole benna - gioco:	NA - Non Applicable
◆ Condizioni Benna/Polipo & Get:	NA - Non Applicable
◆ Condizioni Attacco rapido:	NA - Non Applicable
◆ Funzionamento Impianto Ingrassaggio Automatico:	Sì

---

## CABINA E STRUMENTAZIONE

---

◆ Condizioni interne della cabina:	Buono
◆ Lampeggiante presenta anomalie:	Sì
◆ Luci e Tergicristalli presentano anomalie/malfunzionamenti:	Presenti e funzionanti
◆ Condizioni climatizzatore/riscaldamento e stato filtri:	Presente e funzionante
◆ Condizioni telecamera posteriore:	Presente e non funzionante

---

## CONTROLLI 81/2008

---

◆ Condizioni freni:	Buono
◆ Condizioni freno di Stazionamento:	Buono
◆ Condizioni vetri:	Eccellente - non necessita riparazione
◆ Condizioni luci e fanali:	Eccellente - non necessita riparazione
◆ Condizioni specchietti:	Mancanti
◆ Condizioni scalette e corrimani:	Buono
◆ Condizioni telecamere:	Rotto o Scheggiato - necessita riparazione

◆ Condizioni lampeggiante:	Non presente
◆ Condizioni cinture di sicurezza:	Presente e scaduta
◆ Sono state apportate modifiche ai comandi:	NO
◆ E' presente una leva di esclusione dei comandi:	SI
SE NO, LE LEVE DI COMANDO SONO PROTETTE CONTRO IL FUNZIONAMENTO ACCIDENTALE? : SI	
◆ Gli strumenti sono funzionanti e ben visibili con targhette che indicano funzioni:	SI
◆ Le cofanature sono complete e dotate di chiusura con chiave e bulloni:	SI
◆ Le tubazioni di tutti gli impianti senza rotture e/o screpolature:	NO
◆ Il vano batterie è protetto:	SI
◆ L'avvisatore acustico è funzionante:	SI
◆ Presenza passerelle:	Presente e funzionante

## Valutazione Macchina

### ★ Non Funzionante (NF)

La macchina si presenta non funzionante e/o in pessime condizioni. Macchina da demolire o venduta per parti di ricambio. La macchina NON è in sicurezza.

### ★★ Scarso (S)

La macchina è in cattivo stato e può presentare visibili rotture e/o crepe su tutta la struttura. Per il suo ottimale funzionamento, o per essere avviata, può necessitare di importanti riparazioni a carro/gomme, perdite d'olio, riverniciatura completa, componenti principali, messa in sicurezza.

### ★★★ Buono (B)

La macchina si presenta in buone condizioni sia estetiche che di funzionamento.

Carro/Gomme hanno orientativamente un 30/40% di vita residua. La macchina non presenta importanti rotture e/o perdite d'olio. La macchina è pronta per lavorare "AS IS" anche se potrebbe richiedere piccoli interventi di riparazione/migliorie. La macchina è in sicurezza.

### ★★★★ Molto Buono (O)

La macchina si presenta in condizioni molto buone, non ha più di 5 anni e/o 5000 ore lavorate.

Non presenta problemi strutturali e può essere preparata esteticamente per renderla "quasi nuova".

Componenti principali non inferiori al 50/60% di vita residua, macchina in sicurezza.

### ★★★★★ Eccellente (E)

La macchina si presenta in condizioni eccellenti, prossime al nuovo.

Componenti principali non inferiori al 70/80% di vita residua, macchina in sicurezza.

## Machine Rating

### ★ Not Working (NW)

Machine not operational or in really bad conditions. Machine has to be demolished or sold as a "parts". Machine not in security conditions.

### ★★ Poor (P)

Machine in bad condition, got visible cracks or repairable structural issues. Machine is operational but, in order to work properly, it may need significant repairs to tyres/truck, paint, pins and/or bushings, power train, hydraulic system.

### ★★★ Good (G)

Machine is in good condition and operational, with no structural issues.

Tyres/Track around 30/40% of residual life. No relevant hydraulic leaks, pins/bushings with normal wear, frame may need to be repainted.

Machine is ready to work "AS IS", it may need minor repairs for a better performance. Machine in security conditions or easy to be in safety condition.

### ★★★★ Very Good (VG)

Machine is in very good conditions, with no more of 5 years and/or 5000 working hours.

No structural issues; painting condition is almost perfect. May need an easy check to be sold as "Brand New".

Main components with 50/60% of life residue. Machine in security conditions.

### ★★★★★ Excellent (E)

Machine is in excellent condition, comparable to a new one.

Main components-with 70/80% of life residue. Machine in security conditions.