

RAPPORTO DI VENDITA: KOMATSU PC450#KKOMA - Matricola K45### - Anno 2006

Il presente rapporto riporta in sintesi le osservazioni emerse dall'ispezione tecnica che il nostro consulente ha effettuato sulla macchina.

DATI GENERALI MACCHINA

MACCHINA


Modello: PC450#KKOMA**Famiglia:** ESCAVATORE CINGOLATO MEDIO**Matricola:** K45###**Numero ordine MU/MM:** MU00809811**Anno Costruzione:** 2006**Contaore:** 15621**Condizioni Generali Carro/Gomme residuo:** 30 %**Applicazione principale macchina:** APPLICAZIONE BASE (scavi e movimentazione inerti), APPLICAZIONE GRAVOSA (galleria, porti, demolizione, mare)**Data disponibilità macchina :** 27/02/2026**Ubicazione:** In arrivo**Valutazione:** ★★★☆☆**Prezzo a listino:** 217.500 €**CONFIGURAZIONE MACCHINA**

- Versione Macchina standard demolition
- Tipologia Braccio monoblocco demolizione
- Impianti impianto combinato impianto versatilità (linea media/alta pressione + rotazione)
- Benna standard Std Get denti
- Tipologia Carro allargabile meccanicamente
- Residuo generale carro 30%
- Tipologia Cabina fissa standard
- Protezioni Cabina frontale
- Impianto Aria Condizionata
- Peso 44665 Kg
- Marcatura CE
- Certificato CE
- Braccio da Demolizione in possesso del cliente (sito in altro impianto); Il cliente dichiara che la macchina è funzionante anche con il braccio da Demolizione; N.2 benne;

FOTOGRAFIE MACCHINA


◆ Il contatore è:

Funzionante











ASPETTO GENERALE

- ◆ Condizioni della verniciatura: Scarso
 - ◆ Condizioni del contrappeso: Scarso
 - ◆ Condizioni del telaio/bumper: Scarso
-

CARRO

- ◆ Residuo ruote motrici: 30
 - ◆ Residuo ruote folle: 30
 - ◆ Residuo rulli superiori/inferiori: 30
 - ◆ Residuo catene: 30
-

LATO DESTRO

- ◆ Condizioni sportello dx: Scarso
 - ◆ Condizioni longherone dx: Scarso
 - ◆ Altre anomalie Segni strusciature;
-

LATO SINISTRO

- ◆ Condizioni portiera lato sx: Scarso
-
- ◆ Condizioni sportello sx: Scarso
-
- ◆ Condizioni longherone sx: Scarso
-
- ◆ Condizioni cofanature/corazze inferiori: Presenti e ammaccate
-

PROVE DI FUNZIONALITA'

FUNZIONALITA' MOTORE E IMPIANTO ELETTRICO

- ◆ In quale stato è stata visionata la macchina: Spenta e ferma
-
- ◆ Condizioni di funzionamento motore: Buono
-
- ◆ Motore presenta perdite olio: Sì
Se presenti perdite, da dove: : Trasudi
-
- ◆ Motore presenta sfiato: No
-
- ◆ Presenza di acqua nell'olio: No
-
- ◆ Motore presenta fumosità: No
-
- ◆ Condizioni Radiatore: Buono
-
- ◆ Condizioni motorino di avviamento: Buono
-
- ◆ Condizione batterie e cavi: Non Funzionante
-
- ◆ Presenta guasti elettrici/elettronici: No

SE SI, AGGIUNGERE DETTAGLI : Da controllare impianto elettrico; macchina spenta e ferma;

FUNZIONALITA' TRASMISSIONE E ROTAZIONE

◆ Condizioni pompa idraulica:	Buono
◆ Condizioni motore di rotazione:	Buono
◆ Condizione motore di traslazione:	Buono
◆ Conduzione riduttori finali:	Buono
◆ Condizioni ralla:	Buono
PRESENZA DI GIOCO : NO	
◆ Condizioni giunto idraulico:	Buono
PRESENZA DI PERDITE : NO	

GRUPPO CARICATORE

◆ Tenuta idraulica braccio (il braccio cala):	No
◆ Struttura braccio:	Buono
PRESENZA SALDATURE, CRICCHE O RINFORZI : No	
◆ Struttura avambraccio:	Buono
PRESENZA SALDATURE, CRICCHE O RINFORZI : No	
◆ Condizioni delle tubazioni flessibili:	Scarso
◆ Condizioni cilindri braccio:	Scarso
PERDITE : Sì	
◆ Condizioni cilindro avambraccio:	Scarso
PERDITE : Sì	
◆ Condizioni cilindro benna:	Scarso
PERDITE : Sì	
◆ Condizione perni e boccole braccio (verifica gioco):	Buono
◆ Condizioni perni e boccole avambraccio - gioco:	Scarso

◆ Condizioni perni e boccole benna - gioco:	Scarso
◆ Condizioni Benna & Get:	Scarso
◆ Condizioni Attacco rapido:	NA - Non Applicable
◆ Funzionamento Impianto Ingrassaggio Automatico:	No

CABINA E STRUMENTAZIONE

◆ Condizioni interne della cabina:	Da Revisionare
Altre note da aggiungere : Cabina da sistemare; sedile da sistemare;	
◆ Lampeggiante presenta anomalie:	No
◆ Luci e Tergicristalli presentano anomalie/malfunzionamenti:	Presenti e non funzionanti
◆ Condizioni climatizzatore/riscaldamento e stato filtri:	Presente e non funzionante
◆ Condizioni telecamera posteriore:	Non presente

CONTROLLI 81/2008

◆ Condizioni vetri:	Eccellente - non necessita riparazione
◆ Condizioni luci e fanali:	Rotto o Scheggiato - necessita riparazione
◆ Condizioni specchietti:	Mancanti
◆ Condizioni scalette e corrimani:	Scarso
◆ Condizioni telecamere:	Rotto o Scheggiato - necessita riparazione
◆ Condizioni lampeggiante:	Non presente
◆ Condizioni cinture di sicurezza:	Non presente/Rotta

- ◆ Sono state apportate modifiche ai comandi: NO

- ◆ E' presente una leva di esclusione dei comandi: SI

- ◆ Gli strumenti sono funzionanti e ben visibili con targhette che indicano funzioni: NO

- ◆ Le cofanature sono complete e dotate di chiusura con chiave e bulloni: NO

- ◆ Le tubazioni di tutti gli impianti senza rotture e/o screpolature: NO

- ◆ Il vano batterie è protetto: SI

- ◆ L'avvisatore acustico è funzionante: NO

- ◆ Presenza passerelle: Non presente

Valutazione Macchina

★ Non Funzionante (NF)

La macchina si presenta non funzionante e/o in pessime condizioni. Macchina da demolire o venduta per parti di ricambio. La macchina NON è in sicurezza.

★★ Scarso (S)

La macchina è in cattivo stato e può presentare visibili rotture e/o crepe su tutta la struttura. Per il suo ottimale funzionamento, o per essere avviata, può necessitare di importanti riparazioni a carro/gomme, perdite d'olio, riverniciatura completa, componenti principali, messa in sicurezza.

★★★ Buono (B)

La macchina si presenta in buone condizioni sia estetiche che di funzionamento.

Carro/Gomme hanno orientativamente un 30/40% di vita residua. La macchina non presenta importanti rotture e/o perdite d'olio. La macchina è pronta per lavorare "AS IS" anche se potrebbe richiedere piccoli interventi di riparazione/migliorie. La macchina è in sicurezza.

★★★★★ Molto Buono (O)

La macchina si presenta in condizioni molto buone, non ha più di 5 anni e/o 5000 ore lavorate.

Non presenta problemi strutturali e può essere preparata esteticamente per renderla "quasi nuova".

Componenti principali non inferiori al 50/60% di vita residua, macchina in sicurezza.

★★★★★ Eccellente (E)

La macchina si presenta in condizioni eccellenti, prossime al nuovo.

Componenti principali non inferiori al 70/80% di vita residua, macchina in sicurezza.

Machine Rating

★ Not Working (NW)

Machine not operational or in really bad conditions. Machine has to be demolished or sold as a "parts". Machine not in security conditions.

★★ Poor (P)

Machine in bad condition, got visible cracks or repairable structural issues. Machine is operational but, in order to work properly, it may need significant repairs to tyres/truck, paint, pins and/or bushings, power train, hydraulic system.

★★★ Good (G)

Machine is in good condition and operational, with no structural issues.

Tyres/Track around 30/40% of residual life. No relevant hydraulic leaks, pins/bushings with normal wear, frame may need to be repainted.

Machine is ready to work "AS IS", it may need minor repairs for a better performance. Machine in security conditions or easy to be in safety condition.

★★★★★ Very Good (VG)

Machine is in very good conditions, with no more of 5 years and/or 5000 working hours.

No structural issues; painting condition is almost perfect. May need an easy check to be sold as "Brand New".

Main components with 50/60% of life residue. Machine in security conditions.

★★★★★ Excellent (E)

Machine is in excellent condition, comparable to a new one.

Main components with 70/80% of life residue. Machine in security conditions.