

## RAPPORTO DI VENDITA: VOLVO L110G - Matricola VCEL110GE00009### - Anno 2014

Il presente rapporto riporta in sintesi le osservazioni emerse dall'ispezione tecnica che il nostro consulente ha effettuato sulla macchina.

### DATI GENERALI MACCHINA

---

#### MACCHINA

---

**Modello:** L110G

**Famiglia:** PALA GOMMATA MEDIA

**Matricola:** VCEL110GE00009###

**Numero ordine MU/MM:** MU00810477

**Anno Costruzione:** 2014

**Contatore:** 9908

**Condizioni Generali Carro/Gomme residuo:** 50 %

**Applicazione principale macchina:** APPLICAZIONE BASE ( scavi e movimentazione inerti)

**Data disponibilità macchina :** 27/02/2026

**Ubicazione:** In arrivo

**Valutazione:** ★★★☆☆

**Prezzo a listino:** 58.000 €

### CONFIGURAZIONE MACCHINA

---

- Versione Macchina standard - gp
- Tipologia Sterzo volante intero Presenza Command Steering no
- Tipologia Differenziale standard
- Tipologia Cambio automatico manuale/sequenziale
- Ride Control
- Benna benna standard 3,1 / 2,9 Get salvalama
- Tipologia Gomme roccia
- Residuo generale gomme 50 23.5 R 25 Cartoni (RICOPERTE)
- Rops chiusa
- Impianto Aria Condizionata
- Impianto Ingrassaggio Automatico
- Pesa
- Product Link
- Peso 20700 Kg
- Marcatura CE
- Certificato CE
- Libretto Uso & Manutenzione
- Libretto Circolazione & Targa nessuno


## FOTOGRAFIE MACCHINA


---

◆ Il contaore e':

Funzionante









## ASPETTO GENERALE

---

- ◆ Condizioni della verniciatura: Buono
  - ◆ Condizioni del contrappeso: Buono
  - ◆ Condizioni del telaio/bumper: Buono
  - ◆ Condizioni portiera lato sx: Buono
  - ◆ Condizioni snodo centrale: Buono
  - ◆ Condizioni parafanghi: Buono
- NECESSITA DI VERNICIATURA? : NO

## GOMME/PNEUMATICI

---

- ◆ Residuo gomme anteriori: 60

- ◆ Residuo gomme posteriori: 60
- 

## PROVE DI FUNZIONALITA'

---

### FUNZIONALITA' MOTORE E IMPIANTO ELETTRICO

---

- ◆ In quale stato è stata visionata la macchina: Accesa e provata per ispezione
- 
- ◆ Condizioni di funzionamento motore: Buono
- 
- ◆ Motore presenta perdite olio: No
- 
- ◆ Motore presenta sfiato: No
- 
- ◆ Presenza di acqua nell'olio: No
- 
- ◆ Motore presenta fumosità: No
- 
- ◆ Condizioni Radiatore: Buono
- 
- ◆ Condizioni motorino di avviamento: Buono
- 
- ◆ Condizione batterie e cavi: Buono
- 
- ◆ Presenta guasti elettrici/elettronici: No
- 

### FUNZIONALITA' TRASMISSIONE

---

- ◆ Condizioni pompa idraulica: Buono
- 
- ◆ Condizione motore di traslazione (se idrostatico): NA - Non Applicable
- 
- ◆ Conduzione riduttori finali: Buono
- 
- ◆ Condizioni convertitore di coppia: Buono

PRESENZA DI PERDITE : NO

- 
- ◆ Condizioni cambi di marcia avanti / indietro: Buono
- 

#### **FUNZIONALITA' STERZO**

---

- ◆ Condizioni dei cilindri di sterzo: Buono
  - ◆ Condizioni perni e boccole di sterzo: Buono
  - ◆ Condizioni snodo centrale: Buono
- 

#### **GRUPPO CARICATORE**

---

- ◆ Tenuta idraulica braccio (il braccio cala): No
  - ◆ Struttura braccio: Buono
- 

PRESENZA SALDATURE, CRICCHE O RINFORZI : No

- ◆ Condizioni delle tubazioni flessibili: Buono
  - ◆ Condizione cilindri di sollevamento: Buono
  - ◆ Condizioni cilindri benna/attrezzatura: Buono
  - ◆ Verifica - perni e boccole gruppo caricatore: Buono
  - ◆ Condizioni Benna & Get: Buono
  - ◆ Condizioni Attacco rapido: NA - Non Applicable
  - ◆ Funzionamento Impianto Ingrassaggio Automatico: Sì
- 

#### **CABINA E STRUMENTAZIONE**

---

- ◆ Condizioni interne della cabina: Buono

Altre note da aggiungere : N. 2 blocchi interruttori luci da sostituire

- ◆ Luci e Tergicristalli presentano anomalie/malfunzionamenti: Presenti e funzionanti
- ◆ Condizioni climatizzatore/riscaldamento e stato filtri: Presente e funzionante
- ◆ Condizioni telecamera posteriore: Presente e funzionante

## CONTROLLI 81/2008

---

- ◆ Condizioni freni: Buono
- ◆ Condizioni freno di Stazionamento: Buono
- ◆ Condizioni vetri: Eccellente - non necessita riparazione
- ◆ Condizioni luci e fanali: Eccellente - non necessita riparazione
- ◆ Condizioni specchietti: Rotto o Scheggiato - necessita riparazione
- ◆ Condizioni scalette e corrimani: Buono
- ◆ Condizioni telecamere: Eccellente - non necessita riparazione
- ◆ Condizioni lampeggiante: Presente e funzionante
- ◆ Condizioni cinture di sicurezza: Presente e in corso di validità
- ◆ Sono state apportate modifiche ai comandi: NO
- ◆ E' presente una leva di esclusione dei comandi: SI

SE NO, LE LEVE DI COMANDO SONO PROTETTE CONTRO IL FUNZIONAMENTO ACCIDENTALE? : SI

- ◆ Gli strumenti sono funzionanti e ben visibili con targhette che indicano funzioni: SI
- ◆ Le cofanature sono complete e dotate di chiusura con chiave e bulloni: SI
- ◆ Le tubazioni di tutti gli impianti senza rotture e/o screpolature: SI

- ◆ Il vano batterie è protetto: SI
- ◆ L'avvisatore acustico è funzionante: SI
- ◆ Presenza passerelle: Presente e funzionante

## Valutazione Macchina

### ★ Non Funzionante (NF)

La macchina si presenta non funzionante e/o in pessime condizioni. Macchina da demolire o venduta per parti di ricambio. La macchina NON è in sicurezza.

### ★★ Scarso (S)

La macchina è in cattivo stato e può presentare visibili rotture e/o crepe su tutta la struttura. Per il suo ottimale funzionamento, o per essere avviata, può necessitare di importanti riparazioni a carro/gomme, perdite d'olio, riverniciatura completa, componenti principali, messa in sicurezza.

### ★★★ Buono (B)

La macchina si presenta in buone condizioni sia estetiche che di funzionamento.

Carro/Gomme hanno orientativamente un 30/40% di vita residua. La macchina non presenta importanti rotture e/o perdite d'olio. La macchina è pronta per lavorare "AS IS" anche se potrebbe richiedere piccoli interventi di riparazione/migliorie. La macchina è in sicurezza.

### ★★★★★ Molto Buono (O)

La macchina si presenta in condizioni molto buone, non ha più di 5 anni e/o 5000 ore lavorate.

Non presenta problemi strutturali e può essere preparata esteticamente per renderla "quasi nuova".

Componenti principali non inferiori al 50/60% di vita residua, macchina in sicurezza.

### ★★★★★ Eccellente (E)

La macchina si presenta in condizioni eccellenti, prossime al nuovo.

Componenti principali non inferiori al 70/80% di vita residua, macchina in sicurezza.

## Machine Rating

### ★ Not Working (NW)

Machine not operational or in really bad conditions. Machine has to be demolished or sold as a "parts". Machine not in security conditions.

### ★★ Poor (P)

Machine in bad condition, got visible cracks or repairable structural issues. Machine is operational but, in order to work properly, it may need significant repairs to tyres/truck, paint, pins and/or bushings, power train, hydraulic system.

### ★★★ Good (G)

Machine is in good condition and operational, with no structural issues.

Tyres/Track around 30/40% of residual life. No relevant hydraulic leaks, pins/bushings with normal wear, frame may need to be repainted.

Machine is ready to work "AS IS", it may need minor repairs for a better performance. Machine in security conditions or easy to be in safety condition.

### ★★★★★ Very Good (VG)

Machine is in very good conditions, with no more of 5 years and/or 5000 working hours.

No structural issues; painting condition is almost perfect. May need an easy check to be sold as "Brand New".

Main components with 50/60% of life residue. Machine in security conditions.

### ★★★★★ Excellent (E)

Machine is in excellent condition, comparable to a new one.

Main components with 70/80% of life residue. Machine in security conditions.