

SALES REPORT: REV GCV100 - SN 10### - Year 2000

This Report is a summary about observations came out from technical inspection done by our specialised technician.

GENERAL CONDITIONS

MACHINE DATA

Model: GCV100

Family: CRUSHERS

Serial Number: 10###

Order Number MU/MM: MU00810841

Construction year: 2000

Hour meter: 7880

General residual conditions Truck/Tyres: %

Machine main application:

Machine availability date : 27/02/2026

Location: Coming in

Rating: ★★★★★

Public price: 72.500 €

MACHINE CONFIGURATION

● Machine type Standard ● undefined ● ● Boom check valves ● ● 30000 Kg ● CE Mark ● CE Certificate ● Use and maintenance manual

ORIGINS & APPLICATION

◆ Machine Origins:

Consignment

MACHINE PHOTOS

◆ Il contaore e':

Funzionante







GENERAL APPEARANCE

◆ Painting Conditions	Poor
-----------------------	------

FRANTOIO

◆ Spar conditions:	Good
--------------------	------

◆ Alimentatore:	Buono
-----------------	-------

◆ Bocca del frantoio:	Buono
-----------------------	-------

◆ Usura mascelle:	50
-------------------	----

◆ Usura corazze	50
-----------------	----

◆ Scarico sotto frantoio:	Scarso
---------------------------	--------

NASTRI

◆ Nastro principale (tappeto, raschiatori, rulli):	Scarso
--	--------

◆ Nastro laterale scarto:	Scarso
---------------------------	--------

◆ Deferrizzatore:	Buono
-------------------	-------

◆ Sistema abbattimento polveri:	NA - Non Applicabile
---------------------------------	----------------------

CARRO

◆ Condizioni generali carro	Buono
-----------------------------	-------

Functionality

◆ In quale stato è stata visionata la macchina:	Accesa e funzionante "al lavoro"
---	----------------------------------

Engine & electrical system functionality

◆ Engine working conditions:	Good
------------------------------	------

◆ Engine with oil leaks:	No
--------------------------	----

◆ Engine presents blowby:	No
---------------------------	----

◆ Engine present smokiness:	No
-----------------------------	----

◆ Radiator conditions:	Good
------------------------	------

◆ Starter motor conditions:	Good
-----------------------------	------

◆ Batteries/Cables conditions:	Good
--------------------------------	------

◆ Presence of electrical fault:	Non presente
---------------------------------	--------------

If present, add details : no

◆ Annotazioni su:	motore john deere 6 cil.
-------------------	--------------------------

Functionality drive and rotation

◆ Hydraulic pump conditions: Good

◆ Engine travel conditions: Good

Linkage Group

◆ Boom structure: Poor

Presenza di perdite? Se si, specificare da dove: : cilindri vari- motore nastro sotto tramoggia- varie

◆ Stick structure: Poor

Check 81/2008

◆ Lights conditions: Broken or Chipped - needs repair

◆ Condizioni specchietti: Mancanti

◆ Stepladders & handrails conditions: Good

◆ Cameras conditions: Broken or Chipped - needs repair

◆ Flashing conditions: Not functioning

◆ Controls been modified: No

◆ Presence of Exclusion Control Lever: Yes

◆ Are Tools Functional & Visible with tag: Yes

◆ Canopy completed and comes with keys and bolt: Yes

◆ All Pipes with no damage e/o scratches: Yes

◆ Batteries box shielded: Yes

◆ Acoustic alarm works properly: No

◆ Boardwalk presence:

Present and bashee

Valutazione Macchina

★ Non Funzionante (NF)

La macchina si presenta non funzionante e/o in pessime condizioni. Macchina da demolire o venduta per parti di ricambio. La macchina NON è in sicurezza.

★★ Scarso (S)

La macchina è in cattivo stato e può presentare visibili rotture e/o crepe su tutta la struttura. Per il suo ottimale funzionamento, o per essere avviata, può necessitare di importanti riparazioni a carro/gomme, perdite d'olio, riverniciatura completa, componenti principali, messa in sicurezza.

★★★ Buono (B)

La macchina si presenta in buone condizioni sia estetiche che di funzionamento. Carro/Gomme hanno orientativamente un 30/40% di vita residua. La macchina non presenta importanti rotture e/o perdite d'olio. La macchina è pronta per lavorare "AS IS" anche se potrebbe richiedere piccoli interventi di riparazione/migliorie. La macchina è in sicurezza.

★★★★ Molto Buono (O)

La macchina si presenta in condizioni molto buone, non ha più di 5 anni e/o 5000 ore lavorate. Non presenta problemi strutturali e può essere preparata esteticamente per renderla "quasi nuova". Componenti principali non inferiori al 50/60% di vita residua, macchina in sicurezza.

★★★★★ Eccellente (E)

La macchina si presenta in condizioni eccellenti, prossime al nuovo. Componenti principali non inferiori al 70/80% di vita residua, macchina in sicurezza.

Machine Rating

★ Not Working (NW)

Machine not operational or in really bad conditions. Machine has to be demolished or sold as a "parts". Machine not in security conditions.

★★ Poor (P)

Machine in bad condition, got visible cracks or repairable structural issues. Machine is operational but, in order to work properly, it may need significant repairs to tyres/truck, paint, pins and/or bushings, power train, hydraulic system.

★★★ Good (G)

Machine is in good condition and operational, with no structural issues. Tyres/Track around 30/40% of residual life. No relevant hydraulic leaks, pins/bushings with normal wear, frame may need to be repainted. Machine is ready to work "AS IS", it may need minor repairs for a better performance. Machine in security conditions or easy to be in safety condition.

★★★★ Very Good (VG)

Machine is in very good conditions, with no more of 5 years and/or 5000 working hours. No structural issues; painting condition is almost perfect. May need an easy check to be sold as "Brand New". Main components with 50/60% of life residue. Machine in security conditions.

★★★★★ Excellent (E)

Machine is in excellent condition, comparable to a new one. Main components-with 70/80% of life residue. Machine in security conditions.