

RAPPORTO DI VENDITA: CATERPILLAR 312D - Matricola RKF00### - Anno 2011

Il presente rapporto riporta in sintesi le osservazioni emerse dall'ispezione tecnica che il nostro consulente ha effettuato sulla macchina.

DATI GENERALI MACCHINA

MACCHINA

Modello: 312D

Famiglia: ESCAVATORE CINGOLATO PICCOLO

Matricola: RKF00###

Numero ordine MU/MM: MU00811672

Anno Costruzione: 2011

Contaore: 12500

Condizioni Generali Carro/Gomme residuo: 40 %

Applicazione principale macchina: APPLICAZIONE BASE (scavi e movimentazione inerti)

Data disponibilità macchina : 31/03/2026

Ubicazione: In arrivo

Valutazione: ★★☆☆☆

Prezzo a listino: Richiedi

CONFIGURAZIONE MACCHINA

● Versione Macchina standard ● Tipologia Braccio monoblocco ● Valvole di Blocco Braccio ● Valvole di Blocco Avambraccio ● Impianti impianto combinato impianto dedicato all'attacco rapido ● Attacco Rapido idraulico La macchina verrà consegnata con attacco rapido id Cat CW E BENNA della macchina che acquista cat 313 gc ● Benna standard 1200 Get denti ● Tipologia Carro fisso ● Residuo generale carro 40% ● Tipologia Cabina fissa standard ● Protezioni Cabina superiore ● Impianto Aria Condizionata ● Peso 16600 Kg ● Marcatura CE ● Certificato CE ● Libretto Uso e manutenzione● DISPONIBILE DA APRILE

FOTOGRAFIE MACCHINA

◆ Il contaore è:

Sostituito

Lettura stimata : 12500









◆ Condizioni della verniciatura:	Buono
----------------------------------	-------

◆ Condizioni del contrappeso:	Buono
-------------------------------	-------

◆ Condizioni del telaio/bumper:	Buono
---------------------------------	-------

CARRO

◆ Residuo ruote motrici:	40
--------------------------	----

◆ Residuo ruote folle:	40
------------------------	----

◆ Residuo rulli superiori/inferiori:	30
--------------------------------------	----

◆ Residuo catene:	30
-------------------	----

LATO DESTRO

◆ Condizioni sportello dx:	Buono
----------------------------	-------

◆ Condizioni longherone dx:	Scarso
-----------------------------	--------

◆ Altre anomalie	Lieve Ammaccatura
------------------	-------------------

LATO SINISTRO

◆ Condizioni portiera lato sx:	Buono
--------------------------------	-------

◆ Condizioni sportello sx:	Buono
----------------------------	-------

◆ Condizioni longherone sx:	Buono
-----------------------------	-------

◆ Condizioni cofanature/corazze inferiori:	Presenti e ammaccate
--	----------------------

PROVE DI FUNZIONALITA'

FUNZIONALITA' MOTORE E IMPIANTO ELETTRICO

- ◆ In quale stato è stata visionata la macchina: Accesa e provata per ispezione
-
- ◆ Condizioni di funzionamento motore: Buono
-
- ◆ Motore presenta perdite olio: No
- Se presenti perdite, da dove: : Trasudi
-
- ◆ Motore presenta sfiato: No
-
- ◆ Presenza di acqua nell'olio: No
-
- ◆ Motore presenta fumosità: No
-
- ◆ Condizioni Radiatore: Buono
-
- ◆ Condizioni motorino di avviamento: Buono
-
- ◆ Condizione batterie e cavi: Scarso
-
- ◆ Presenta guasti elettrici/elettronici: No
-

FUNZIONALITA' TRASMISSIONE E ROTAZIONE

- ◆ Condizioni pompa idraulica: Buono
-
- ◆ Condizioni motore di rotazione: Buono
-
- ◆ Condizione motore di traslazione: Buono
-
- ◆ Conduzione riduttori finali: Buono
-
- ◆ Condizioni ralla: Buono
-
- PRESENZA DI GIOCO : NO
-
- ◆ Condizioni giunto idraulico: Buono
-

PRESENZA DI PERDITE : NO

◆ Annotazioni su: Ralla lieve gioco nella norma

GRUPPO CARICATORE

◆ Tenuta idraulica braccio (il braccio cala): No

◆ Struttura braccio: Buono

PRESENZA SALDATURE, CRICCHE O RINFORZI : No

◆ Struttura avambraccio: Buono

PRESENZA SALDATURE, CRICCHE O RINFORZI : No

◆ Condizioni delle tubazioni flessibili: Buono

◆ Condizioni cilindri braccio: Buono

PERDITE : Sì

◆ Condizioni cilindro avambraccio: Buono

PERDITE : No

◆ Condizioni cilindro benna: Buono

PERDITE : No

◆ Condizione perni e boccole braccio (verifica gioco): Buono

◆ Condizioni perni e boccole avambraccio - gioco: Buono

◆ Condizioni perni e boccole benna - gioco: Buono

◆ Condizioni Benna & Get: Buono

◆ Condizioni Attacco rapido: Buono

◆ Funzionamento Impianto Ingrassaggio Automatico: No

◆ Annotazione sul gruppo caricatore: Lieve gioco braccio/stick nella norma

CABINA E STRUMENTAZIONE

◆ Condizioni interne della cabina:	Buono
◆ Lampeggiante presenta anomalie:	No
◆ Luci e Tergicristalli presentano anomalie/malfunzionamenti:	Presenti e funzionanti
◆ Condizioni climatizzatore/riscaldamento e stato filtri:	Presente e funzionante
◆ Condizioni telecamera posteriore:	Presente e funzionante
◆ Annotazioni su:	Da sostituire chiusura porta oggetti

CONTROLLI 81/2008

◆ Condizioni vetri:	Eccellente - non necessita riparazione
◆ Condizioni luci e fanali:	Eccellente - non necessita riparazione
◆ Condizioni specchietti:	Eccellente - non necessita riparazione
◆ Condizioni scalette e corrimani:	Buono
◆ Condizioni telecamere:	Eccellente - non necessita riparazione
◆ Condizioni lampeggiante:	Non presente
◆ Condizioni cinture di sicurezza:	Presente e scaduta
◆ Sono state apportate modifiche ai comandi:	NO
◆ E' presente una leva di esclusione dei comandi:	SI
SE NO, LE LEVE DI COMANDO SONO PROTETTE CONTRO IL FUNZIONAMENTO ACCIDENTALE? : SI	
◆ Gli strumenti sono funzionanti e ben visibili con targhette che indicano funzioni:	SI

◆ Le cofanature sono complete e dotate di chiusura con chiave e bulloni:	SI
◆ Le tubazioni di tutti gli impianti senza rotture e/o screpolature:	SI
◆ Il vano batterie è protetto:	SI
◆ L'avvisatore acustico è funzionante:	SI
◆ Presenza passerelle:	Presente e ammaccata

Valutazione Macchina

★ Non Funzionante (NF)

La macchina si presenta non funzionante e/o in pessime condizioni. Macchina da demolire o venduta per parti di ricambio. La macchina NON è in sicurezza.

★★ Scarso (S)

La macchina è in cattivo stato e può presentare visibili rotture e/o crepe su tutta la struttura. Per il suo ottimale funzionamento, o per essere avviata, può necessitare di importanti riparazioni a carro/gomme, perdite d'olio, riverniciatura completa, componenti principali, messa in sicurezza.

★★★ Buono (B)

La macchina si presenta in buone condizioni sia estetiche che di funzionamento.

Carro/Gomme hanno orientativamente un 30/40% di vita residua. La macchina non presenta importanti rotture e/o perdite d'olio. La macchina è pronta per lavorare "AS IS" anche se potrebbe richiedere piccoli interventi di riparazione/migliorie. La macchina è in sicurezza.

★★★★ Molto Buono (O)

La macchina si presenta in condizioni molto buone, non ha più di 5 anni e/o 5000 ore lavorate.

Non presenta problemi strutturali e può essere preparata esteticamente per renderla "quasi nuova".

Componenti principali non inferiori al 50/60% di vita residua, macchina in sicurezza.

★★★★★ Eccellente (E)

La macchina si presenta in condizioni eccellenti, prossime al nuovo.

Componenti principali non inferiori al 70/80% di vita residua, macchina in sicurezza.

Machine Rating

★ Not Working (NW)

Machine not operational or in really bad conditions. Machine has to be demolished or sold as a "parts". Machine not in security conditions.

★★ Poor (P)

Machine in bad condition, got visible cracks or repairable structural issues. Machine is operational but, in order to work properly, it may need significant repairs to tyres/truck, paint, pins and/or bushings, power train, hydraulic system.

★★★ Good (G)

Machine is in good condition and operational, with no structural issues.

Tyres/Track around 30/40% of residual life. No relevant hydraulic leaks, pins/bushings with normal wear, frame may need to be repainted.

Machine is ready to work "AS IS", it may need minor repairs for a better performance. Machine in security conditions or easy to be in safety condition.

★★★★ Very Good (VG)

Machine is in very good conditions, with no more of 5 years and/or 5000 working hours.

No structural issues; painting condition is almost perfect. May need an easy check to be sold as "Brand New".

Main components with 50/60% of life residue. Machine in security conditions.

★★★★★ Excellent (E)

Machine is in excellent condition, comparable to a new one.

Main components-with 70/80% of life residue. Machine in security conditions.