

RAPPORTO DI VENDITA: MANITOU MRT 1845 - Matricola MAN00000P01076### - Anno 2022

Il presente rapporto riporta in sintesi le osservazioni emerse dall'ispezione tecnica che il nostro consulente ha effettuato sulla macchina.

DATI GENERALI MACCHINA

MACCHINA

Modello: MRT 1845**Famiglia:** MOVIMENTATORE TELESCOPICO FISSO**Matricola:** MAN00000P01076###**Numero ordine MU/MM:** MU00811678**Anno Costruzione:** 2022**Contatore:** 240**Condizioni Generali Carro/Gomme residuo:** 90 %**Applicazione principale macchina:** APPLICAZIONE BASE (scavi e movimentazione inerti), INDUSTRIA - AMBIENTE NON CORROSIVO**Data disponibilità macchina :** 27/02/2026**Ubicazione:** In arrivo**Valutazione:** ★★★☆☆**Prezzo a listino:** 145.000 €**CONFIGURAZIONE MACCHINA**

- Versione Macchina torretta rotativa
- Tipologia Braccio 3 sfilo
- Valvole di Blocco Braccio
- Tipologia Trazione 4 ruote motrici
- Tipologia Sterzo 4 ruote sterzanti
- Stabilizzatori 4 stabilizzatori
- Impianti Ausiliari
- Impianto Attacco Rapido
- Benna benna standard Get salvalama
- Forche
- Cestello Porta Persone
- Verricello
- Tipologia Gomme standard
- Residuo generale gomme 90
- Rops chiusa
- Antifurto
- Peso 138000 Kg
- Certificato UK
- Marcatura CE
- Certificato CE
- Targhetta EPA (Emissioni USA)
- Libretto Uso & Manutenzione
- Libretto Circolazione & Targa libretto circolazione & targa

FOTOGRAFIE MACCHINA

◆ Il contatore e':

Funzionante







ASPETTO GENERALE

- ◆ Condizioni della verniciatura: Molto Buono
- ◆ Condizioni del contrappeso: Buono
NECESSITA DI VERNICIATURA? : NO
- ◆ Condizioni del telaio/bumper: Buono
- ◆ Condizioni portiera lato sx: Molto Buono
- ◆ Condizioni parafanghi: Molto Buono

GOMME/PNEUMATICI

- ◆ Residuo gomme anteriori: 90
- ◆ Residuo gomme posteriori: 90

PROVE DI FUNZIONALITA'

FUNZIONALITA' MOTORE E IMPIANTO ELETTRICO

- ◆ In quale stato è stata visionata la macchina: Accesa e funzionante "al lavoro"
 - ◆ Condizioni di funzionamento motore: Molto Buono
 - ◆ Motore presenta perdite olio: No
 - ◆ Motore presenta sfiato: No
 - ◆ Presenza di acqua nell'olio: No
 - ◆ Motore presenta fumosità: No
 - ◆ Condizioni Radiatore: Molto Buono
 - ◆ Condizioni motorino di avviamento: Molto Buono
 - ◆ Condizione batterie e cavi: Molto Buono
 - ◆ Presenta guasti elettrici/elettronici: No
-

FUNZIONALITA' TRASMISSIONE

- ◆ Condizioni pompa idraulica: Molto Buono
- ◆ Condizione motore di traslazione (se idrostatico): Molto Buono
- ◆ Conduzione riduttori finali: Molto Buono
- ◆ Condizioni convertitore di coppia: Molto Buono

PRESENZA DI PERDITE : NO

- ◆ Condizioni cambi di marcia avanti / indietro: Molto Buono

FUNZIONALITA' STERZO

- ◆ Condizioni dei cilindri di sterzo: Molto Buono
- ◆ Condizioni perni e boccole di sterzo: Molto Buono

GRUPPO CARICATORE

- ◆ Tenuta idraulica braccio (il braccio cala): No

- ◆ Struttura braccio: Molto buono

Foto

PRESENZA SALDATURE, CRICCHE O RINFORZI : No

FOTO IN AGGIORNAMENTO



FOTO IN AGGIORNAMENTO



- ◆ Condizioni delle tubazioni flessibili: Molto Buono
- ◆ Condizione cilindri di sollevamento: Molto Buono
- ◆ Condizioni cilindri benna/attrezzatura: Molto Buono
- ◆ Verifica - perni e boccole gruppo caricatore: Molto Buono
- ◆ Condizioni Benna & Get: Buono
- ◆ Condizioni Attacco rapido: Buono
- ◆ Funzionamento Impianto Ingrassaggio Automatico: No

CABINA E STRUMENTAZIONE

- ◆ Condizioni interne della cabina: Buono
 - Altre note da aggiungere : Display con appannati
 - ◆ Luci e Tergicristalli presentano anomalie/malfunzionamenti: Presenti e funzionanti
 - ◆ Condizioni climatizzatore/riscaldamento e stato filtri: Presente e funzionante
 - ◆ Condizioni telecamera posteriore: Presente e funzionante
-

CONTROLLI 81/2008

- ◆ Condizioni freni: Molto Buono
 - ◆ Condizioni freno di Stazionamento: Molto Buono
 - ◆ Condizioni vetri: Eccellente - non necessita riparazione
 - ◆ Condizioni luci e fanali: Eccellente - non necessita riparazione
 - ◆ Condizioni specchietti: Eccellente - non necessita riparazione
 - ◆ Condizioni scalette e corrimani: Molto Buono
 - ◆ Condizioni telecamere: Eccellente - non necessita riparazione
 - ◆ Condizioni lampeggiante: Presente e funzionante
 - ◆ Condizioni cinture di sicurezza: Presente e in corso di validità
 - ◆ Sono state apportate modifiche ai comandi: NO
 - ◆ E' presente una leva di esclusione dei comandi: SI
-

SE NO, LE LEVE DI COMANDO SONO PROTETTE CONTRO IL FUNZIONAMENTO ACCIDENTALE? : SI

- ◆ Gli strumenti sono funzionanti e ben visibili con targhette che indicano funzioni: NO

- ◆ Le cofanature sono complete e dotate di chiusura con chiave e bulloni: SI

- ◆ Le tubazioni di tutti gli impianti senza rotture e/o screpolature: SI

- ◆ Il vano batterie è protetto: SI

- ◆ L'avvisatore acustico è funzionante: SI

- ◆ Presenza passerelle: Presente e funzionante

Valutazione Macchina

★ Non Funzionante (NF)

La macchina si presenta non funzionante e/o in pessime condizioni. Macchina da demolire o venduta per parti di ricambio. La macchina NON è in sicurezza.

★★ Scarso (S)

La macchina è in cattivo stato e può presentare visibili rotture e/o crepe su tutta la struttura. Per il suo ottimale funzionamento, o per essere avviata, può necessitare di importanti riparazioni a carro/gomme, perdite d'olio, riverniciatura completa, componenti principali, messa in sicurezza.

★★★ Buono (B)

La macchina si presenta in buone condizioni sia estetiche che di funzionamento.

Carro/Gomme hanno orientativamente un 30/40% di vita residua. La macchina non presenta importanti rotture e/o perdite d'olio. La macchina è pronta per lavorare "AS IS" anche se potrebbe richiedere piccoli interventi di riparazione/migliorie. La macchina è in sicurezza.

★★★★ Molto Buono (O)

La macchina si presenta in condizioni molto buone, non ha più di 5 anni e/o 5000 ore lavorate.

Non presenta problemi strutturali e può essere preparata esteticamente per renderla "quasi nuova".

Componenti principali non inferiori al 50/60% di vita residua, macchina in sicurezza.

★★★★★ Eccellente (E)

La macchina si presenta in condizioni eccellenti, prossime al nuovo.

Componenti principali non inferiori al 70/80% di vita residua, macchina in sicurezza.

Machine Rating

★ Not Working (NW)

Machine not operational or in really bad conditions. Machine has to be demolished or sold as a "parts". Machine not in security conditions.

★★ Poor (P)

Machine in bad condition, got visible cracks or repairable structural issues. Machine is operational but, in order to work properly, it may need significant repairs to tyres/truck, paint, pins and/or bushings, power train, hydraulic system.

★★★ Good (G)

Machine is in good condition and operational, with no structural issues.

Tyres/Track around 30/40% of residual life. No relevant hydraulic leaks, pins/bushings with normal wear, frame may need to be repainted.

Machine is ready to work "AS IS", it may need minor repairs for a better performance. Machine in security conditions or easy to be in safety condition.

★★★★ Very Good (VG)

Machine is in very good conditions, with no more of 5 years and/or 5000 working hours.

No structural issues; painting condition is almost perfect. May need an easy check to be sold as "Brand New".

Main components with 50/60% of life residue. Machine in security conditions.

★★★★★ Excellent (E)

Machine is in excellent condition, comparable to a new one.

Main components-with 70/80% of life residue. Machine in security conditions.