

## RAPPORTO DI VENDITA: CATERPILLAR 908 M - Matricola H8803### - Anno 2018

Il presente rapporto riporta in sintesi le osservazioni emerse dall'ispezione tecnica che il nostro consulente ha effettuato sulla macchina.

### DATI GENERALI MACCHINA

---

#### MACCHINA

---

**Modello:** 908 M

**Famiglia:** PALA GOMMATA COMPATTA

**Matricola:** H8803###

**Numero ordine MU/MM:** MU00813039

**Anno Costruzione:** 2018

**Contaore:** 5000

**Condizioni Generali Carro/Gomme residuo:** 50 %

**Applicazione principale macchina:** APPLICAZIONE BASE ( scavi e movimentazione inerti)

**Data disponibilità macchina :** 27/02/2026

**Ubicazione:** In arrivo

**Valutazione:** ★★☆☆☆

**Prezzo a listino:** 57.000 €

### CONFIGURAZIONE MACCHINA

---

- Versione Macchina standard - gp ● Tipologia Sterzo volante intero Presenza Command Steering no ● Tipologia Differenziale slittamento controllato ● Tipologia Cambio idrostatico ● Impianti Ausiliari ● Impianto Attacco Rapido ● Attacco Rapido idraulico ● Benna benna standard 1 mc Get salvalama ● Forche ● Tipologia Gomme standard ● Residuo generale gomme 50 50 qanteriori - 90 % posteriori ● Rops chiusa ● Impianto Aria Condizionata ● Peso 6000 Kg ● Marcatura CE ● Certificato CE ● Targhetta EPA (Emissioni USA) ● Libretto Uso & Manutenzione ● Libretto Circolazione & Targa libretto circolazione & targa

## FOTOGRAFIE MACCHINA


---

◆ Il contaore e':

Funzionante









## ASPETTO GENERALE

◆ Condizioni della verniciatura:

Buono

◆ Condizioni del contrappeso: Buono

NECESSITA DI VERNICIATURA? : NO

◆ Condizioni del telaio/bumper: Buono

◆ Condizioni portiera lato sx: Buono

◆ Condizioni snodo centrale: Buono

◆ Condizioni parafranghi: Scarso

#### GOMME/PNEUMATICI

◆ Residuo gomme anteriori: 50

◆ Residuo gomme posteriori: 90

#### PROVE DI FUNZIONALITA'

##### FUNZIONALITA' MOTORE E IMPIANTO ELETTRICO

◆ In quale stato è stata visionata la macchina: Accesa e funzionante "al lavoro"

◆ Condizioni di funzionamento motore: Molto Buono

◆ Motore presenta perdite olio: No

◆ Motore presenta sfiato: No

◆ Presenza di acqua nell'olio: No

◆ Motore presenta fumosità: No

◆ Condizioni Radiatore: Buono

◆ Condizioni motorino di avviamento: Buono

◆ Condizione batterie e cavi: Buono

---

◆ Presenta guasti elettrici/elettronici: No

---

#### **FUNZIONALITA' TRASMISSIONE**

---

◆ Condizioni pompa idraulica: Buono

---

◆ Condizione motore di traslazione (se idrostatico): Buono

---

◆ Conduzione riduttori finali: Buono

---

◆ Condizioni convertitore di coppia: NA - Non Applicabile

PRESENZA DI PERDITE : NO

---

◆ Condizioni cambi di marcia avanti / indietro: Buono

---

#### **FUNZIONALITA' STERZO**

---

◆ Condizioni dei cilindri di sterzo: Buono

---

◆ Condizioni perni e boccole di sterzo: Buono

---

◆ Condizioni snodo centrale: Buono

---

#### **GRUPPO CARICATORE**

---

◆ Tenuta idraulica braccio (il braccio cala): No

---

◆ Struttura braccio: Buono

PRESENZA SALDATURE, CRICCHE O RINFORZI : No

---

◆ Condizioni delle tubazioni flessibili: Buono

---

◆ Condizione cilindri di sollevamento: Buono

---

|                                                   |       |
|---------------------------------------------------|-------|
| ◆ Condizioni cilindri benna/attrezzatura:         | Buono |
| ◆ Verifica - perni e boccole gruppo caricatore:   | Buono |
| ◆ Condizioni Benna & Get:                         | Buono |
| ◆ Condizioni Attacco rapido:                      | Buono |
| ◆ Funzionamento Impianto Ingrassaggio Automatico: | No    |

## CABINA E STRUMENTAZIONE

|                                                               |                        |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|
| ◆ Condizioni interne della cabina:                            | Buono                  |
| ◆ Luci e Tergicristalli presentano anomalie/malfunzionamenti: | Presenti e funzionanti |
| ◆ Condizioni climatizzatore/riscaldamento e stato filtri:     | Presente e funzionante |
| ◆ Condizioni telecamera posteriore:                           | Non presente           |

## CONTROLLI 81/2008

|                                      |                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| ◆ Condizioni freni:                  | Buono                                      |
| ◆ Condizioni freno di Stazionamento: | Buono                                      |
| ◆ Condizioni vetri:                  | Eccellente - non necessita riparazione     |
| ◆ Condizioni luci e fanali:          | Eccellente - non necessita riparazione     |
| ◆ Condizioni specchietti:            | Eccellente - non necessita riparazione     |
| ◆ Condizioni scalette e corrimani:   | Buono                                      |
| ◆ Condizioni telecamere:             | Rotto o Scheggiato - necessita riparazione |

|                                                                                      |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| ◆ Condizioni lampeggiante:                                                           | Presente e funzionante          |
| ◆ Condizioni cinture di sicurezza:                                                   | Presente e in corso di validità |
| ◆ Sono state apportate modifiche ai comandi:                                         | NO                              |
| ◆ E' presente una leva di esclusione dei comandi:                                    | SI                              |
| ◆ Gli strumenti sono funzionanti e ben visibili con targhette che indicano funzioni: | SI                              |
| ◆ Le cofanature sono complete e dotate di chiusura con chiave e bulloni:             | SI                              |
| ◆ Le tubazioni di tutti gli impianti senza rotture e/o screpolature:                 | SI                              |
| ◆ Il vano batterie è protetto:                                                       | SI                              |
| ◆ L'avvisatore acustico è funzionante:                                               | SI                              |
| ◆ Presenza passerelle:                                                               | Presente e funzionante          |

## Valutazione Macchina

### ★ Non Funzionante (NF)

La macchina si presenta non funzionante e/o in pessime condizioni. Macchina da demolire o venduta per parti di ricambio. La macchina NON è in sicurezza.

### ★★ Scarso (S)

La macchina è in cattivo stato e può presentare visibili rotture e/o crepe su tutta la struttura. Per il suo ottimale funzionamento, o per essere avviata, può necessitare di importanti riparazioni a carro/gomme, perdite d'olio, riverniciatura completa, componenti principali, messa in sicurezza.

### ★★★ Buono (B)

La macchina si presenta in buone condizioni sia estetiche che di funzionamento. Carro/Gomme hanno orientativamente un 30/40% di vita residua. La macchina non presenta importanti rotture e/o perdite d'olio. La macchina è pronta per lavorare "AS IS" anche se potrebbe richiedere piccoli interventi di riparazione/migliorie. La macchina è in sicurezza.

### ★★★★ Molto Buono (O)

La macchina si presenta in condizioni molto buone, non ha più di 5 anni e/o 5000 ore lavorate. Non presenta problemi strutturali e può essere preparata esteticamente per renderla "quasi nuova". Componenti principali non inferiori al 50/60% di vita residua, macchina in sicurezza.

### ★★★★★ Eccellente (E)

La macchina si presenta in condizioni eccellenti, prossime al nuovo. Componenti principali non inferiori al 70/80% di vita residua, macchina in sicurezza.

## Machine Rating

### ★ Not Working (NW)

Machine not operational or in really bad conditions. Machine has to be demolished or sold as a "parts". Machine not in security conditions.

### ★★ Poor (P)

Machine in bad condition, got visible cracks or repairable structural issues. Machine is operational but, in order to work properly, it may need significant repairs to tyres/truck, paint, pins and/or bushings, power train, hydraulic system.

### ★★★ Good (G)

Machine is in good condition and operational, with no structural issues. Tyres/Track around 30/40% of residual life. No relevant hydraulic leaks, pins/bushings with normal wear, frame may need to be repainted. Machine is ready to work "AS IS", it may need minor repairs for a better performance. Machine in security conditions or easy to be in safety condition.

### ★★★★ Very Good (VG)

Machine is in very good conditions, with no more of 5 years and/or 5000 working hours. No structural issues; painting condition is almost perfect. May need an easy check to be sold as "Brand New". Main components with 50/60% of life residue. Machine in security conditions.

### ★★★★★ Excellent (E)

Machine is in excellent condition, comparable to a new one. Main components-with 70/80% of life residue. Machine in security conditions.