

RAPPORTO DI VENDITA: VOLVO L260H - Matricola VCEL260HA00002### - Anno 2024

Il presente rapporto riporta in sintesi le osservazioni emerse dall'ispezione tecnica che il nostro consulente ha effettuato sulla macchina.

DATI GENERALI MACCHINA

MACCHINA

Modello: L260H

Famiglia: PALA GOMMATA MEDIA

Matricola: VCEL260HA00002###

Numero ordine MU/MM: MU00814718

Anno Costruzione: 2024

Contaore: 1879

Condizioni Generali Carro/Gomme residuo: 80 %

Applicazione principale macchina: APPLICAZIONE BASE (scavi e movimentazione inerti)

Data disponibilità macchina : 27/03/2026

Ubicazione: In arrivo

Valutazione: ★★★★★

Prezzo a listino: 640.000 €

CONFIGURAZIONE MACCHINA

● Versione Macchina standard - gp ● Tipologia Sterzo volante intero Presenza Command Steering si ● Tipologia Differenziale slittamento controllato ● Tipologia Cambio automatico ● Ride Control ● Benna benna standard Get salvalama ● Tipologia Gomme standard ● Residuo generale gomme 80 MICHELIN ● Rops chiusa ● Impianto Aria Condizionata ● Pesa ● Peso 39000 Kg ● Marcatura CE ● Certificato CE ● Libretto Uso & Manutenzione ● Libretto Circolazione & Targa nessuno

FOTOGRAFIE MACCHINA

◆ Il contaore e':

Funzionante





ASPETTO GENERALE

◆ Condizioni della verniciatura:	Molto Buono
◆ Condizioni del contrappeso:	Molto Buono
NECESSITA DI VERNICIATURA? : NO	
◆ Condizioni del telaio/bumper:	Molto Buono
◆ Condizioni portiera lato sx:	Molto Buono
◆ Condizioni snodo centrale:	Molto Buono
◆ Condizioni parafanghi:	Molto Buono

GOMME/PNEUMATICI

◆ Residuo gomme anteriori:	79
◆ Residuo gomme posteriori:	80

PROVE DI FUNZIONALITA'

FUNZIONALITA' MOTORE E IMPIANTO ELETTRICO

◆ In quale stato è stata visionata la macchina:	Accesa e funzionante "al lavoro"
◆ Condizioni di funzionamento motore:	Molto Buono
◆ Motore presenta perdite olio:	No
◆ Motore presenta sfiato:	No
◆ Presenza di acqua nell'olio:	No
◆ Motore presenta fumosità:	No
◆ Condizioni Radiatore:	Molto Buono
◆ Condizioni motorino di avviamento:	Molto Buono
◆ Condizione batterie e cavi:	Molto Buono
◆ Presenta guasti elettrici/elettronici:	No

FUNZIONALITA' TRASMISSIONE

◆ Condizioni pompa idraulica:	Molto Buono
◆ Condizione motore di traslazione (se idrostatico):	Molto Buono
◆ Conduzione riduttori finali:	Molto Buono
◆ Condizioni convertitore di coppia:	Molto Buono
PRESENZA DI PERDITE : NO	
◆ Condizioni cambi di marcia avanti / indietro:	Molto Buono

FUNZIONALITA' STERZO

◆ Condizioni dei cilindri di sterzo:	Molto Buono
--------------------------------------	-------------

◆ Condizioni perni e boccole di sterzo:	Molto Buono
---	-------------

◆ Condizioni snodo centrale:	Molto Buono
------------------------------	-------------

GRUPPO CARICATORE

◆ Tenuta idraulica braccio (il braccio cala):	No
---	----

◆ Struttura braccio:	Molto buono
----------------------	-------------

PRESENZA SALDATURE, CRICCHE O RINFORZI : No

◆ Condizioni delle tubazioni flessibili:	Molto Buono
--	-------------

◆ Condizione cilindri di sollevamento:	Molto Buono
--	-------------

◆ Condizioni cilindri benna/attrezzatura:	Molto Buono
---	-------------

◆ Verifica - perni e boccole gruppo caricatore:	Molto Buono
---	-------------

◆ Condizioni Benna & Get:	Molto Buono
---------------------------	-------------

◆ Condizioni Attacco rapido:	Molto Buono
------------------------------	-------------

◆ Funzionamento Impianto Ingrassaggio Automatico:	Sì
---	----

CABINA E STRUMENTAZIONE

◆ Condizioni interne della cabina:	Molto Buono
------------------------------------	-------------

◆ Luci e Tergicristalli presentano anomalie/malfunzionamenti:	Presenti e funzionanti
---	------------------------

◆ Condizioni climatizzatore/riscaldamento e stato filtri:	Presente e funzionante
---	------------------------

◆ Condizioni telecamera posteriore:	Presente e funzionante
-------------------------------------	------------------------

CONTROLLI 81/2008

◆ Condizioni freni:	Molto Buono
◆ Condizioni freno di Stazionamento:	Molto Buono
◆ Condizioni vetri:	Eccellente - non necessita riparazione
◆ Condizioni luci e fanali:	Eccellente - non necessita riparazione
◆ Condizioni specchietti:	Eccellente - non necessita riparazione
◆ Condizioni scalette e corrimani:	Molto Buono
◆ Condizioni telecamere:	Eccellente - non necessita riparazione
◆ Condizioni lampeggiante:	Presente e funzionante
◆ Condizioni cinture di sicurezza:	Presente e in corso di validità
◆ Sono state apportate modifiche ai comandi:	NO
◆ E' presente una leva di esclusione dei comandi:	SI
SE NO, LE LEVE DI COMANDO SONO PROTETTE CONTRO IL FUNZIONAMENTO ACCIDENTALE? : SI	
◆ Gli strumenti sono funzionanti e ben visibili con targhette che indicano funzioni:	SI
◆ Le cofanature sono complete e dotate di chiusura con chiave e bulloni:	SI
◆ Le tubazioni di tutti gli impianti senza rotture e/o screpolature:	SI
◆ Il vano batterie è protetto:	SI
◆ L'avvisatore acustico è funzionante:	SI
◆ Presenza passerelle:	Presente e funzionante

Valutazione Macchina

★ Non Funzionante (NF)

La macchina si presenta non funzionante e/o in pessime condizioni. Macchina da demolire o venduta per parti di ricambio. La macchina NON è in sicurezza.

★★ Scarso (S)

La macchina è in cattivo stato e può presentare visibili rotture e/o crepe su tutta la struttura. Per il suo ottimale funzionamento, o per essere avviata, può necessitare di importanti riparazioni a carro/gomme, perdite d'olio, riverniciatura completa, componenti principali, messa in sicurezza.

★★★ Buono (B)

La macchina si presenta in buone condizioni sia estetiche che di funzionamento. Carro/Gomme hanno orientativamente un 30/40% di vita residua. La macchina non presenta importanti rotture e/o perdite d'olio. La macchina è pronta per lavorare "AS IS" anche se potrebbe richiedere piccoli interventi di riparazione/migliorie. La macchina è in sicurezza.

★★★★ Molto Buono (O)

La macchina si presenta in condizioni molto buone, non ha più di 5 anni e/o 5000 ore lavorate. Non presenta problemi strutturali e può essere preparata esteticamente per renderla "quasi nuova". Componenti principali non inferiori al 50/60% di vita residua, macchina in sicurezza.

★★★★★ Eccellente (E)

La macchina si presenta in condizioni eccellenti, prossime al nuovo. Componenti principali non inferiori al 70/80% di vita residua, macchina in sicurezza.

Machine Rating

★ Not Working (NW)

Machine not operational or in really bad conditions. Machine has to be demolished or sold as a "parts". Machine not in security conditions.

★★ Poor (P)

Machine in bad condition, got visible cracks or repairable structural issues. Machine is operational but, in order to work properly, it may need significant repairs to tyres/truck, paint, pins and/or bushings, power train, hydraulic system.

★★★ Good (G)

Machine is in good condition and operational, with no structural issues. Tyres/Track around 30/40% of residual life. No relevant hydraulic leaks, pins/bushings with normal wear, frame may need to be repainted. Machine is ready to work "AS IS", it may need minor repairs for a better performance. Machine in security conditions or easy to be in safety condition.

★★★★ Very Good (VG)

Machine is in very good conditions, with no more of 5 years and/or 5000 working hours. No structural issues; painting condition is almost perfect. May need an easy check to be sold as "Brand New". Main components with 50/60% of life residue. Machine in security conditions.

★★★★★ Excellent (E)

Machine is in excellent condition, comparable to a new one. Main components-with 70/80% of life residue. Machine in security conditions.