

RAPPORTO DI VENDITA: HAMM HD70#KHAMM - Matricola 47867 - Anno 2001

Il presente rapporto riporta in sintesi le osservazioni emerse dall'ispezione tecnica che il nostro consulente ha effettuato sulla macchina.

DATI GENERALI MACCHINA

MACCHINA

Modello: HD70#KHAMM

Famiglia: COMPATTATORI ASFALTO

Matricola: 47867

Numero ordine MU/MM: MU00814837

Anno Costruzione: 2001

Contaore: 1

Condizioni Generali Carro/Gomme residuo: %

Applicazione principale macchina:

Ubicazione: Conto deposito c/o Fornitore

Valutazione: ★☆☆☆☆

Prezzo a listino: Richiedi

CONFIGURAZIONE MACCHINA

● Configurazione Macchina configurazione ferro - ferro ● Struttura Macchina arco rops ● Peso Operativo 75 ● Frequenza Variabile di Vibrazione ● Gomme (se presenti) non presenti ● Residuo generale gomme (se presenti) 1 ● Peso 7500 Kg ● Marcatura CE ● Certificato CE ● Libretto Circolazione & Targa solo targa ADG656

FOTOGRAFIE MACCHINA

◆ Il contaore e':

Rotto









ASPETTO GENERALE

◆ Condizioni della verniciatura:	Scarso
◆ Condizioni del Cofano motore / Tubo scarico:	Scarso
◆ Condizioni Rullo anteriore (gomme se presenti):	Non Funzionante
◆ Condizioni Rullo anteriore (gomme se presenti):	Non Funzionante
◆ Condizioni portiera (serratura, vetri, sportelli):	NA - Non Applicabile
◆ Condizioni Snodo centrale:	Non Funzionante
◆ Condizioni parafanghi:	Non Funzionante
◆ Altre note da aggiungere:	MACCHINA NON FUNZIONANTE -

PROVE DI FUNZIONALITA'

FUNZIONALITA' MOTORE E IMPIANTO ELETTRICO

- | | |
|---|----------------------------|
| ◆ In quale stato è stata visionata la macchina: | Non funzionante |
| ◆ Condizioni di funzionamento motore: | Non Funzionante |
| ◆ Motore presenta perdite olio: | Sì |
| ◆ Motore presenta sfiato: | Sì |
| ◆ Motore presenta fumosità: | No |
| ◆ Condizioni Radiatore: | Non Funzionante |
| ◆ Condizioni Raschiarulli: | NA - Non Applicabile |
| ◆ Condizioni Supporti Antivibranti Tamburi: | Non Funzionante |
| ◆ Condizioni Impianto Irrorazione Acqua: | Non Funzionante |
| ◆ Condizione batterie: | Presenti e non funzionanti |
| ◆ Presenta guasti elettrici/elettronici: | Sì |

FUNZIONALITA' TRASMISSIONE

- | | |
|--|-----------------|
| ◆ Condizioni pompa idraulica: | Non Funzionante |
| ◆ Condizione motore di traslazione (se idrostatico): | Non Funzionante |
| ◆ Conduzione riduttori finali: | Non Funzionante |
| ◆ Condizioni cambi di marcia avanti / indietro: | Non Funzionante |
| ◆ Funzionamento Impianto Vibrazione Tamburi: | No |
-

IMPIANTI IDRAULICI

- ◆ Condizioni Cilindri Idraulici: Non Funzionante
- ◆ Condizioni delle tubazioni flessibili: Non Funzionante
- ◆ Funzionamento Impianto Ingrassaggio Automatico: No

CABINA E STRUMENTAZIONE

- ◆ Condizioni interne della cabina: Non Funzionante
- ◆ Luci e Tergicristalli presentano anomalie/malfunzionamenti: Non presenti
- ◆ Condizioni climatizzatore/riscaldamento e stato filtri: Non funzionante
- ◆ Condizioni telecamera posteriore: Non presente

CONTROLLI 81/2008

- ◆ Condizioni freni: Non Funzionante
- ◆ Condizioni freno di Stazionamento: Non Funzionante
- ◆ Condizioni vetri: Eccellente - non necessita riparazione
- ◆ Condizioni luci e fanali: Rotto o Scheggiato - necessita riparazione
- ◆ Condizioni specchietti: Mancanti
- ◆ Condizioni scalette e corrimani: Non Funzionante
- ◆ Condizioni telecamere: Eccellente - non necessita riparazione
- ◆ Condizioni lampeggiante: Non presente

◆ Condizioni cinture di sicurezza:	Non presente/Rotta
◆ Sono state apportate modifiche ai comandi:	NO
◆ E' presente una leva di esclusione dei comandi:	SI
◆ Gli strumenti sono funzionanti e ben visibili con targhette che indicano funzioni:	NO
◆ Le cofanature sono complete e dotate di chiusura con chiave e bulloni:	NO
◆ Le tubazioni di tutti gli impianti senza rotture e/o screpolature:	NO
◆ Il vano batterie è protetto:	SI
◆ L'avvisatore acustico è funzionante:	NO
◆ Presenza passerelle:	Non presente

Valutazione Macchina

★ Non Funzionante (NF)

La macchina si presenta non funzionante e/o in pessime condizioni. Macchina da demolire o venduta per parti di ricambio. La macchina NON è in sicurezza.

★★ Scarso (S)

La macchina è in cattivo stato e può presentare visibili rotture e/o crepe su tutta la struttura. Per il suo ottimale funzionamento, o per essere avviata, può necessitare di importanti riparazioni a carro/gomme, perdite d'olio, riverniciatura completa, componenti principali, messa in sicurezza.

★★★ Buono (B)

La macchina si presenta in buone condizioni sia estetiche che di funzionamento. Carro/Gomme hanno orientativamente un 30/40% di vita residua. La macchina non presenta importanti rotture e/o perdite d'olio. La macchina è pronta per lavorare "AS IS" anche se potrebbe richiedere piccoli interventi di riparazione/migliorie. La macchina è in sicurezza.

★★★★ Molto Buono (O)

La macchina si presenta in condizioni molto buone, non ha più di 5 anni e/o 5000 ore lavorate. Non presenta problemi strutturali e può essere preparata esteticamente per renderla "quasi nuova". Componenti principali non inferiori al 50/60% di vita residua, macchina in sicurezza.

★★★★★ Eccellente (E)

La macchina si presenta in condizioni eccellenti, prossime al nuovo. Componenti principali non inferiori al 70/80% di vita residua, macchina in sicurezza.

Machine Rating

★ Not Working (NW)

Machine not operational or in really bad conditions. Machine has to be demolished or sold as a "parts". Machine not in security conditions.

★★ Poor (P)

Machine in bad condition, got visible cracks or repairable structural issues. Machine is operational but, in order to work properly, it may need significant repairs to tyres/truck, paint, pins and/or bushings, power train, hydraulic system.

★★★ Good (G)

Machine is in good condition and operational, with no structural issues. Tyres/Track around 30/40% of residual life. No relevant hydraulic leaks, pins/bushings with normal wear, frame may need to be repainted. Machine is ready to work "AS IS", it may need minor repairs for a better performance. Machine in security conditions or easy to be in safety condition.

★★★★ Very Good (VG)

Machine is in very good conditions, with no more of 5 years and/or 5000 working hours. No structural issues; painting condition is almost perfect. May need an easy check to be sold as "Brand New". Main components with 50/60% of life residue. Machine in security conditions.

★★★★★ Excellent (E)

Machine is in excellent condition, comparable to a new one. Main components-with 70/80% of life residue. Machine in security conditions.