

RAPPORTO DI VENDITA: BOBCAT S530#KBOBC - Matricola B4KA11### - Anno 2023

Il presente rapporto riporta in sintesi le osservazioni emerse dall'ispezione tecnica che il nostro consulente ha effettuato sulla macchina.

DATI GENERALI MACCHINA

MACCHINA

Modello: S530#KBOBC

Famiglia: MINIPALA GOMMATA COMPATTA

Matricola: B4KA11###

Numero ordine MU/MM: MU00819191

Anno Costruzione: 2023

Contaore: 951

Condizioni Generali Carro/Gomme residuo: 70 %

Applicazione principale macchina: APPLICAZIONE BASE (scavi e movimentazione inerti)

Data disponibilità macchina : 10/05/2026

Ubicazione: In arrivo

Valutazione: ★★☆☆☆

Prezzo a listino: Richiedi

CONFIGURAZIONE MACCHINA

● Versione Macchina high flow ● Rops chiusa ● Benna benna standard Get salvalama ● Impianti Ausiliari ● Impianto Aria Condizionata ● Antifurto ● Peso 3700 Kg ● Marcatura CE ● Certificato CE ● Libretto Uso & Manutenzione ● Libretto Circolazione & Targa libretto circolazione & targa ● ADEGUAMENTO L81/08 E PREPARAZIONE DA CONTEGGIARE


FOTOGRAFIE MACCHINA

◆ Il contaore e':

Funzionante







ASPETTO GENERALE

◆ Condizioni della verniciatura:	Buono
◆ Condizioni del contrappeso:	Buono
NECESSITA DI VERNICIATURA? : NO	
◆ Condizioni del telaio/bumper:	Buono
◆ Condizioni portiera lato sx:	Buono

PNEUMATICI

◆ Residuo pneumatici anteriori:	30
---------------------------------	----

◆ Residuo pneumatici posteriori:	30
----------------------------------	----

PROVE DI FUNZIONALITA'

FUNZIONALITA' MOTORE E IMPIANTO ELETTRICO

◆ In quale stato è stata visionata la macchina:	Accesa e provata per ispezione
---	--------------------------------

◆ Condizioni di funzionamento motore:	Buono
---------------------------------------	-------

◆ Motore presenta perdite olio:	No
---------------------------------	----

◆ Motore presenta sfiato:	No
---------------------------	----

◆ Presenza di acqua nell'olio:	No
--------------------------------	----

◆ Motore presenta fumosità:	No
-----------------------------	----

◆ Condizioni Radiatore:	Buono
-------------------------	-------

◆ Condizioni motorino di avviamento:	Buono
--------------------------------------	-------

◆ Condizione batterie e cavi:	Buono
-------------------------------	-------

◆ Presenta guasti elettrici/elettronici:	Sì
--	----

FUNZIONALITA' TRASMISSIONE E STERZO

◆ Condizioni pompa idraulica:	Buono
-------------------------------	-------

◆ Condizioni freni e frizione sterzo:	Buono
---------------------------------------	-------

◆ Condizione motori di traslazione:	Buono
-------------------------------------	-------

◆ Conduzione riduttori finali:	Buono
--------------------------------	-------

GRUPPO CARICATORE

◆ Tenuta idraulica braccio (il braccio cala): No

◆ Struttura braccio: Buono

Foto

PRESENZA SALDATURE, CRICCHE O RINFORZI : No



◆ Condizioni delle tubazioni flessibili: Buono

◆ Condizione cilindri di sollevamento: Buono

◆ Condizioni cilindri benna/attrezzatura: Buono

◆ Verifica - perni e boccole gruppo caricatore: Buono

◆ Condizioni Benna & Get: Buono

◆ Funzionamento Impianto Ingrassaggio Automatico: No

CABINA E STRUMENTAZIONE

◆ Condizioni interne della cabina: Buono

◆ Luci e Tergicristalli presentano anomalie/malfunzionamenti: Presenti e non funzionanti

◆ Condizioni climatizzatore/riscaldamento e stato filtri:	Non funzionante
---	-----------------

◆ Condizioni telecamera posteriore:	Non presente
-------------------------------------	--------------

CONTROLLI 81/2008

◆ Condizioni vetri:	Rotto o Scheggiato - necessita riparazione
---------------------	--

◆ Condizioni luci e fanali:	Eccellente - non necessita riparazione
-----------------------------	--

◆ Condizioni specchietti:	Eccellente - non necessita riparazione
---------------------------	--

◆ Condizioni scalette e corrimani:	Buono
------------------------------------	-------

◆ Condizioni telecamere:	Non presente
--------------------------	--------------

◆ Condizioni lampeggiante:	Non presente
----------------------------	--------------

◆ Condizioni cinture di sicurezza:	Presente e in corso di validità
------------------------------------	---------------------------------

◆ Sono state apportate modifiche ai comandi:	NO
--	----

◆ E' presente una leva di esclusione dei comandi:	SI
---	----

SE NO, LE LEVE DI COMANDO SONO PROTETTE CONTRO IL FUNZIONAMENTO ACCIDENTALE? : SI

◆ Gli strumenti sono funzionanti e ben visibili con targhette che indicano funzioni:	SI
--	----

◆ Le cofanature sono complete e dotate di chiusura con chiave e bulloni:	SI
--	----

◆ Le tubazioni di tutti gli impianti senza rotture e/o screpolature:	SI
--	----

◆ Il vano batterie è protetto:	SI
--------------------------------	----

◆ L'avvisatore acustico è funzionante:	SI
--	----

◆ Presenza passerelle:	Presente e funzionante
------------------------	------------------------

Valutazione Macchina

★ Non Funzionante (NF)

La macchina si presenta non funzionante e/o in pessime condizioni. Macchina da demolire o venduta per parti di ricambio. La macchina NON è in sicurezza.

★★ Scarso (S)

La macchina è in cattivo stato e può presentare visibili rotture e/o crepe su tutta la struttura. Per il suo ottimale funzionamento, o per essere avviata, può necessitare di importanti riparazioni a carro/gomme, perdite d'olio, riverniciatura completa, componenti principali, messa in sicurezza.

★★★ Buono (B)

La macchina si presenta in buone condizioni sia estetiche che di funzionamento. Carro/Gomme hanno orientativamente un 30/40% di vita residua. La macchina non presenta importanti rotture e/o perdite d'olio. La macchina è pronta per lavorare "AS IS" anche se potrebbe richiedere piccoli interventi di riparazione/migliorie. La macchina è in sicurezza.

★★★★ Molto Buono (O)

La macchina si presenta in condizioni molto buone, non ha più di 5 anni e/o 5000 ore lavorate. Non presenta problemi strutturali e può essere preparata esteticamente per renderla "quasi nuova". Componenti principali non inferiori al 50/60% di vita residua, macchina in sicurezza.

★★★★★ Eccellente (E)

La macchina si presenta in condizioni eccellenti, prossime al nuovo. Componenti principali non inferiori al 70/80% di vita residua, macchina in sicurezza.

Machine Rating

★ Not Working (NW)

Machine not operational or in really bad conditions. Machine has to be demolished or sold as a "parts". Machine not in security conditions.

★★ Poor (P)

Machine in bad condition, got visible cracks or repairable structural issues. Machine is operational but, in order to work properly, it may need significant repairs to tyres/truck, paint, pins and/or bushings, power train, hydraulic system.

★★★ Good (G)

Machine is in good condition and operational, with no structural issues. Tyres/Track around 30/40% of residual life. No relevant hydraulic leaks, pins/bushings with normal wear, frame may need to be repainted. Machine is ready to work "AS IS", it may need minor repairs for a better performance. Machine in security conditions or easy to be in safety condition.

★★★★ Very Good (VG)

Machine is in very good conditions, with no more of 5 years and/or 5000 working hours. No structural issues; painting condition is almost perfect. May need an easy check to be sold as "Brand New". Main components with 50/60% of life residue. Machine in security conditions.

★★★★★ Excellent (E)

Machine is in excellent condition, comparable to a new one. Main components-with 70/80% of life residue. Machine in security conditions.