

RAPPORTO DI VENDITA: CATERPILLAR AP300 - Matricola B2Y00### - Anno 2010

Il presente rapporto riporta in sintesi le osservazioni emerse dall'ispezione tecnica che il nostro consulente ha effettuato sulla macchina.

DATI GENERALI MACCHINA

MACCHINA

Modello: AP300

Famiglia: VIBROFINITRICE GOMMATA

Matricola: B2Y00###

Numero ordine MU/MM: MU00819383

Anno Costruzione: 2010

Contaore: 7342

Condizioni Generali Carro/Gomme residuo: %

Applicazione principale macchina:

Data disponibilità macchina : 31/03/2026

Ubicazione: In arrivo

Valutazione: ★☆☆☆☆

Prezzo a listino: Richiedi

CONFIGURAZIONE MACCHINA

● Versione Macchina gommata ● Rasatore elettrico ● Trazione (se gommata) 6 x 4 ● Paratie non riscaldate non girevoli ● Livellazione trasversale ● Peso 7300 Kg ● Marcatura CE ● Certificato CE ● Libretto Uso e manutenzione ● DISPONIBILE DA APRILE

FOTOGRAFIE MACCHINA









ASPETTO GENERALE

◆ Condizioni della verniciatura:	Buono
◆ Condizioni Telaio / Strutture Metalliche:	Buono
◆ Residuo % Pneumatici / Carro:	35
◆ Residuo % Ruotini / Cushion:	35
◆ Condizioni Sedili:	Buono

◆ Condizioni Consolle, Strumenti e Postazione Operatore: Buono

◆ Condizioni Pulsantiera / Comandi: postazione Rasatore: Buono

◆ Condizione Tramogge: Buono

PROVE DI FUNZIONALITA'

RASATORE

◆ Apertura Idraulica apertura da minima a massima (mm.): .

◆ Residuo % Suole: 35

◆ Residuo % Tamper: 1

◆ Residuo % Coclee: 45

◆ Residuo % Nastri: 30

◆ Residuo % Fondi 1

◆ Apertura massima Allargamenti (se presenti): .

MOTORE

◆ In quale stato è stata visionata la macchina: Accesa e provata per ispezione

◆ Condizioni di funzionamento motore: Buono

◆ Motore presenta perdite olio: No

◆ Motore presenta sfiato: No

◆ Motore presenta fumosità: No

- ◆ Condizioni Radiatore: Buono

- ◆ Condizioni motorino di avviamento: Buono

- ◆ Condizione batterie e cavi: Buono

- ◆ Presenta guasti elettrici/elettronici: SI

SE SI, AGGIUNGERE DETTAGLI : GENERATORE DA SOSTITUIRE

FUNZIONALITA' TRASMISSIONE

- ◆ Condizioni pompa idraulica: Buono

- ◆ Condizione motori di traslazione: Buono

- ◆ Condizioni paratie laterali: Buono

FUNZIONALITA' IDRAULICA

- ◆ Condizioni Tubazioni Flessibili: Buono
Presenza di perdite? Se si, specificare da dove: . .

- ◆ Condizioni Cilindri Idraulici del Banco: Buono
Presenza di perdite? Se si, specificare da dove: . .

- ◆ Condizioni Cilindri Idraulici di Sterzo: Buono
Presenza di perdite? Se si, specificare da dove: . .

- ◆ Condizioni Sistema di Livellazione: NA - Non Applicabile

CONTROLLI 81/2008

- ◆ Condizioni freni: Buono

- ◆ Condizioni freno di Stazionamento: Buono

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ◆ Condizioni luci e fanali: | Eccellente - non necessita riparazione |
| ◆ Condizioni specchietti: | Eccellente - non necessita riparazione |
| ◆ Condizioni scalette e corrimani: | Buono |
| ◆ Condizioni telecamere: | Rotto o Scheggiato - necessita riparazione |
| ◆ Condizioni lampeggiante: | Presente e funzionante |
| ◆ Sono state apportate modifiche ai comandi: | NO |
| ◆ E' presente una leva di esclusione dei comandi: | SI |
| SE NO, LE LEVE DI COMANDO SONO PROTETTE CONTRO IL FUNZIONAMENTO ACCIDENTALE? : SI | |
| ◆ Gli strumenti sono funzionanti e ben visibili con targhette che indicano funzioni: | SI |
| ◆ Le cofanature sono complete e dotate di chiusura con chiave e bulloni: | SI |
| ◆ Le tubazioni di tutti gli impianti senza rotture e/o screpolature: | SI |
| ◆ Il vano batterie è protetto: | SI |
| ◆ L'avvisatore acustico è funzionante: | SI |
| ◆ Presenza passerelle: | Presente e funzionante |

Valutazione Macchina

★ Non Funzionante (NF)

La macchina si presenta non funzionante e/o in pessime condizioni. Macchina da demolire o venduta per parti di ricambio. La macchina NON è in sicurezza.

★★ Scarso (S)

La macchina è in cattivo stato e può presentare visibili rotture e/o crepe su tutta la struttura. Per il suo ottimale funzionamento, o per essere avviata, può necessitare di importanti riparazioni a carro/gomme, perdite d'olio, riverniciatura completa, componenti principali, messa in sicurezza.

★★★ Buono (B)

La macchina si presenta in buone condizioni sia estetiche che di funzionamento. Carro/Gomme hanno orientativamente un 30/40% di vita residua. La macchina non presenta importanti rotture e/o perdite d'olio. La macchina è pronta per lavorare "AS IS" anche se potrebbe richiedere piccoli interventi di riparazione/migliorie. La macchina è in sicurezza.

★★★★ Molto Buono (O)

La macchina si presenta in condizioni molto buone, non ha più di 5 anni e/o 5000 ore lavorate. Non presenta problemi strutturali e può essere preparata esteticamente per renderla "quasi nuova". Componenti principali non inferiori al 50/60% di vita residua, macchina in sicurezza.

★★★★★ Eccellente (E)

La macchina si presenta in condizioni eccellenti, prossime al nuovo. Componenti principali non inferiori al 70/80% di vita residua, macchina in sicurezza.

Machine Rating

★ Not Working (NW)

Machine not operational or in really bad conditions. Machine has to be demolished or sold as a "parts". Machine not in security conditions.

★★ Poor (P)

Machine in bad condition, got visible cracks or repairable structural issues. Machine is operational but, in order to work properly, it may need significant repairs to tyres/truck, paint, pins and/or bushings, power train, hydraulic system.

★★★ Good (G)

Machine is in good condition and operational, with no structural issues. Tyres/Track around 30/40% of residual life. No relevant hydraulic leaks, pins/bushings with normal wear, frame may need to be repainted. Machine is ready to work "AS IS", it may need minor repairs for a better performance. Machine in security conditions or easy to be in safety condition.

★★★★ Very Good (VG)

Machine is in very good conditions, with no more of 5 years and/or 5000 working hours. No structural issues; painting condition is almost perfect. May need an easy check to be sold as "Brand New". Main components with 50/60% of life residue. Machine in security conditions.

★★★★★ Excellent (E)

Machine is in excellent condition, comparable to a new one. Main components-with 70/80% of life residue. Machine in security conditions.