

## RAPPORTO DI VENDITA: MANITOU MRT2145#KMANI - Matricola 1074### - Anno 2022

Il presente rapporto riporta in sintesi le osservazioni emerse dall'ispezione tecnica che il nostro consulente ha effettuato sulla macchina.

### DATI GENERALI MACCHINA

---

#### MACCHINA

---

**Modello:** MRT2145#KMANI

**Famiglia:** MOVIMENTATORE TELESCOPICO FISSO

**Matricola:** 1074###

**Numero ordine MU/MM:** MU00828070

**Anno Costruzione:** 2022

**Contaore:** 679

**Condizioni Generali Carro/Gomme residuo:** 85 %

**Applicazione principale macchina:** APPLICAZIONE BASE ( scavi e movimentazione inerti)

**Data disponibilità macchina :** 27/05/2026

**Ubicazione:** In arrivo

**Valutazione:** ★★☆☆☆

**Prezzo a listino:** 190.000 €

### CONFIGURAZIONE MACCHINA

---

● Versione Macchina torretta rotativa ● Tipologia Braccio 3 sfilati ● Valvole di Blocco Braccio ● Tipologia Trazione 4 ruote motrici ● Tipologia Sterzo 4 ruote sterzanti ● Stabilizzatori 4 stabilizzatori ● Impianti Ausiliari ● Impianto Attacco Rapido ● Attacco Rapido meccanico ● Benna benna standard 1000 litri 2,40m Get salvalama ● Forche ● Cestello Porta Persone ● Verricello ● Tipologia Gomme standard ● Residuo generale gomme 85 vgt vft telescopico rotativo con portata massima 45 quintali e braccio da 21 metri completo di forche , piattaforma porta persone inclinabile con radiocomando e doppia batteria di alimentazione del radiocomando , argano idraulico con portata massima di 5 ton , benna a richiesta , documenti ispesl di messa in servizio , certificati ce di tutte le attrezzature ● Rops chiusa ● Impianto Aria Condizionata ● Product Link ● Peso 14900 Kg ● Marcatura CE ● Certificato CE ● Libretto Uso & Manutenzione ● Libretto Circolazione & Targa libretto circolazione & targa amh603

FOTOGRAFIE MACCHINA

◆ Il contaore e':

Funzionante







## ASPETTO GENERALE

◆ Condizioni della verniciatura:	Molto Buono
◆ Condizioni del contrappeso:	Molto Buono
NECESSITA DI VERNICIATURA? : NO	
◆ Condizioni del telaio/bumper:	Molto Buono
◆ Condizioni portiera lato sx:	Molto Buono
◆ Condizioni parafanghi:	Molto Buono

## GOMME/PNEUMATICI

---

◆ Residuo gomme anteriori: 85

---

◆ Residuo gomme posteriori: 85

---

## PROVE DI FUNZIONALITA'

---

### FUNZIONALITA' MOTORE E IMPIANTO ELETTRICO

---

◆ In quale stato è stata visionata la macchina: Accesa e provata per ispezione

---

◆ Condizioni di funzionamento motore: Molto Buono

---

◆ Motore presenta perdite olio: No

---

◆ Motore presenta sfiato: No

---

◆ Presenza di acqua nell'olio: No

---

◆ Motore presenta fumosità: No

---

◆ Condizioni Radiatore: Molto Buono

---

◆ Condizioni motorino di avviamento: Molto Buono

---

◆ Condizione batterie e cavi: Molto Buono

---

◆ Presenta guasti elettrici/elettronici: No

---

### FUNZIONALITA' TRASMISSIONE

---

◆ Condizioni pompa idraulica: Molto Buono

---

◆ Condizione motore di traslazione (se idrostatico): Molto Buono

---

- ◆ Conduzione riduttori finali: Molto Buono

---

- ◆ Condizioni convertitore di coppia: NA - Non Applicabile  
PRESENZA DI PERDITE : NO

---

- ◆ Condizioni cambi di marcia avanti / indietro: Molto Buono

---

### FUNZIONALITA' STERZO

---

- ◆ Condizioni dei cilindri di sterzo: Molto Buono

---

- ◆ Condizioni perni e boccole di sterzo: Molto Buono

---

### GRUPPO CARICATORE

---

- ◆ Tenuta idraulica braccio (il braccio cala): No

---

- ◆ Struttura braccio: Molto buono

Foto

PRESENZA SALDATURE, CRICCHE O RINFORZI : No

FOTO IN AGGIORNAMENTO



FOTO IN AGGIORNAMENTO



- 
- ◆ Condizioni delle tubazioni flessibili: Molto Buono

---

  - ◆ Condizione cilindri di sollevamento: Molto Buono

---

  - ◆ Condizioni cilindri benna/attrezzatura: Molto Buono

---

  - ◆ Verifica - perni e boccole gruppo caricatore: Molto Buono

---

◆ Condizioni Benna & Get:	Buono
◆ Condizioni Attacco rapido:	Buono
◆ Funzionamento Impianto Ingrassaggio Automatico:	No

---

## CABINA E STRUMENTAZIONE

---

◆ Condizioni interne della cabina:	Molto Buono
◆ Luci e Tergicristalli presentano anomalie/malfunzionamenti:	Presenti e funzionanti
◆ Condizioni climatizzatore/riscaldamento e stato filtri:	Presente e funzionante
◆ Condizioni telecamera posteriore:	Presente e funzionante

---

## CONTROLLI 81/2008

---

◆ Condizioni freni:	Molto Buono
◆ Condizioni freno di Stazionamento:	Molto Buono
◆ Condizioni vetri:	Eccellente - non necessita riparazione
◆ Condizioni luci e fanali:	Eccellente - non necessita riparazione
◆ Condizioni specchietti:	Eccellente - non necessita riparazione
◆ Condizioni scalette e corrimani:	Molto Buono
◆ Condizioni telecamere:	Eccellente - non necessita riparazione
◆ Condizioni lampeggiante:	Presente e funzionante
◆ Condizioni cinture di sicurezza:	Presente e in corso di validità

---

◆ Sono state apportate modifiche ai comandi:	NO
◆ E' presente una leva di esclusione dei comandi:	SI
◆ Gli strumenti sono funzionanti e ben visibili con targhette che indicano funzioni:	SI
◆ Le cofanature sono complete e dotate di chiusura con chiave e bulloni:	SI
◆ Le tubazioni di tutti gli impianti senza rotture e/o screpolature:	SI
◆ Il vano batterie è protetto:	SI
◆ L'avvisatore acustico è funzionante:	SI
◆ Presenza passerelle:	Presente e funzionante

## Valutazione Macchina

### ★ Non Funzionante (NF)

La macchina si presenta non funzionante e/o in pessime condizioni. Macchina da demolire o venduta per parti di ricambio. La macchina NON è in sicurezza.

### ★★ Scarso (S)

La macchina è in cattivo stato e può presentare visibili rotture e/o crepe su tutta la struttura. Per il suo ottimale funzionamento, o per essere avviata, può necessitare di importanti riparazioni a carro/gomme, perdite d'olio, riverniciatura completa, componenti principali, messa in sicurezza.

### ★★★ Buono (B)

La macchina si presenta in buone condizioni sia estetiche che di funzionamento. Carro/Gomme hanno orientativamente un 30/40% di vita residua. La macchina non presenta importanti rotture e/o perdite d'olio. La macchina è pronta per lavorare "AS IS" anche se potrebbe richiedere piccoli interventi di riparazione/migliorie. La macchina è in sicurezza.

### ★★★★ Molto Buono (O)

La macchina si presenta in condizioni molto buone, non ha più di 5 anni e/o 5000 ore lavorate. Non presenta problemi strutturali e può essere preparata esteticamente per renderla "quasi nuova". Componenti principali non inferiori al 50/60% di vita residua, macchina in sicurezza.

### ★★★★★ Eccellente (E)

La macchina si presenta in condizioni eccellenti, prossime al nuovo. Componenti principali non inferiori al 70/80% di vita residua, macchina in sicurezza.

## Machine Rating

### ★ Not Working (NW)

Machine not operational or in really bad conditions. Machine has to be demolished or sold as a "parts". Machine not in security conditions.

### ★★ Poor (P)

Machine in bad condition, got visible cracks or repairable structural issues. Machine is operational but, in order to work properly, it may need significant repairs to tyres/truck, paint, pins and/or bushings, power train, hydraulic system.

### ★★★ Good (G)

Machine is in good condition and operational, with no structural issues. Tyres/Track around 30/40% of residual life. No relevant hydraulic leaks, pins/bushings with normal wear, frame may need to be repainted. Machine is ready to work "AS IS", it may need minor repairs for a better performance. Machine in security conditions or easy to be in safety condition.

### ★★★★ Very Good (VG)

Machine is in very good conditions, with no more of 5 years and/or 5000 working hours. No structural issues; painting condition is almost perfect. May need an easy check to be sold as "Brand New". Main components with 50/60% of life residue. Machine in security conditions.

### ★★★★★ Excellent (E)

Machine is in excellent condition, comparable to a new one. Main components-with 70/80% of life residue. Machine in security conditions.