

RAPPORTO DI VENDITA: KOMPTECH TERM6000D#KKOMP - Matricola 183003 - Anno 2005

Il presente rapporto riporta in sintesi le osservazioni emerse dall'ispezione tecnica che il nostro consulente ha effettuato sulla macchina.

DATI GENERALI MACCHINA

MACCHINA

Modello: TERM6000D#KKOMP

Famiglia: TRITURATORE

Matricola: 183003

Numero ordine MU/MM: MU00832637

Anno Costruzione: 2005

Contaore: 3500

Condizioni Generali Carro/Gomme residuo: %

Applicazione principale macchina:

Ubicazione: Stock Villa Autotrasp

Valutazione: ★☆☆☆☆

Prezzo a listino: Richiedi

CONFIGURAZIONE MACCHINA

● Versione Macchina monorotore ● Alimentatore tramoggia ● Prevaglio vibrante nessun prevaglio ● Nastro laterale di scarto ● Telecomando no ● Peso 23000 Kg ● Marcatura CE

ORIGINE



◆ Origine trattativa macchina:

ACQUISTO DIVERSO


FOTOGRAFIE MACCHINA

◆ Il contaore e':

Rotto







CONDIZIONI TELAIO & COMPONENTI

◆ Condizioni della verniciatura: Non Funzionante

FRANTOIO

◆ Tramoggia: Non Funzionante

◆ Alimentatore: Non Funzionante

◆ Bocca del frantoio: Non Funzionante

◆ Usura mascelle:	20
-------------------	----

◆ Usura corazze	20
-----------------	----

◆ Scarico sotto frantoio:	Non Funzionante
---------------------------	-----------------

NASTRI

◆ Nastro principale (tappeto, raschiatori, rulli):	Non Funzionante
--	-----------------

◆ Nastro laterale scarto:	Non Funzionante
---------------------------	-----------------

◆ Deferrizzatore:	Non Funzionante
-------------------	-----------------

◆ Sistema abbattimento polveri:	Non Funzionante
---------------------------------	-----------------

CARRO

◆ Condizioni generali carro	Scarso
-----------------------------	--------

PROVE DI FUNZIONALITA'

◆ In quale stato è stata visionata la macchina:	Non funzionante
---	-----------------

MOTORE

◆ Condizioni di funzionamento motore:	Non Funzionante
---------------------------------------	-----------------

◆ Motore presenta perdite olio:	No
---------------------------------	----

◆ Motore presenta sfiato:	No
---------------------------	----

◆ Motore presenta fumosità:	Sì, bianco
-----------------------------	------------

◆ Condizioni Radiatore:	Non Funzionante
◆ Condizioni motorino di avviamento:	Non Funzionante
◆ Condizione batterie e cavi:	Non Funzionante
◆ Presenta guasti elettrici/elettronici:	Non presente

FUNZIONALITA' TRASMISSIONE

◆ Condizioni pompa idraulica:	Non Funzionante
◆ Condizione motori di traslazione:	Non Funzionante

FUNZIONALITA' IDRAULICA

◆ Condizioni Tubazioni Flessibili:	Non Funzionante
◆ Condizioni Cilindri Idraulici:	Non Funzionante
◆ Annotazioni su:	Macchina smontata

CONTROLLI 81/2008

◆ Condizioni luci e fanali:	Rotto o Scheggiato - necessita riparazione
◆ Condizioni specchietti:	Mancanti
◆ Condizioni scalette e corrimani:	Non Funzionante
◆ Condizioni telecamere:	Rotto o Scheggiato - necessita riparazione
◆ Condizioni lampeggiante:	Non presente
◆ Sono state apportate modifiche ai comandi:	NO

◆ E' presente una leva di esclusione dei comandi:	NO
SE NO, LE LEVE DI COMANDO SONO PROTETTE CONTRO IL FUNZIONAMENTO ACCIDENTALE? : NO	

◆ Gli strumenti sono funzionanti e ben visibili con targhette che indicano funzioni:	NO
--	----

◆ Le cofanature sono complete e dotate di chiusura con chiave e bulloni:	NO
--	----

◆ Le tubazioni di tutti gli impianti senza rotture e/o screpolature:	NO
--	----

◆ Il vano batterie è protetto:	NO
--------------------------------	----

◆ L'avvisatore acustico è funzionante:	NO
--	----

◆ Presenza passerelle:	Non presente
------------------------	--------------

Valutazione Macchina

★ Non Funzionante (NF)

La macchina si presenta non funzionante e/o in pessime condizioni. Macchina da demolire o venduta per parti di ricambio. La macchina NON è in sicurezza.

★★ Scarso (S)

La macchina è in cattivo stato e può presentare visibili rotture e/o crepe su tutta la struttura. Per il suo ottimale funzionamento, o per essere avviata, può necessitare di importanti riparazioni a carro/gomme, perdite d'olio, riverniciatura completa, componenti principali, messa in sicurezza.

★★★ Buono (B)

La macchina si presenta in buone condizioni sia estetiche che di funzionamento. Carro/Gomme hanno orientativamente un 30/40% di vita residua. La macchina non presenta importanti rotture e/o perdite d'olio. La macchina è pronta per lavorare "AS IS" anche se potrebbe richiedere piccoli interventi di riparazione/migliorie. La macchina è in sicurezza.

★★★★ Molto Buono (O)

La macchina si presenta in condizioni molto buone, non ha più di 5 anni e/o 5000 ore lavorate. Non presenta problemi strutturali e può essere preparata esteticamente per renderla "quasi nuova". Componenti principali non inferiori al 50/60% di vita residua, macchina in sicurezza.

★★★★★ Eccellente (E)

La macchina si presenta in condizioni eccellenti, prossime al nuovo. Componenti principali non inferiori al 70/80% di vita residua, macchina in sicurezza.

Machine Rating

★ Not Working (NW)

Machine not operational or in really bad conditions. Machine has to be demolished or sold as a "parts". Machine not in security conditions.

★★ Poor (P)

Machine in bad condition, got visible cracks or repairable structural issues. Machine is operational but, in order to work properly, it may need significant repairs to tyres/truck, paint, pins and/or bushings, power train, hydraulic system.

★★★ Good (G)

Machine is in good condition and operational, with no structural issues. Tyres/Track around 30/40% of residual life. No relevant hydraulic leaks, pins/bushings with normal wear, frame may need to be repainted. Machine is ready to work "AS IS", it may need minor repairs for a better performance. Machine in security conditions or easy to be in safety condition.

★★★★ Very Good (VG)

Machine is in very good conditions, with no more of 5 years and/or 5000 working hours. No structural issues; painting condition is almost perfect. May need an easy check to be sold as "Brand New". Main components with 50/60% of life residue. Machine in security conditions.

★★★★★ Excellent (E)

Machine is in excellent condition, comparable to a new one. Main components-with 70/80% of life residue. Machine in security conditions.