**RAPPORTO DI VENDITA: JCB 409#KJCB - Matricola JCB40902CJ2682### - Anno 2018**

Il presente rapporto riporta in sintesi le osservazioni emerse dall'ispezione tecnica che il nostro consulente ha effettuato sulla macchina.

## DATI GENERALI MACCHINA

### MACCHINA

**Modello:** 409#KJCB

**Famiglia:** PALA GOMMATA COMPATTA

**Matricola:** JCB40902CJ2682###

**Numero ordine MU/MM:** MU00833209

**Anno Costruzione:** 2018

**Contaore:** 2399

**Condizioni Generali Carro/Gomme residuo:** 60 %

**Applicazione principale macchina:** APPLICAZIONE BASE ( scavi e movimentazione inerti)

**Data disponibilità macchina :** 27/06/2026

**Ubicazione:** In arrivo

**Valutazione:** ★★★☆☆

**Prezzo a listino:** Richiedi

### CONFIGURAZIONE MACCHINA

● Versione Macchina standard - gp ● Tipologia Sterzo volante intero Presenza Command Steering no ● Tipologia Differenziale autobloccante ● Tipologia Cambio idrostatico ● Impianti Ausiliari ● Impianto Attacco Rapido ● Attacco Rapido idraulico JCB ● Benna benna standard Get salvalama ● Forche ● Tipologia Gomme standard ● Residuo generale gomme 60 ● Rops chiusa ● Peso 5926 Kg ● Marcatura CE ● Certificato CE ● Libretto Uso & Manutenzione ● Libretto Circolazione & Targa libretto circolazione & targa AJT 811● ADEGUAMENTO L81/08 DA CONTEGGIARE

## FOTOGRAFIE MACCHINA

- Il contaore e': Funzionante







TECHIND
JCB



















## ASPETTO GENERALE

- Condizioni della verniciatura: Molto Buono
- Condizioni del contrappeso: Molto Buono

NECESSITA DI VERNICIATURA? : NO

| | |
|---|---|
| Condizioni del telaio/bumper: | Molto Buono |
| Condizioni portiera lato sx: | Molto Buono |
| Condizioni snodo centrale: | Buono |
| Condizioni parafanghi: | Buono |

### GOMME/PNEUMATICI

| | |
|---|---|
| Residuo gomme anteriori: | 60 |
| Residuo gomme posteriori: | 60 |

## PROVE DI FUNZIONALITA'

### FUNZIONALITA' MOTORE E IMPIANTO ELETTRICO

| | |
|---|---|
| In quale stato è stata visionata la macchina: | Accesa e provata per ispezione |
| Condizioni di funzionamento motore: | Molto Buono |
| Motore presenta perdite olio: | No |
| Motore presenta sfiato: | No |
| Presenza di acqua nell'olio: | No |
| Motore presenta fumosità: | No |
| Condizioni Radiatore: | Buono |
| Condizioni motorino di avviamento: | Buono |
| Condizione batterie e cavi: | Buono |

- Presenta guasti elettrici/elettronici: No

## FUNZIONALITA' TRASMISSIONE

- Condizioni pompa idraulica: Buono
- Condizione motore di traslazione (se idrostatico): Buono
- Conduzione riduttori finali: Buono
- Condizioni convertitore di coppia: Buono

  PRESENZA DI PERDITE : NO
- Condizioni cambi di marcia avanti / indietro: Buono

## FUNZIONALITA' STERZO

- Condizioni dei cilindri di sterzo: Buono
- Condizioni perni e boccole di sterzo: Buono
- Condizioni snodo centrale: Buono

## GRUPPO CARICATORE

- Tenuta idraulica braccio (il braccio cala): No
- Struttura braccio: Buono

  PRESENZA SALDATURE, CRICCHE O RINFORZI : No
- Condizioni delle tubazioni flessibili: Buono
- Condizione cilindri di sollevamento: Buono
- Condizioni cilindri benna/attrezzatura: Buono

| | |
|---|---|
| Verifica - perni e boccole gruppo caricatore: | Buono |
| Condizioni Benna & Get: | Buono |
| Condizioni Attacco rapido: | Buono |
| Funzionamento Impianto Ingrassaggio Automatico: | No |

## CABINA E STRUMENTAZIONE

| | |
|---|---|
| Condizioni interne della cabina: | Buono |
| Luci e Tergicristalli presentano anomalie/malfunzionamenti: | Presenti e funzionanti |
| Condizioni climatizzatore/riscaldamento e stato filtri: | Non funzionante |
| Condizioni telecamera posteriore: | Non presente |

## CONTROLLI 81/2008

| | |
|---|---|
| Condizioni freni: | Buono |
| Condizioni freno di Stazionamento: | Buono |
| Condizioni vetri: | Eccellente - non necessita riparazione |
| Condizioni luci e fanali: | Eccellente - non necessita riparazione |
| Condizioni specchietti: | Eccellente - non necessita riparazione |
| Condizioni scalette e corrimani: | Buono |
| Condizioni telecamere: | Eccellente - non necessita riparazione |
| Condizioni lampeggiante: | Non presente |

| | |
|---|---|
| Condizioni cinture di sicurezza: | Presente e scaduta |
| Sono state apportate modifiche ai comandi: | NO |
| E' presente una leva di esclusione dei comandi: | SI |
| Gli strumenti sono funzionanti e ben visibili con targhette che indicano funzioni: | SI |
| Le cofanature sono complete e dotate di chiusura con chiave e bulloni: | SI |
| Le tubazioni di tutti gli impianti senza rotture e/o screpolature: | SI |
| Il vano batterie è protetto: | SI |
| L'avvisatore acustico è funzionante: | SI |
| Presenza passerelle: | Presente e funzionante |

# Valutazione Macchina

★ **Non Funzionante (NF)**

La macchina si presenta non funzionante e/o in pessime condizioni. Macchina da demolire o venduta per parti di ricambio. La macchina NON è in sicurezza.

★★ **Scarso (S)**

La macchina è in cattivo stato e può presentare visibili rotture e/o crepe su tutta la struttura. Per il suo ottimale funzionamento, o per essere avviata, può necessitare di importanti riparazioni a carro/gomme, perdite d'olio, riverniciatura completa, componenti principali, messa in sicurezza.

★★★ **Buono (B)**

La macchina si presenta in buone condizioni sia estetiche che di funzionamento.
Carro/Gomme hanno orientativamente un 30/40% di vita residua. La macchina non presenta importanti rotture e/o perdite d'olio. La macchina è pronta per lavorare "AS IS" anche se potrebbe richiedere piccoli interventi di riparazione/migliorie. La macchina è in sicurezza.

★★★★ **Molto Buono (O)**

La macchina si presenta in condizioni molto buone, non ha più di 5 anni e/o 5000 ore lavorate.
Non presenta problemi strutturali e può essere preparata esteticamente per renderla "quasi nuova".
Componenti principali non inferiori al 50/60% di vita residua, macchina in sicurezza.

★★★★★ **Eccellente (E)**

La macchina si presenta in condizioni eccellenti, prossime al nuovo.
Componenti principali non inferiori al 70/80% di vita residua, macchina in sicurezza.

# Machine Rating

★ **Not Working (NW)**

Machine not operational or in really bad conditions. Machine has to be demolished or sold as a "parts". Machine not in security conditions.

★★ **Poor (P)**

Machine in bad condition, got visible cracks or repairable structural issues. Machine is operational but, in order to work properly, it may need significant repairs to tyres/truck, paint, pins and/or bushings, power train, hydraulic system.

★★★ **Good (G)**

Machine is in good condition and operational, with no structural issues.
Tyres/Track around 30/40% of residual life. No relevant hydraulic leaks, pins/bushings with normal wear, frame may need to be repainted.
Machine is ready to work "AS IS", it may need minor repairs for a better performance. Machine in security conditions or easy to be in safety condition.

★★★★ **Very Good (VG)**

Machine is in very good conditions, with no more of 5 years and/or 5000 working hours.
No structural issues; painting condition is almost perfect. May need an easy check to be sold as "Brand New".
Main components with 50/60% of life residue. Machine in security conditions.

★★★★★ **Excellent (E)**

Machine is in excellent condition, comparable to a new one.
Main components with 70/80% of life residue. Machine in security conditions.