

RAPPORTO DI VENDITA: CATERPILLAR 304 E2 - Matricola ME409634 - Anno 2021

Il presente rapporto riporta in sintesi le osservazioni emerse dall'ispezione tecnica che il nostro consulente ha effettuato sulla macchina.

DATI GENERALI MACCHINA

MACCHINA

Modello: 304 E2

Famiglia: MINIESCAVATORE CINGOLATO

Matricola: ME409634

Numero ordine MU/MM: MU00834255

Anno Costruzione: 2021

Contaore: 507

Condizioni Generali Carro/Gomme residuo: 90 %

Applicazione principale macchina: APPLICAZIONE BASE (scavi e movimentazione inerti)

Ubicazione: Stock Off.Buniotto

Valutazione: ★★☆☆☆

Prezzo a listino: Richiedi

CONFIGURAZIONE MACCHINA

● Versione Macchina standard ● Tipologia Braccio monoblocco ● Valvole di Blocco Braccio ● Impianti impianto versatility (linea media/alta pressione + rotazione) ● Attacco Rapido meccanico CR ● Benna standard 30 CM Get denti 3 BENNE ● Tipologia Carro fisso ● Lama Livellamento ● Residuo generale carro 85% ● Tipologia Cabina fissa standard ● Impianto Aria Condizionata ● Product Link ● Antifurto ● Peso 4500 Kg ● Certificato UK ● Marcatura CE ● Certificato CE ● Targhetta EPA (Emissioni USA) ● Libretto Uso e manutenzione ● MACCHINA CORREDATA DI MARTELLO XP200 ANNO 2020 ● MACCHINA ADEGUATA

FOTOGRAFIE MACCHINA

◆ Il contaore è:

Funzionante















ASPETTO GENERALE

- ◆ Condizioni della verniciatura: Buono

- ◆ Condizioni del contrappeso: Buono

- ◆ Condizioni del telaio/bumper: Molto Buono

CARRO

- ◆ Residuo ruote motrici: 85

- ◆ Residuo ruote folle: 85

◆ Residuo rulli superiori/inferiori: 85

◆ Residuo catene: 85

LATO DESTRO

◆ Condizioni sportello dx: Buono

◆ Condizioni longherone dx: Molto Buono

LATO SINISTRO

◆ Condizioni portiera lato sx: Buono

◆ Condizioni sportello sx: Molto Buono

◆ Condizioni longherone sx: Molto Buono

◆ Condizioni cofanature/corazze inferiori: Presenti e integre

PROVE DI FUNZIONALITA'

FUNZIONALITA' MOTORE E IMPIANTO ELETTRICO

◆ In quale stato è stata visionata la macchina: Accesa e provata per ispezione

◆ Condizioni di funzionamento motore: Buono

◆ Motore presenta perdite olio: No

◆ Motore presenta sfiato: No

◆ Presenza di acqua nell'olio: No

◆ Motore presenta fumosità: No

◆ Condizioni Radiatore:	Buono
◆ Condizioni motorino di avviamento:	Buono
◆ Condizione batterie e cavi:	Buono
◆ Presenta guasti elettrici/elettronici:	No

FUNZIONALITA' TRASMISSIONE E ROTAZIONE

◆ Condizioni pompa idraulica:	Buono
◆ Condizioni motore di rotazione:	Buono
◆ Condizione motore di traslazione:	Buono
◆ Conduzione riduttori finali:	Buono
◆ Condizioni ralla:	Buono
	PRESENZA DI GIOCO : NO
◆ Condizioni giunto idraulico:	Buono
	PRESENZA DI PERDITE : NO

GRUPPO CARICATORE

◆ Tenuta idraulica braccio (il braccio cala):	No
◆ Struttura braccio:	Molto buono
	PRESENZA SALDATURE, CRICCHE O RINFORZI : No
◆ Struttura avambraccio:	Buono
	PRESENZA SALDATURE, CRICCHE O RINFORZI : No
◆ Condizioni delle tubazioni flessibili:	Buono
◆ Condizioni cilindri braccio:	Buono

PERDITE : No

◆ Condizioni cilindro avambraccio: Buono

PERDITE : No

◆ Condizioni cilindro benna: Buono

PERDITE : No

◆ Condizione perni e boccole braccio (verifica gioco): Buono

◆ Condizioni perni e boccole avambraccio - gioco: Buono

◆ Condizioni perni e boccole benna - gioco: Buono

◆ Condizioni Benna & Get: Buono

◆ Condizioni Attacco rapido: Buono

◆ Funzionamento Impianto Ingrassaggio Automatico: No

CABINA E STRUMENTAZIONE

◆ Condizioni interne della cabina: Buono

◆ Lampeggiante presenta anomalie: No

◆ Luci e Tergicristalli presentano anomalie/malfunzionamenti: Presenti e funzionanti

◆ Condizioni climatizzatore/riscaldamento e stato filtri: Presente e funzionante

◆ Condizioni telecamera posteriore: Non presente

CONTROLLI 81/2008

◆ Condizioni vetri: Eccellente - non necessita riparazione

◆ Condizioni luci e fanali: Eccellente - non necessita riparazione

◆ Condizioni specchietti:	Eccellente - non necessita riparazione
---------------------------	--

◆ Condizioni scalette e corrimani:	Buono
------------------------------------	-------

◆ Condizioni telecamere:	Rotto o Scheggiato - necessita riparazione
--------------------------	--

◆ Condizioni lampeggiante:	Non presente
----------------------------	--------------

◆ Condizioni cinture di sicurezza:	Presente e in corso di validità
------------------------------------	---------------------------------

◆ Sono state apportate modifiche ai comandi:	NO
--	----

◆ E' presente una leva di esclusione dei comandi:	SI
---	----

◆ Gli strumenti sono funzionanti e ben visibili con targhette che indicano funzioni:	SI
--	----

◆ Le cofanature sono complete e dotate di chiusura con chiave e bulloni:	SI
--	----

◆ Le tubazioni di tutti gli impianti senza rotture e/o screpolature:	SI
--	----

◆ Il vano batterie è protetto:	SI
--------------------------------	----

◆ L'avvisatore acustico è funzionante:	SI
--	----

◆ Presenza passerelle:	Presente e funzionante
------------------------	------------------------

Valutazione Macchina

★ Non Funzionante (NF)

La macchina si presenta non funzionante e/o in pessime condizioni. Macchina da demolire o venduta per parti di ricambio. La macchina NON è in sicurezza.

★★ Scarso (S)

La macchina è in cattivo stato e può presentare visibili rotture e/o crepe su tutta la struttura. Per il suo ottimale funzionamento, o per essere avviata, può necessitare di importanti riparazioni a carro/gomme, perdite d'olio, riverniciatura completa, componenti principali, messa in sicurezza.

★★★ Buono (B)

La macchina si presenta in buone condizioni sia estetiche che di funzionamento. Carro/Gomme hanno orientativamente un 30/40% di vita residua. La macchina non presenta importanti rotture e/o perdite d'olio. La macchina è pronta per lavorare "AS IS" anche se potrebbe richiedere piccoli interventi di riparazione/migliorie. La macchina è in sicurezza.

★★★★ Molto Buono (O)

La macchina si presenta in condizioni molto buone, non ha più di 5 anni e/o 5000 ore lavorate. Non presenta problemi strutturali e può essere preparata esteticamente per renderla "quasi nuova". Componenti principali non inferiori al 50/60% di vita residua, macchina in sicurezza.

★★★★★ Eccellente (E)

La macchina si presenta in condizioni eccellenti, prossime al nuovo. Componenti principali non inferiori al 70/80% di vita residua, macchina in sicurezza.

Machine Rating

★ Not Working (NW)

Machine not operational or in really bad conditions. Machine has to be demolished or sold as a "parts". Machine not in security conditions.

★★ Poor (P)

Machine in bad condition, got visible cracks or repairable structural issues. Machine is operational but, in order to work properly, it may need significant repairs to tyres/truck, paint, pins and/or bushings, power train, hydraulic system.

★★★ Good (G)

Machine is in good condition and operational, with no structural issues. Tyres/Track around 30/40% of residual life. No relevant hydraulic leaks, pins/bushings with normal wear, frame may need to be repainted. Machine is ready to work "AS IS", it may need minor repairs for a better performance. Machine in security conditions or easy to be in safety condition.

★★★★ Very Good (VG)

Machine is in very good conditions, with no more of 5 years and/or 5000 working hours. No structural issues; painting condition is almost perfect. May need an easy check to be sold as "Brand New". Main components with 50/60% of life residue. Machine in security conditions.

★★★★★ Excellent (E)

Machine is in excellent condition, comparable to a new one. Main components-with 70/80% of life residue. Machine in security conditions.