

RAPPORTO DI VENDITA: CATERPILLAR 924G - Matricola WMB00### - Anno 2003

Il presente rapporto riporta in sintesi le osservazioni emerse dall'ispezione tecnica che il nostro consulente ha effettuato sulla macchina.

DATI GENERALI MACCHINA

MACCHINA

Modello: 924G

Famiglia: PALA GOMMATA PICCOLA

Matricola: WMB00###

Numero ordine MU/MM: MU00837395

Anno Costruzione: 2003

Contaore: 12805

Condizioni Generali Carro/Gomme residuo: 10 %

Applicazione principale macchina: DISCARICA, INDUSTRIA - AMBIENTE NON CORROSIVO

Data disponibilità macchina : 09/07/2026

Ubicazione: In arrivo

Valutazione: ★★☆☆☆

Prezzo a listino: Richiedi



CONFIGURAZIONE MACCHINA

● Versione Macchina standard - gp ● Tipologia Sterzo volante intero ● Tipologia Differenziale standard ● Tipologia Cambio automatico ● Impianti Ausiliari ● Impianto Attacco Rapido ● Attacco Rapido idraulico FUSION CAT ● Benna benna standard Get salvalama Get scarpette NON PRESENTE BENNA PERCHE' NON LA UTILIZZANO E NON LA RENDERANNO ● Tipologia Gomme roccia ● Residuo generale gomme 10 GOMME AL LIMITE DELL'USURA DI CUI UNA DA RIMONTARE ● Rops chiusa ● Impianto Aria Condizionata ● Peso 7560 Kg ● Marcatura CE ● Certificato CE ● Libretto Uso & Manutenzione ● Libretto Circolazione & Targa libretto circolazione & targa AF349● DISPONIBILE DA AGOSTO

FOTOGRAFIE MACCHINA


◆ Il contaore e':


Funzionante

















ASPETTO GENERALE

◆ Condizioni della verniciatura:	Scarso
----------------------------------	--------

◆ Condizioni del contrappeso:	Scarso
-------------------------------	--------

NECESSITA DI VERNICIATURA? : SI

◆ Condizioni del telaio/bumper:	Scarso
---------------------------------	--------

◆ Condizioni portiera lato sx:	Scarso
--------------------------------	--------

◆ Condizioni snodo centrale:	Scarso
------------------------------	--------

◆ Condizioni parafanghi:	Scarso
--------------------------	--------

◆ Altre note da aggiungere: LA MACCHINA DA ULTIMI RAPPORTI CON RTZ NECESSITA DI REVISIONE MOTORE, PARTI IDRAULICHE FUNZIONANTI AL 50% NON PUO' SOLLEVARE, PUO' SOLO MARCIARE. HA I CABLAGGI DA RIFARE COMPLETAMENTE.	
---	--

GOMME/PNEUMATICI

◆ Residuo gomme anteriori:	9
◆ Residuo gomme posteriori:	10

PROVE DI FUNZIONALITA'

FUNZIONALITA' MOTORE E IMPIANTO ELETTRICO

◆ In quale stato è stata visionata la macchina:	Spenta e ferma
◆ Condizioni di funzionamento motore:	Scarso
◆ Motore presenta perdite olio:	Sì
Se presenti perdite, da dove: : VI SONO PERDITE D'OLIO SU VARI TUBI, OLTRE A CIO' E' NOTO CHE IL BRACCIO UNA VOLTA SOLLEVANO NON RESTA FERMO MA TENDE A CALARE	
◆ Motore presenta sfiato:	Sì
◆ Presenza di acqua nell'olio:	Sì
◆ Motore presenta fumosità:	No
◆ Condizioni Radiatore:	Scarso
◆ Condizioni motorino di avviamento:	Scarso
◆ Condizione batterie e cavi:	Scarso
◆ Presenta guasti elettrici/elettronici:	Sì

SE SÌ, AGGIUNGERE DETTAGLI : DALL'ULTIMA ACCENSIONE FATTA VI ERANO NUMEROSI ERRORI E SPIE ACCESE

◆ Annotazioni su: LA MACCHINA IN GENERALE NON E' DESTINATA A LAVORARE SE NON DOPO UN INTERVENTO DISPENDIOSO E CORPOSO
--

FUNZIONALITA' TRASMISSIONE

◆ Condizioni pompa idraulica: Scarso

◆ Condizione motore di traslazione (se idrostatico): Scarso

◆ Conduzione riduttori finali: Scarso

◆ Condizioni convertitore di coppia: Scarso

PRESENZA DI PERDITE : SI

◆ Condizioni cambi di marcia avanti / indietro: Buono

◆ Annotazioni su LA MACCHINA PUO' MUOVERSI UNA VOLTA RIMONTATA LA RUOTA MA NON PUO' OPERARE

FUNZIONALITA' STERZO

◆ Condizioni dei cilindri di sterzo: Scarso

◆ Condizioni perni e boccole di sterzo: Scarso

◆ Condizioni snodo centrale: Scarso

◆ Annotazioni sul: LO SNODO HA DEL GIOCO E VI SONO PERDITE NELLE TUBAZIONI CHE PASSANO PER LO SNODO

GRUPPO CARICATORE

◆ Tenuta idraulica braccio (il braccio cala): Sì

◆ Struttura braccio: Scarso

PRESENZA SALDATURE, CRICCHE O RINFORZI : No

◆ Condizioni delle tubazioni flessibili: Scarso

◆ Condizione cilindri di sollevamento: Scarso

◆ Condizioni cilindri benna/attrezzatura: NA - Non Applicabile

◆ Verifica - perni e boccole gruppo caricatore: NA - Non Applicabile

◆ Condizioni Benna & Get: NA - Non Applicabile

◆ Condizioni Attacco rapido: Scarso

◆ Funzionamento Impianto Ingrassaggio Automatico: No

CABINA E STRUMENTAZIONE

◆ Condizioni interne della cabina: Scarso

Altre note da aggiungere : SEDILE E INTERNI CONSUMATI PIENI DI RAGNATELE

◆ Luci e Tergicristalli presentano anomalie/malfunzionamenti: Presenti e non funzionanti

◆ Condizioni climatizzatore/riscaldamento e stato filtri: Presente e non funzionante

◆ Condizioni telecamera posteriore: Presente e non funzionante

◆ Annotazioni su: PRESENTE LA STRUTTURA TELECAMERE MA DA ROTTE NON SONO STATE SOSTITUITE

CONTROLLI 81/2008

◆ Condizioni freni: Scarso

◆ Condizioni freno di Stazionamento: Scarso

◆ Condizioni vetri: Eccellente - non necessita riparazione

◆ Condizioni luci e fanali: Rotto o Scheggiato - necessita riparazione

◆ Condizioni specchietti: Rotto o Scheggiato - necessita riparazione

◆ Condizioni scalette e corrimani: Scarso

◆ Condizioni telecamere: Rotto o Scheggiato - necessita riparazione

◆ Condizioni lampeggiante: Presente e non funzionante

◆ Condizioni cinture di sicurezza:	Presente e in corso di validità
◆ Sono state apportate modifiche ai comandi:	NO
◆ E' presente una leva di esclusione dei comandi:	SI
SE NO, LE LEVE DI COMANDO SONO PROTETTE CONTRO IL FUNZIONAMENTO ACCIDENTALE? : NO	
◆ Gli strumenti sono funzionanti e ben visibili con targhette che indicano funzioni:	SI
◆ Le cofanature sono complete e dotate di chiusura con chiave e bulloni:	NO
◆ Le tubazioni di tutti gli impianti senza rotture e/o screpolature:	NO
◆ Il vano batterie è protetto:	SI
◆ L'avvisatore acustico è funzionante:	SI
◆ Presenza passerelle:	Presente e ammaccata

Valutazione Macchina

★ Non Funzionante (NF)

La macchina si presenta non funzionante e/o in pessime condizioni. Macchina da demolire o venduta per parti di ricambio. La macchina NON è in sicurezza.

★★ Scarso (S)

La macchina è in cattivo stato e può presentare visibili rotture e/o crepe su tutta la struttura. Per il suo ottimale funzionamento, o per essere avviata, può necessitare di importanti riparazioni a carro/gomme, perdite d'olio, riverniciatura completa, componenti principali, messa in sicurezza.

★★★ Buono (B)

La macchina si presenta in buone condizioni sia estetiche che di funzionamento. Carro/Gomme hanno orientativamente un 30/40% di vita residua. La macchina non presenta importanti rotture e/o perdite d'olio. La macchina è pronta per lavorare "AS IS" anche se potrebbe richiedere piccoli interventi di riparazione/migliorie. La macchina è in sicurezza.

★★★★ Molto Buono (O)

La macchina si presenta in condizioni molto buone, non ha più di 5 anni e/o 5000 ore lavorate. Non presenta problemi strutturali e può essere preparata esteticamente per renderla "quasi nuova". Componenti principali non inferiori al 50/60% di vita residua, macchina in sicurezza.

★★★★★ Eccellente (E)

La macchina si presenta in condizioni eccellenti, prossime al nuovo. Componenti principali non inferiori al 70/80% di vita residua, macchina in sicurezza.

Machine Rating

★ Not Working (NW)

Machine not operational or in really bad conditions. Machine has to be demolished or sold as a "parts". Machine not in security conditions.

★★ Poor (P)

Machine in bad condition, got visible cracks or repairable structural issues. Machine is operational but, in order to work properly, it may need significant repairs to tyres/truck, paint, pins and/or bushings, power train, hydraulic system.

★★★ Good (G)

Machine is in good condition and operational, with no structural issues. Tyres/Track around 30/40% of residual life. No relevant hydraulic leaks, pins/bushings with normal wear, frame may need to be repainted. Machine is ready to work "AS IS", it may need minor repairs for a better performance. Machine in security conditions or easy to be in safety condition.

★★★★ Very Good (VG)

Machine is in very good conditions, with no more of 5 years and/or 5000 working hours. No structural issues; painting condition is almost perfect. May need an easy check to be sold as "Brand New". Main components with 50/60% of life residue. Machine in security conditions.

★★★★★ Excellent (E)

Machine is in excellent condition, comparable to a new one. Main components-with 70/80% of life residue. Machine in security conditions.