

RAPPORTO DI VENDITA: DOOSAN - DAEWOO DL250#KDAEW - Matricola 5050349 - Anno 2020

Il presente rapporto riporta in sintesi le osservazioni emerse dall'ispezione tecnica che il nostro consulente ha effettuato sulla macchina.

DATI GENERALI MACCHINA

MACCHINA

Modello: DL250#KDAEW

Famiglia: PALA GOMMATA PICCOLA

Matricola: 5050349

Numero ordine MU/MM: MU00837780

Anno Costruzione: 2020

Contaore: 2093

Condizioni Generali Carro/Gomme residuo: 40 %

Applicazione principale macchina: DISCARICA

Ubicazione: Stock Arezzo

Valutazione: ★★★★★☆

Prezzo a listino: Richiedi

CONFIGURAZIONE MACCHINA


● Versione Macchina standard - gp ● Tipologia Sterzo volante intero ● Tipologia Differenziale standard ● Tipologia Cambio manuale/sequenziale ● Ride Control ● Impianti Ausiliari ● Benna elevato ribaltamento 3.5 Get salvalama ● Tipologia Gomme standard ● Residuo generale gomme 40 20.5 brigestone ● Rops chiusa ● Impianto Aria Condizionata ● Impianto Ingrassaggio Automatico ● Peso 15000 Kg ● Marcatura CE ● Certificato CE ● Libretto Uso & Manutenzione ● Libretto Circolazione & Targa libretto circolazione & targa


FOTOGRAFIE MACCHINA

◆ Il contaore e':


Funzionante













ASPETTO GENERALE

◆ Condizioni della verniciatura:	Molto Buono
◆ Condizioni del contrappeso:	Molto Buono
NECESSITA DI VERNICIATURA? : NO	
◆ Condizioni del telaio/bumper:	Molto Buono
◆ Condizioni portiera lato sx:	Molto Buono
◆ Condizioni snodo centrale:	Molto Buono
◆ Condizioni parafranghi:	Molto Buono

GOMME/PNEUMATICI

◆ Residuo gomme anteriori:	40
◆ Residuo gomme posteriori:	40

PROVE DI FUNZIONALITA'

FUNZIONALITA' MOTORE E IMPIANTO ELETTRICO

◆ In quale stato è stata visionata la macchina:	Spenta e ferma
◆ Condizioni di funzionamento motore:	Molto Buono
◆ Motore presenta perdite olio:	No
◆ Motore presenta sfiato:	No
◆ Presenza di acqua nell'olio:	No
◆ Motore presenta fumosità:	No
◆ Condizioni Radiatore:	Molto Buono
◆ Condizioni motorino di avviamento:	Molto Buono
◆ Condizione batterie e cavi:	Molto Buono
◆ Presenta guasti elettrici/elettronici:	No
◆ Annotazioni su:	macchina con batteria scarica, il cliente conferma che il mezzo meccanicamente è in piena efficienza

FUNZIONALITA' TRASMISSIONE

◆ Condizioni pompa idraulica:	Molto Buono
◆ Condizione motore di traslazione (se idrostatico):	Molto Buono
◆ Conduzione riduttori finali:	Molto Buono
◆ Condizioni convertitore di coppia:	Molto Buono
PRESENZA DI PERDITE : NO	
◆ Condizioni cambi di marcia avanti / indietro:	Molto Buono

FUNZIONALITA' STERZO

◆ Condizioni dei cilindri di sterzo: Buono

◆ Condizioni perni e boccole di sterzo: Buono

◆ Condizioni snodo centrale: Buono

GRUPPO CARICATORE

◆ Tenuta idraulica braccio (il braccio cala): No

◆ Struttura braccio: Molto buono

PRESENZA SALDATURE, CRICCHE O RINFORZI : No

◆ Condizioni delle tubazioni flessibili: Buono

◆ Condizione cilindri di sollevamento: Buono

◆ Condizioni cilindri benna/attrezzatura: Buono

◆ Verifica - perni e boccole gruppo caricatore: Buono

◆ Condizioni Benna & Get: Buono

◆ Condizioni Attacco rapido: NA - Non Applicabile

◆ Funzionamento Impianto Ingrassaggio Automatico: Sì

CABINA E STRUMENTAZIONE

◆ Condizioni interne della cabina: Buono

◆ Luci e Tergicristalli presentano anomalie/malfunzionamenti: Presenti e funzionanti

◆ Condizioni climatizzatore/riscaldamento e stato filtri: Presente e funzionante

◆ Condizioni telecamera posteriore: Presente e funzionante

CONTROLLI 81/2008

◆ Condizioni freni: Buono

◆ Condizioni freno di Stazionamento: Buono

◆ Condizioni vetri: Eccellente - non necessita riparazione

◆ Condizioni luci e fanali: Eccellente - non necessita riparazione

◆ Condizioni specchietti: Eccellente - non necessita riparazione

◆ Condizioni scalette e corrimani: Buono

◆ Condizioni telecamere: Eccellente - non necessita riparazione

◆ Condizioni lampeggiante: Presente e funzionante

◆ Condizioni cinture di sicurezza: Presente e scaduta

◆ Sono state apportate modifiche ai comandi: NO

◆ E' presente una leva di esclusione dei comandi: SI

◆ Gli strumenti sono funzionanti e ben visibili con targhette che indicano funzioni: SI

◆ Le cofanature sono complete e dotate di chiusura con chiave e bulloni: SI

◆ Le tubazioni di tutti gli impianti senza rotture e/o screpolature: NO

◆ Il vano batterie è protetto: SI

◆ L'avvisatore acustico è funzionante: SI

◆ Presenza passerelle: Presente e funzionante

Valutazione Macchina

★ Non Funzionante (NF)

La macchina si presenta non funzionante e/o in pessime condizioni. Macchina da demolire o venduta per parti di ricambio. La macchina NON è in sicurezza.

★★ Scarso (S)

La macchina è in cattivo stato e può presentare visibili rotture e/o crepe su tutta la struttura. Per il suo ottimale funzionamento, o per essere avviata, può necessitare di importanti riparazioni a carro/gomme, perdite d'olio, riverniciatura completa, componenti principali, messa in sicurezza.

★★★ Buono (B)

La macchina si presenta in buone condizioni sia estetiche che di funzionamento. Carro/Gomme hanno orientativamente un 30/40% di vita residua. La macchina non presenta importanti rotture e/o perdite d'olio. La macchina è pronta per lavorare "AS IS" anche se potrebbe richiedere piccoli interventi di riparazione/migliorie. La macchina è in sicurezza.

★★★★ Molto Buono (O)

La macchina si presenta in condizioni molto buone, non ha più di 5 anni e/o 5000 ore lavorate. Non presenta problemi strutturali e può essere preparata esteticamente per renderla "quasi nuova". Componenti principali non inferiori al 50/60% di vita residua, macchina in sicurezza.

★★★★★ Eccellente (E)

La macchina si presenta in condizioni eccellenti, prossime al nuovo. Componenti principali non inferiori al 70/80% di vita residua, macchina in sicurezza.

Machine Rating

★ Not Working (NW)

Machine not operational or in really bad conditions. Machine has to be demolished or sold as a "parts". Machine not in security conditions.

★★ Poor (P)

Machine in bad condition, got visible cracks or repairable structural issues. Machine is operational but, in order to work properly, it may need significant repairs to tyres/truck, paint, pins and/or bushings, power train, hydraulic system.

★★★ Good (G)

Machine is in good condition and operational, with no structural issues. Tyres/Track around 30/40% of residual life. No relevant hydraulic leaks, pins/bushings with normal wear, frame may need to be repainted. Machine is ready to work "AS IS", it may need minor repairs for a better performance. Machine in security conditions or easy to be in safety condition.

★★★★ Very Good (VG)

Machine is in very good conditions, with no more of 5 years and/or 5000 working hours. No structural issues; painting condition is almost perfect. May need an easy check to be sold as "Brand New". Main components with 50/60% of life residue. Machine in security conditions.

★★★★★ Excellent (E)

Machine is in excellent condition, comparable to a new one. Main components-with 70/80% of life residue. Machine in security conditions.