

RAPPORTO DI VENDITA: CATERPILLAR VHC40H - Matricola 26100### - Anno 2009

Il presente rapporto riporta in sintesi le osservazioni emerse dall'ispezione tecnica che il nostro consulente ha effettuato sulla macchina.

DATI GENERALI MACCHINA

MACCHINA

Modello: VHC40H

Famiglia: ATTREZZATURE DEMOLIZIONE FRANTUMATORI

Matricola: 26100###

Numero ordine MU/MM: MU00838373

Anno Costruzione: 2009

Contaore: 400

Condizioni Generali Carro/Gomme residuo: %

Applicazione principale macchina:

Data disponibilità macchina : 01/08/2026

Ubicazione: In arrivo

Valutazione: ★★☆☆☆


Prezzo a listino: 30.000 €

CONFIGURAZIONE MACCHINA

● Sella per attacco rapido presente CW40 ● Peso 3800 Kg ● Marcatura CE presente ● Certificato CE presente ● Libretto Uso e manutenzione presente

FOTOGRAFIE MACCHINA





CONDIZIONI GENERALI

◆ Condizioni Generali Attrezzatura:	Molto Buono
◆ Impianto idraulico funziona correttamente:	Si
◆ Condizioni Tubazioni:	Molto Buono
◆ Condizioni Perni & Boccole (giochi):	Molto Buono
◆ NOTE	REVISIONATA DA CGT

Valutazione Macchina

★ Non Funzionante (NF)

La macchina si presenta non funzionante e/o in pessime condizioni. Macchina da demolire o venduta per parti di ricambio. La macchina NON è in sicurezza.

★★ Scarso (S)

La macchina è in cattivo stato e può presentare visibili rotture e/o crepe su tutta la struttura. Per il suo ottimale funzionamento, o per essere avviata, può necessitare di importanti riparazioni a carro/gomme, perdite d'olio, riverniciatura completa, componenti principali, messa in sicurezza.

★★★ Buono (B)

La macchina si presenta in buone condizioni sia estetiche che di funzionamento. Carro/Gomme hanno orientativamente un 30/40% di vita residua. La macchina non presenta importanti rotture e/o perdite d'olio. La macchina è pronta per lavorare "AS IS" anche se potrebbe richiedere piccoli interventi di riparazione/migliorie. La macchina è in sicurezza.

★★★★ Molto Buono (O)

La macchina si presenta in condizioni molto buone, non ha più di 5 anni e/o 5000 ore lavorate. Non presenta problemi strutturali e può essere preparata esteticamente per renderla "quasi nuova". Componenti principali non inferiori al 50/60% di vita residua, macchina in sicurezza.

★★★★★ Eccellente (E)

La macchina si presenta in condizioni eccellenti, prossime al nuovo. Componenti principali non inferiori al 70/80% di vita residua, macchina in sicurezza.

Machine Rating

★ Not Working (NW)

Machine not operational or in really bad conditions. Machine has to be demolished or sold as a "parts". Machine not in security conditions.

★★ Poor (P)

Machine in bad condition, got visible cracks or repairable structural issues. Machine is operational but, in order to work properly, it may need significant repairs to tyres/truck, paint, pins and/or bushings, power train, hydraulic system.

★★★ Good (G)

Machine is in good condition and operational, with no structural issues. Tyres/Track around 30/40% of residual life. No relevant hydraulic leaks, pins/bushings with normal wear, frame may need to be repainted. Machine is ready to work "AS IS", it may need minor repairs for a better performance. Machine in security conditions or easy to be in safety condition.

★★★★ Very Good (VG)

Machine is in very good conditions, with no more of 5 years and/or 5000 working hours. No structural issues; painting condition is almost perfect. May need an easy check to be sold as "Brand New". Main components with 50/60% of life residue. Machine in security conditions.

★★★★★ Excellent (E)

Machine is in excellent condition, comparable to a new one. Main components-with 70/80% of life residue. Machine in security conditions.