

RAPPORTO DI VENDITA: OM SPA APOLLO#KOFME - Matricola 99D076### - Anno 2004

Il presente rapporto riporta in sintesi le osservazioni emerse dall'ispezione tecnica che il nostro consulente ha effettuato sulla macchina.

DATI GENERALI MACCHINA

MACCHINA

Modello: APOLLO#KOFME

Famiglia: FRANTOI

Matricola: 99D076###

Numero ordine MU/MM: MU00838921

Anno Costruzione: 2004

Contaore: 10380

Condizioni Generali Carro/Gomme residuo: %

Applicazione principale macchina:

Data disponibilità macchina : 01/08/2026

Ubicazione: In arrivo

Valutazione: ★★☆☆☆

Prezzo a listino: 90.000 €

CONFIGURAZIONE MACCHINA

● Versione Macchina a mascelle ● Alimentatore vibrante ● Prevaglio vibrante a 1 piano ● Telecomando sì - filocomando ● Peso 400000 Kg ● Marcatura CE ● Certificato CE

ORIGINE



◆ Origine trattativa macchina:

CONTO VENDITA

FOTOGRAFIE MACCHINA



◆ Il contaore e':

Rotto













CONDIZIONI TELAIO & COMPONENTI

◆ Condizioni della verniciatura:

Scarso

FRANTOIO

◆ Tramoggia:

Buono

◆ Alimentatore:	Buono
◆ Bocca del frantoio:	Scarso
◆ Usura mascelle:	10
◆ Usura corazze	10
◆ Scarico sotto frantoio:	Scarso

NASTRI

◆ Nastro principale (tappeto, raschiatori, rulli):	Buono
◆ Nastro laterale scarto:	Scarso
◆ Deferrizzatore:	Buono
◆ Sistema abbattimento polveri:	Non Funzionante

CARRO

◆ Condizioni generali carro	Buono
-----------------------------	-------

PROVE DI FUNZIONALITA'

◆ In quale stato è stata visionata la macchina:	Accesa e funzionante "al lavoro"
---	----------------------------------

MOTORE

◆ Condizioni di funzionamento motore:	Buono
◆ Motore presenta perdite olio:	No

- | | |
|--|----------|
| ◆ Motore presenta sfiato: | No |
| ◆ Motore presenta fumosità: | No |
| ◆ Condizioni Radiatore: | Buono |
| ◆ Condizioni motorino di avviamento: | Buono |
| ◆ Condizione batterie e cavi: | Buono |
| ◆ Presenta guasti elettrici/elettronici: | Presente |

SE SI, AGGIUNGERE DETTAGLI : SPIE IN GENERE E MANOMETRI ROTTI

FUNZIONALITA' TRASMISSIONE

- | | |
|-------------------------------------|-------|
| ◆ Condizioni pompa idraulica: | Buono |
| ◆ Condizione motori di traslazione: | Buono |

FUNZIONALITA' IDRAULICA

- | | |
|------------------------------------|--------|
| ◆ Condizioni Tubazioni Flessibili: | Buono |
| ◆ Condizioni Cilindri Idraulici: | Scarso |

Presenza di perdite? Se si, specificare da dove : PACKING E TUBAZIONI

CONTROLLI 81/2008

- | | |
|------------------------------------|--|
| ◆ Condizioni luci e fanali: | Rotto o Scheggiato - necessita riparazione |
| ◆ Condizioni specchietti: | Rotto o Scheggiato - necessita riparazione |
| ◆ Condizioni scalette e corrimani: | Scarso |
| ◆ Condizioni telecamere: | Rotto o Scheggiato - necessita riparazione |

◆ Condizioni lampeggiante:	Non presente
◆ Sono state apportate modifiche ai comandi:	NO
◆ E' presente una leva di esclusione dei comandi:	SI
SE NO, LE LEVE DI COMANDO SONO PROTETTE CONTRO IL FUNZIONAMENTO ACCIDENTALE? : SI	
◆ Gli strumenti sono funzionanti e ben visibili con targhette che indicano funzioni:	NO
◆ Le cofanature sono complete e dotate di chiusura con chiave e bulloni:	NO
◆ Le tubazioni di tutti gli impianti senza rotture e/o screpolature:	SI
◆ Il vano batterie è protetto:	SI
◆ L'avvisatore acustico è funzionante:	NO
◆ Presenza passerelle:	Presente e ammaccata

Valutazione Macchina

★ Non Funzionante (NF)

La macchina si presenta non funzionante e/o in pessime condizioni. Macchina da demolire o venduta per parti di ricambio. La macchina NON è in sicurezza.

★★ Scarso (S)

La macchina è in cattivo stato e può presentare visibili rotture e/o crepe su tutta la struttura. Per il suo ottimale funzionamento, o per essere avviata, può necessitare di importanti riparazioni a carro/gomme, perdite d'olio, riverniciatura completa, componenti principali, messa in sicurezza.

★★★ Buono (B)

La macchina si presenta in buone condizioni sia estetiche che di funzionamento. Carro/Gomme hanno orientativamente un 30/40% di vita residua. La macchina non presenta importanti rotture e/o perdite d'olio. La macchina è pronta per lavorare "AS IS" anche se potrebbe richiedere piccoli interventi di riparazione/migliorie. La macchina è in sicurezza.

★★★★ Molto Buono (O)

La macchina si presenta in condizioni molto buone, non ha più di 5 anni e/o 5000 ore lavorate. Non presenta problemi strutturali e può essere preparata esteticamente per renderla "quasi nuova". Componenti principali non inferiori al 50/60% di vita residua, macchina in sicurezza.

★★★★★ Eccellente (E)

La macchina si presenta in condizioni eccellenti, prossime al nuovo. Componenti principali non inferiori al 70/80% di vita residua, macchina in sicurezza.

Machine Rating

★ Not Working (NW)

Machine not operational or in really bad conditions. Machine has to be demolished or sold as a "parts". Machine not in security conditions.

★★ Poor (P)

Machine in bad condition, got visible cracks or repairable structural issues. Machine is operational but, in order to work properly, it may need significant repairs to tyres/truck, paint, pins and/or bushings, power train, hydraulic system.

★★★ Good (G)

Machine is in good condition and operational, with no structural issues. Tyres/Track around 30/40% of residual life. No relevant hydraulic leaks, pins/bushings with normal wear, frame may need to be repainted. Machine is ready to work "AS IS", it may need minor repairs for a better performance. Machine in security conditions or easy to be in safety condition.

★★★★ Very Good (VG)

Machine is in very good conditions, with no more of 5 years and/or 5000 working hours. No structural issues; painting condition is almost perfect. May need an easy check to be sold as "Brand New". Main components with 50/60% of life residue. Machine in security conditions.

★★★★★ Excellent (E)

Machine is in excellent condition, comparable to a new one. Main components-with 70/80% of life residue. Machine in security conditions.