RAPPORTO DI VENDITA: DYNAPAC CC222#KDYNA - Matricola 61711057 - Anno 2000

Il presente rapporto riporta in sintesi le osservazioni emerse dall'ispezione tecnica che il nostro consulente ha effettuato sulla macchina.

DATI GENERALI MACCHINA

MACCHINA

Modello: CC222#KDYNA

Famiglia: COMPATTATORI ASFALTO

Matricola: 61711057

Numero ordine MU/MM: MU00840364

Anno Costruzione: 2000

Contaore: 1771

Condizioni Generali Carro/Gomme residuo: %

Applicazione principale macchina:

Ubicazione: Stock Bologna

Valutazione: ★★★☆☆

Prezzo a listino: Richiedi

CONFIGURAZIONE MACCHINA

● Configurazione Macchina configurazione ferro - ferro ● Struttura Macchina arco rops ● Peso Operativo 6900 ● Frequenza Variabile di Vibrazione ● Disassamento Idraulico ● Gomme (se presenti) non presenti ● Residuo generale gomme (se presenti) 0 ● Peso 6900 Kg ● Marcatura CE ● Certificato CE ● Libretto Uso & Manutenzione ● Libretto Circolazione & Targa libretto circolazione & targa Afw888

FOTOGRAFIE MACCHINA










SVEDALA
AGIOLARI


DYNAPAC






SVEDALA
DYNAPAC CE
Svedala Compaction Equipment AB
Karlskrona Sweden
Type
CC22
Product
Ident.
Number
OMOLOGAZ.



ASPETTO GENERALE

Condizioni della verniciatura:	Buono
Condizioni del Cofano motore / Tubo scarico:	Buono
Condizioni Rullo anteriore (gomme se presenti):	Buono
Condizioni Rullo anteriore (gomme se presenti):	Buono
Condizioni portiera (serratura, vetri, sportelli):	NA - Non Applicabile
Condizioni Snodo centrale:	Buono
Condizioni parafanghi:	Buono

PROVE DI FUNZIONALITA'

FUNZIONALITA' MOTORE E IMPIANTO ELETTRICO

In quale stato è stata visionata la macchina:	Accesa e funzionante "al lavoro"
Condizioni di funzionamento motore:	Buono
Motore presenta perdite olio:	No
Motore presenta sfiato:	No
Motore presenta fumosità:	No
Condizioni Radiatore:	Buono
Condizioni Raschiarulli:	Buono
Condizioni Supporti Antivibranti Tamburi:	Buono
Condizioni Impianto Irrorazione Acqua:	Buono
Condizione batterie:	Presenti e funzionanti
Presenta guasti elettrici/elettronici:	No

FUNZIONALITA' TRASMISSIONE

Condizioni pompa idraulica:	Buono
Condizione motore di traslazione (se idrostatico):	Buono
Conduzione riduttori finali:	Buono
Condizioni cambi di marcia avanti / indietro:	Buono
Funzionamento Impianto Vibrazione Tamburi:	Si

IMPIANTI IDRAULICI

- Condizioni Cilindri Idraulici: Buono
- Condizioni delle tubazioni flessibili: Buono
- Funzionamento Impianto Ingrassaggio Automatico: No

CABINA E STRUMENTAZIONE

- Condizioni interne della cabina: Buono

  Altre note da aggiungere : Solo rops sedile ds ricoprire
- Luci e Tergicristalli presentano anomalie/malfunzionamenti: Non presenti
- Condizioni climatizzatore/riscaldamento e stato filtri: Non funzionante
- Condizioni telecamera posteriore: Non presente
- Annotazioni su: Macchina a posto si presenta bene

CONTROLLI 81/2008

- Condizioni freni: Buono
- Condizioni freno di Stazionamento: Buono
- Condizioni vetri: Rotto o Scheggiato - necessita riparazione
- Condizioni luci e fanali: Eccellente - non necessita riparazione
- Condizioni specchietti: Mancanti
- Condizioni scalette e corrimani: NA - Non Applicabile
- Condizioni telecamere: Rotto o Scheggiato - necessita riparazione

Condizioni lampeggiante:	Non presente
Condizioni cinture di sicurezza:	Presente e scaduta
Sono state apportate modifiche ai comandi:	NO
E' presente una leva di esclusione dei comandi:	SI
Gli strumenti sono funzionanti e ben visibili con targhette che indicano funzioni:	SI
Le cofanature sono complete e dotate di chiusura con chiave e bulloni:	SI
Le tubazioni di tutti gli impianti senza rotture e/o screpolature:	NO
Il vano batterie è protetto:	SI
L'avvisatore acustico è funzionante:	NO
Presenza passerelle:	Non presente

Valutazione Macchina

★ **Non Funzionante (NF)**

La macchina si presenta non funzionante e/o in pessime condizioni. Macchina da demolire o venduta per parti di ricambio. La macchina NON è in sicurezza.

★★ **Scarso (S)**

La macchina è in cattivo stato e può presentare visibili rotture e/o crepe su tutta la struttura. Per il suo ottimale funzionamento, o per essere avviata, può necessitare di importanti riparazioni a carro/gomme, perdite d'olio, riverniciatura completa, componenti principali, messa in sicurezza.

★★★ **Buono (B)**

La macchina si presenta in buone condizioni sia estetiche che di funzionamento.
Carro/Gomme hanno orientativamente un 30/40% di vita residua. La macchina non presenta importanti rotture e/o perdite d'olio. La macchina è pronta per lavorare "AS IS" anche se potrebbe richiedere piccoli interventi di riparazione/migliorie. La macchina è in sicurezza.

★★★★ **Molto Buono (O)**

La macchina si presenta in condizioni molto buone, non ha più di 5 anni e/o 5000 ore lavorate.
Non presenta problemi strutturali e può essere preparata esteticamente per renderla "quasi nuova".
Componenti principali non inferiori al 50/60% di vita residua, macchina in sicurezza.

★★★★★ **Eccellente (E)**

La macchina si presenta in condizioni eccellenti, prossime al nuovo.
Componenti principali non inferiori al 70/80% di vita residua, macchina in sicurezza.

Machine Rating

★ **Not Working (NW)**

Machine not operational or in really bad conditions. Machine has to be demolished or sold as a "parts". Machine not in security conditions.

★★ **Poor (P)**

Machine in bad condition, got visible cracks or repairable structural issues. Machine is operational but, in order to work properly, it may need significant repairs to tyres/truck, paint, pins and/or bushings, power train, hydraulic system.

★★★ **Good (G)**

Machine is in good condition and operational, with no structural issues.
Tyres/Track around 30/40% of residual life. No relevant hydraulic leaks, pins/bushings with normal wear, frame may need to be repainted.
Machine is ready to work "AS IS", it may need minor repairs for a better performance. Machine in security conditions or easy to be in safety condition.

★★★★ **Very Good (VG)**

Machine is in very good conditions, with no more of 5 years and/or 5000 working hours.
No structural issues; painting condition is almost perfect. May need an easy check to be sold as "Brand New".
Main components with 50/60% of life residue. Machine in security conditions.

★★★★★ **Excellent (E)**

Machine is in excellent condition, comparable to a new one.
Main components with 70/80% of life residue. Machine in security conditions.