

SALES REPORT: RUBBLE MASTER RM60#KRUMA - SN 0### - Year 2007

This Report is a summary about observations came out from technical inspection done by our specialised technician.

GENERAL CONDITIONS

MACHINE DATA

Model: RM60#KRUMA

Family: CRUSHERS

Serial Number: 0###

Order Number MU/MM: MU00842655

Construction year: 2007

Hour meter: 1083

General residual conditions Truck/Tyres: %

Machine main application:

Machine availability date : 01/10/2026

Location: Coming in

Rating: ★★☆☆☆

Public price: 106.500 €

MACHINE CONFIGURATION

● Machine type Mass Excavator ● undefined ● ● undefined ● 13500 Kg ● CE Mark ● CE Certificate ● Use and maintenance manual La macchina è dotata di alimentazione con nastro e non ha nessun prevaglio

ORIGINS & APPLICATION

◆ Machine Origins:

Consignment


MACHINE PHOTOS

◆ Il contaore e':

Funzionante









GENERAL APPEARANCE

◆ Painting Conditions	Good
-----------------------	------

FRANTOIO

◆ N/D	Good
-------	------

◆ N/D	Buono
-------	-------

◆ N/D	Buono
-------	-------

◆ N/D	0
-------	---

◆ N/D		50
-------	--	----

◆ N/D		Buono
-------	--	-------

NASTRI

◆ N/D		Buono
-------	--	-------

◆ N/D		NA - Non Applicabile
-------	--	----------------------

◆ N/D		Buono
-------	--	-------

◆ N/D		NA - Non Applicabile
-------	--	----------------------

CARRO

◆ N/D		NA - Non Applicabile
-------	--	----------------------

Functionality

◆ In quale stato è stata visionata la macchina:		Accesa e provata per ispezione
---	--	--------------------------------

Engine & electrical system functionality

◆ N/D		Good
-------	--	------

◆ N/D		No
-------	--	----

◆ N/D		No
-------	--	----

◆ N/D		No
-------	--	----

◆ N/D		Good
-------	--	------

◆	N/D	Good
---	-----	------

◆	N/D	Good
---	-----	------

◆	N/D	Non presente
---	-----	--------------

Functionality drive and rotation

◆	N/D	Good
---	-----	------

◆	N/D	NA - Not applicable
---	-----	---------------------

Linkage Group

◆	N/D	Good
---	-----	------

◆	N/D	Good
---	-----	------

Check 81/2008

◆	Lights conditions:	Excellent - no needs repair
---	--------------------	-----------------------------

◆	Condizioni specchietti:	Mancanti
---	-------------------------	----------

◆	Stepladders & handrails conditions:	Good
---	-------------------------------------	------

◆	Cameras conditions:	Excellent - no needs repair
---	---------------------	-----------------------------

◆	Flashing conditions:	Not functioning
---	----------------------	-----------------

◆	Controls been modified:	No
---	-------------------------	----

◆	Presence of Exclusion Control Lever:	Yes
---	--------------------------------------	-----

◆	Are Tools Functional & Visible with tag:	Yes
---	--	-----

◆ Canopy completed and comes with keys and bolt: Yes

◆ All Pipes with no damage e/o scratches: Yes

◆ Batteries box shielded: Yes

◆ Acoustic alarm works properly: No

◆ Boardwalk presence: Present and functioning

Valutazione Macchina

★ Non Funzionante (NF)

La macchina si presenta non funzionante e/o in pessime condizioni. Macchina da demolire o venduta per parti di ricambio. La macchina NON è in sicurezza.

★★ Scarso (S)

La macchina è in cattivo stato e può presentare visibili rotture e/o crepe su tutta la struttura. Per il suo ottimale funzionamento, o per essere avviata, può necessitare di importanti riparazioni a carro/gomme, perdite d'olio, riverniciatura completa, componenti principali, messa in sicurezza.

★★★ Buono (B)

La macchina si presenta in buone condizioni sia estetiche che di funzionamento. Carro/Gomme hanno orientativamente un 30/40% di vita residua. La macchina non presenta importanti rotture e/o perdite d'olio. La macchina è pronta per lavorare "AS IS" anche se potrebbe richiedere piccoli interventi di riparazione/migliorie. La macchina è in sicurezza.

★★★★ Molto Buono (O)

La macchina si presenta in condizioni molto buone, non ha più di 5 anni e/o 5000 ore lavorate. Non presenta problemi strutturali e può essere preparata esteticamente per renderla "quasi nuova". Componenti principali non inferiori al 50/60% di vita residua, macchina in sicurezza.

★★★★★ Eccellente (E)

La macchina si presenta in condizioni eccellenti, prossime al nuovo. Componenti principali non inferiori al 70/80% di vita residua, macchina in sicurezza.

Machine Rating

★ Not Working (NW)

Machine not operational or in really bad conditions. Machine has to be demolished or sold as a "parts". Machine not in security conditions.

★★ Poor (P)

Machine in bad condition, got visible cracks or repairable structural issues. Machine is operational but, in order to work properly, it may need significant repairs to tyres/truck, paint, pins and/or bushings, power train, hydraulic system.

★★★ Good (G)

Machine is in good condition and operational, with no structural issues. Tyres/Track around 30/40% of residual life. No relevant hydraulic leaks, pins/bushings with normal wear, frame may need to be repainted. Machine is ready to work "AS IS", it may need minor repairs for a better performance. Machine in security conditions or easy to be in safety condition.

★★★★ Very Good (VG)

Machine is in very good conditions, with no more of 5 years and/or 5000 working hours. No structural issues; painting condition is almost perfect. May need an easy check to be sold as "Brand New". Main components with 50/60% of life residue. Machine in security conditions.

★★★★★ Excellent (E)

Machine is in excellent condition, comparable to a new one. Main components-with 70/80% of life residue. Machine in security conditions.