RAPPORTO DI VENDITA: BITELLI C120 - Matricola 55366461 - Anno 1989

Il presente rapporto riporta in sintesi le osservazioni emerse dall'ispezione tecnica che il nostro consulente ha effettuato sulla macchina.

DATI GENERALI MACCHINA

MACCHINA

Modello: C120

Famiglia: COMPATTATORI MONOTAMBURO DA BIANCO

Matricola: 55366461

Numero ordine MU/MM: MU00842886

Anno Costruzione: 1989

Contaore: 320

Condizioni Generali Carro/Gomme residuo: %

Applicazione principale macchina:

Ubicazione: In lavorazione esterna

Valutazione: ★★☆☆☆

Prezzo a listino: Richiedi

CONFIGURAZIONE MACCHINA

● Configurazione Macchina configurazione std ● Struttura Macchina cabina fops ● Peso Operativo 120 ● Tipologia Gomme Posteriori standard ● Residuo generale gomme posteriori 30 ● Peso 12000 Kg ● Libretto Circolazione & Targa entrambe non presenti

FOTOGRAFIE MACCHINA

- Il contaore e': Sostituito









ASPETTO GENERALE

Condizioni della verniciatura:	Buono
Condizioni del Cofano motore / Tubo scarico:	Buono
Condizioni Rullo anteriore:	Buono
Condizioni portiera (serratura, vetri, sportelli):	NA - Non Applicabile
Condizioni Snodo centrale:	Buono
Condizioni parafanghi:	NA - Non Applicabile

PROVE DI FUNZIONALITA'

FUNZIONALITA' MOTORE E IMPIANTO ELETTRICO

In quale stato è stata visionata la macchina:	Accesa e funzionante "al lavoro"
Condizioni di funzionamento motore:	Buono
Motore presenta perdite olio:	No
Motore presenta sfiato:	No
Motore presenta fumosità:	No
Condizioni Radiatore:	Buono
Condizione batterie:	Presenti e funzionanti
Presenta guasti elettrici/elettronici:	No

FUNZIONALITA' TRASMISSIONE

Condizioni pompa idraulica:	Buono
Condizione motore di traslazione (se idrostatico):	Buono
Conduzione riduttori finali:	Buono
Condizioni cambi di marcia avanti / indietro:	Buono

IMPIANTI IDRAULICI

Condizioni Cilindri Idraulici:	NA - Non Applicabile
Condizioni delle tubazioni flessibili:	Scarso
Funzionamento Impianto Ingrassaggio Automatico:	No

CABINA E STRUMENTAZIONE

Condizioni interne della cabina:	Scarso
Luci e Tergicristalli presentano anomalie/malfunzionamenti:	Non presenti
Condizioni climatizzatore/riscaldamento e stato filtri:	Non funzionante
Condizioni telecamera posteriore:	Non presente

CONTROLLI 81/2008

Condizioni freni:	Buono
Condizioni freno di Stazionamento:	Buono
Condizioni vetri:	Rotto o Scheggiato - necessita riparazione

- Condizioni luci e fanali: Rotto o Scheggiato - necessita riparazione
- Condizioni specchietti: Mancanti
- Condizioni scalette e corrimani: Scarso
- Condizioni telecamere: Rotto o Scheggiato - necessita riparazione
- Condizioni lampeggiante: Non presente
- Condizioni cinture di sicurezza: Non presente/Rotta
- Sono state apportate modifiche ai comandi: NO
- E' presente una leva di esclusione dei comandi: NO

  SE NO, LE LEVE DI COMANDO SONO PROTETTE CONTRO IL FUNZIONAMENTO ACCIDENTALE? : SI
- Gli strumenti sono funzionanti e ben visibili con targhette che indicano funzioni: SI
- Le cofanature sono complete e dotate di chiusura con chiave e bulloni: NO
- Le tubazioni di tutti gli impianti senza rotture e/o screpolature: NO
- Il vano batterie è protetto: SI
- L'avvisatore acustico è funzionante: NO
- Presenza passerelle: Non presente

Valutazione Macchina

★ **Non Funzionante (NF)**

La macchina si presenta non funzionante e/o in pessime condizioni. Macchina da demolire o venduta per parti di ricambio. La macchina NON è in sicurezza.

★★ **Scarso (S)**

La macchina è in cattivo stato e può presentare visibili rotture e/o crepe su tutta la struttura. Per il suo ottimale funzionamento, o per essere avviata, può necessitare di importanti riparazioni a carro/gomme, perdite d'olio, riverniciatura completa, componenti principali, messa in sicurezza.

★★★ **Buono (B)**

La macchina si presenta in buone condizioni sia estetiche che di funzionamento.
Carro/Gomme hanno orientativamente un 30/40% di vita residua. La macchina non presenta importanti rotture e/o perdite d'olio. La macchina è pronta per lavorare "AS IS" anche se potrebbe richiedere piccoli interventi di riparazione/migliorie. La macchina è in sicurezza.

★★★★ **Molto Buono (O)**

La macchina si presenta in condizioni molto buone, non ha più di 5 anni e/o 5000 ore lavorate.
Non presenta problemi strutturali e può essere preparata esteticamente per renderla "quasi nuova".
Componenti principali non inferiori al 50/60% di vita residua, macchina in sicurezza.

★★★★★ **Eccellente (E)**

La macchina si presenta in condizioni eccellenti, prossime al nuovo.
Componenti principali non inferiori al 70/80% di vita residua, macchina in sicurezza.

Machine Rating

★ **Not Working (NW)**

Machine not operational or in really bad conditions. Machine has to be demolished or sold as a "parts". Machine not in security conditions.

★★ **Poor (P)**

Machine in bad condition, got visible cracks or repairable structural issues. Machine is operational but, in order to work properly, it may need significant repairs to tyres/truck, paint, pins and/or bushings, power train, hydraulic system.

★★★ **Good (G)**

Machine is in good condition and operational, with no structural issues.
Tyres/Track around 30/40% of residual life. No relevant hydraulic leaks, pins/bushings with normal wear, frame may need to be repainted.
Machine is ready to work "AS IS", it may need minor repairs for a better performance. Machine in security conditions or easy to be in safety condition.

★★★★ **Very Good (VG)**

Machine is in very good conditions, with no more of 5 years and/or 5000 working hours.
No structural issues; painting condition is almost perfect. May need an easy check to be sold as "Brand New".
Main components with 50/60% of life residue. Machine in security conditions.

★★★★★ **Excellent (E)**

Machine is in excellent condition, comparable to a new one.
Main components with 70/80% of life residue. Machine in security conditions.