**RAPPORTO DI VENDITA: CATERPILLAR 906 - Matricola HZ600### - Anno 2023**

Il presente rapporto riporta in sintesi le osservazioni emerse dall'ispezione tecnica che il nostro consulente ha effettuato sulla macchina.

## DATI GENERALI MACCHINA

### MACCHINA

**Modello:** 906

**Famiglia:** PALA GOMMATA COMPATTA

**Matricola:** HZ600###

**Numero ordine MU/MM:** MU00844775

**Anno Costruzione:** 2023

**Contaore:** 851

**Condizioni Generali Carro/Gomme residuo:** 80 %

**Applicazione principale macchina:** APPLICAZIONE BASE ( scavi e movimentazione inerti)

**Data disponibilità macchina :** 31/12/2026

**Ubicazione:** In arrivo

**Valutazione:** ★★★☆☆

**Prezzo a listino:** Richiedi

### CONFIGURAZIONE MACCHINA

● Versione Macchina standard - gp ● Tipologia Sterzo volante intero Presenza Command Steering no ● Tipologia Differenziale standard ● Tipologia Cambio idrostatico ● Ride Control ● Impianti Ausiliari ● Attacco Rapido meccanico CATERPILLAR ● Benna benna standard O.8 MQ ● Tipologia Gomme standard ● Residuo generale gomme 80 ● Rops chiusa ● Impianto Aria Condizionata ● Product Link ● Peso 5710 Kg ● Marcatura CE ● Certificato CE ● Libretto Uso & Manutenzione ● Libretto Circolazione & Targa libretto circolazione & targa AMW429 ● MACCHINA IN ARRIVO GENNAIO 2027● ADEGUAMENTO L81/08 DA CONTEGGIARE

## FOTOGRAFIE MACCHINA

- Il contaore e': Sostituito












PG07






CAT




CAT
CATERPILLAR
CAT
CATERPILLAR
*CAT00906AHZ600183*


2N
0 rpm
0



## ASPETTO GENERALE

| | |
|---|---|
| Condizioni della verniciatura: | Buono |
| Condizioni del contrappeso: | Buono |
| | NECESSITA DI VERNICIATURA? : NO |
| Condizioni del telaio/bumper: | Buono |
| Condizioni portiera lato sx: | Buono |
| Condizioni snodo centrale: | Buono |
| Condizioni parafanghi: | Buono |

### GOMME/PNEUMATICI

| | |
|---|---|
| Residuo gomme anteriori: | 90 |
| Residuo gomme posteriori: | 90 |

## PROVE DI FUNZIONALITA'

## FUNZIONALITA' MOTORE E IMPIANTO ELETTRICO

| | |
|---|---|
| In quale stato è stata visionata la macchina: | Accesa e funzionante "al lavoro" |
| Condizioni di funzionamento motore: | Buono |
| Motore presenta perdite olio: | No |
| Motore presenta sfiato: | No |
| Presenza di acqua nell'olio: | No |
| Motore presenta fumosità: | No |
| Condizioni Radiatore: | Buono |
| Condizioni motorino di avviamento: | Buono |
| Condizione batterie e cavi: | Buono |
| Presenta guasti elettrici/elettronici: | No |

## FUNZIONALITA' TRASMISSIONE

| | |
|---|---|
| Condizioni pompa idraulica: | Buono |
| Condizione motore di traslazione (se idrostatico): | Buono |
| Conduzione riduttori finali: | Buono |
| Condizioni convertitore di coppia: | Buono |
| | PRESENZA DI PERDITE : NO |
| Condizioni cambi di marcia avanti / indietro: | Buono |

## FUNZIONALITA' STERZO

| | |
|---|---|
| Condizioni dei cilindri di sterzo: | Buono |
| Condizioni perni e boccole di sterzo: | Buono |
| Condizioni snodo centrale: | Buono |

## GRUPPO CARICATORE

| | |
|---|---|
| Tenuta idraulica braccio (il braccio cala): | No |
| Struttura braccio: | Buono |
| | PRESENZA SALDATURE, CRICCHE O RINFORZI : No |
| Condizioni delle tubazioni flessibili: | Buono |
| Condizione cilindri di sollevamento: | Buono |
| Condizioni cilindri benna/attrezzatura: | Buono |
| Verifica - perni e boccole gruppo caricatore: | Buono |
| Condizioni Benna & Get: | Buono |
| Condizioni Attacco rapido: | Buono |
| Funzionamento Impianto Ingrassaggio Automatico: | No |

## CABINA E STRUMENTAZIONE

| | |
|---|---|
| Condizioni interne della cabina: | Buono |
| Luci e Tergicristalli presentano anomalie/malfunzionamenti: | Presenti e funzionanti |
| Condizioni climatizzatore/riscaldamento e stato filtri: | Presente e funzionante |

- Condizioni telecamera posteriore: Non presente
- Annotazioni su: COFANO MOTORE ROTTO ( VEDI FOTO )

## CONTROLLI 81/2008

- Condizioni freni: Buono
- Condizioni freno di Stazionamento: Buono
- Condizioni vetri: Eccellente - non necessita riparazione
- Condizioni luci e fanali: Eccellente - non necessita riparazione
- Condizioni specchietti: Eccellente - non necessita riparazione
- Condizioni scalette e corrimani: Buono
- Condizioni telecamere: Rotto o Scheggiato - necessita riparazione
- Condizioni lampeggiante: Non presente
- Condizioni cinture di sicurezza: Presente e scaduta
- Sono state apportate modifiche ai comandi: NO
- E' presente una leva di esclusione dei comandi: SI

  SE NO, LE LEVE DI COMANDO SONO PROTETTE CONTRO IL FUNZIONAMENTO ACCIDENTALE? : SI
- Gli strumenti sono funzionanti e ben visibili con targhette che indicano funzioni: SI
- Le cofanature sono complete e dotate di chiusura con chiave e bulloni: SI
- Le tubazioni di tutti gli impianti senza rotture e/o screpolature: SI
- Il vano batterie è protetto: SI
- L'avvisatore acustico è funzionante: NO

- Presenza passerelle: Non presente

# Valutazione Macchina

★ **Non Funzionante (NF)**

La macchina si presenta non funzionante e/o in pessime condizioni. Macchina da demolire o venduta per parti di ricambio. La macchina NON è in sicurezza.

★★ **Scarso (S)**

La macchina è in cattivo stato e può presentare visibili rotture e/o crepe su tutta la struttura. Per il suo ottimale funzionamento, o per essere avviata, può necessitare di importanti riparazioni a carro/gomme, perdite d'olio, riverniciatura completa, componenti principali, messa in sicurezza.

★★★ **Buono (B)**

La macchina si presenta in buone condizioni sia estetiche che di funzionamento.
Carro/Gomme hanno orientativamente un 30/40% di vita residua. La macchina non presenta importanti rotture e/o perdite d'olio. La macchina è pronta per lavorare "AS IS" anche se potrebbe richiedere piccoli interventi di riparazione/migliorie. La macchina è in sicurezza.

★★★★ **Molto Buono (O)**

La macchina si presenta in condizioni molto buone, non ha più di 5 anni e/o 5000 ore lavorate.
Non presenta problemi strutturali e può essere preparata esteticamente per renderla "quasi nuova".
Componenti principali non inferiori al 50/60% di vita residua, macchina in sicurezza.

★★★★★ **Eccellente (E)**

La macchina si presenta in condizioni eccellenti, prossime al nuovo.
Componenti principali non inferiori al 70/80% di vita residua, macchina in sicurezza.

# Machine Rating

★ **Not Working (NW)**

Machine not operational or in really bad conditions. Machine has to be demolished or sold as a "parts". Machine not in security conditions.

★★ **Poor (P)**

Machine in bad condition, got visible cracks or repairable structural issues. Machine is operational but, in order to work properly, it may need significant repairs to tyres/truck, paint, pins and/or bushings, power train, hydraulic system.

★★★ **Good (G)**

Machine is in good condition and operational, with no structural issues.
Tyres/Track around 30/40% of residual life. No relevant hydraulic leaks, pins/bushings with normal wear, frame may need to be repainted.
Machine is ready to work "AS IS", it may need minor repairs for a better performance. Machine in security conditions or easy to be in safety condition.

★★★★ **Very Good (VG)**

Machine is in very good conditions, with no more of 5 years and/or 5000 working hours.
No structural issues; painting condition is almost perfect. May need an easy check to be sold as "Brand New".
Main components with 50/60% of life residue. Machine in security conditions.

★★★★★ **Excellent (E)**

Machine is in excellent condition, comparable to a new one.
Main components with 70/80% of life residue. Machine in security conditions.