RAPPORTO DI VENDITA: CATERPILLAR PM620 - Matricola FG400112 - Anno 2019

Il presente rapporto riporta in sintesi le osservazioni emerse dall'ispezione tecnica che il nostro consulente ha effettuato sulla macchina.

DATI GENERALI MACCHINA

MACCHINA

Modello: PM620

Famiglia: SCARIFICATRICE CINGOLATA

Matricola: FG400112

Numero ordine MU/MM: MU00846963

Anno Costruzione: 2019

Contaore: 4061

Condizioni Generali Carro/Gomme residuo: %

Applicazione principale macchina:

Ubicazione: Stock ROMA

Valutazione: ★☆☆☆☆

Prezzo a listino: Richiedi

CONFIGURAZIONE MACCHINA

● Versione Macchina cingolata ● Pompa lavaggio ad alta pressione acqua ● Sistema aspirazione polveri ● Nastro Caricatore richiudibile idraulicamente ● Residuo generale cingoli / gomme 70 ● Residuo nastri caricatori 30 ● Residuo rulli dei nastri caricatori 30 ● Residuo Rotore 40 ● Peso 29400 Kg ● Marcatura CE ● Certificato CE ● Libretto Uso e manutenzione

FOTOGRAFIE MACCHINA



FOTO IN AGGIORNAMENTO

TELAIO & STRUTTURE METALLICHE

Condizioni della verniciatura:	Buono
Condizioni Strutture Metalliche:	Buono

PROVE DI FUNZIONALITA'

MOTORE

In quale stato è stata visionata la macchina:	Spenta e ferma
Condizioni di funzionamento motore:	Buono
Motore presenta perdite olio:	No
Motore presenta sfiato:	No
Motore presenta fumosità:	No
Condizioni Radiatore:	Buono

- Condizioni motorino di avviamento: Buono
- Condizione batterie e cavi: Buono
- Presenta guasti elettrici/elettronici: No

FUNZIONALITA' TRASMISSIONE

- Condizioni pompa idraulica: Non Funzionante
- Condizione motori di traslazione: Buono
- Condizione paratie laterali cassa rotore: Buono
- Condizioni denti e porta denti del tamburo: Scarso
- Condizioni Tegolo Cassa Rotore: Scarso
- Condizioni Tamburo / Rotore e Misura (mm): Buono

  Inserire Misura (mm.) : 2000

FUNZIONALITA' IDRAULICA

- Condizioni Tubazioni Flessibili: Buono

  Presenza di perdite? Se si, specificare da dove: : No
- Condizioni Cilindri Idraulici: Buono

  Presenza di perdite? Se si, specificare da dove: : No
- Condizioni Colonne idrauliche dei cingoli: Buono

  Presenza di perdite? Se si, specificare da dove: : No
- Condizioni Sistema di Livellazione: Buono
- Annotazioni su: Preventivo in corso per riparazione pompa idraulica nastri

CONTROLLI 81/2008

Condizioni luci e fanali:	Eccellente - non necessita riparazione
Condizioni specchietti:	Eccellente - non necessita riparazione
Condizioni scalette e corrimani:	Buono
Condizioni telecamere:	Eccellente - non necessita riparazione
Condizioni lampeggiante:	Non presente
Sono state apportate modifiche ai comandi:	NO
E' presente una leva di esclusione dei comandi:	SI
Gli strumenti sono funzionanti e ben visibili con targhette che indicano funzioni:	SI
Le cofanature sono complete e dotate di chiusura con chiave e bulloni:	SI
Le tubazioni di tutti gli impianti senza rotture e/o screpolature:	SI
Il vano batterie è protetto:	SI
L'avvisatore acustico è funzionante:	SI
Presenza passerelle:	Presente e funzionante

Valutazione Macchina

★ **Non Funzionante (NF)**

La macchina si presenta non funzionante e/o in pessime condizioni. Macchina da demolire o venduta per parti di ricambio. La macchina NON è in sicurezza.

★★ **Scarso (S)**

La macchina è in cattivo stato e può presentare visibili rotture e/o crepe su tutta la struttura. Per il suo ottimale funzionamento, o per essere avviata, può necessitare di importanti riparazioni a carro/gomme, perdite d'olio, riverniciatura completa, componenti principali, messa in sicurezza.

★★★ **Buono (B)**

La macchina si presenta in buone condizioni sia estetiche che di funzionamento.
Carro/Gomme hanno orientativamente un 30/40% di vita residua. La macchina non presenta importanti rotture e/o perdite d'olio. La macchina è pronta per lavorare "AS IS" anche se potrebbe richiedere piccoli interventi di riparazione/migliorie. La macchina è in sicurezza.

★★★★ **Molto Buono (O)**

La macchina si presenta in condizioni molto buone, non ha più di 5 anni e/o 5000 ore lavorate.
Non presenta problemi strutturali e può essere preparata esteticamente per renderla "quasi nuova".
Componenti principali non inferiori al 50/60% di vita residua, macchina in sicurezza.

★★★★★ **Eccellente (E)**

La macchina si presenta in condizioni eccellenti, prossime al nuovo.
Componenti principali non inferiori al 70/80% di vita residua, macchina in sicurezza.

Machine Rating

★ **Not Working (NW)**

Machine not operational or in really bad conditions. Machine has to be demolished or sold as a "parts". Machine not in security conditions.

★★ **Poor (P)**

Machine in bad condition, got visible cracks or repairable structural issues. Machine is operational but, in order to work properly, it may need significant repairs to tyres/truck, paint, pins and/or bushings, power train, hydraulic system.

★★★ **Good (G)**

Machine is in good condition and operational, with no structural issues.
Tyres/Track around 30/40% of residual life. No relevant hydraulic leaks, pins/bushings with normal wear, frame may need to be repainted.
Machine is ready to work "AS IS", it may need minor repairs for a better performance. Machine in security conditions or easy to be in safety condition.

★★★★ **Very Good (VG)**

Machine is in very good conditions, with no more of 5 years and/or 5000 working hours.
No structural issues; painting condition is almost perfect. May need an easy check to be sold as "Brand New".
Main components with 50/60% of life residue. Machine in security conditions.

★★★★★ **Excellent (E)**

Machine is in excellent condition, comparable to a new one.
Main components with 70/80% of life residue. Machine in security conditions.