

RAPPORTO DI VENDITA: CATERPILLAR 308 CR - Matricola GW800418 - Anno 2019

Il presente rapporto riporta in sintesi le osservazioni emerse dall'ispezione tecnica che il nostro consulente ha effettuato sulla macchina.

DATI GENERALI MACCHINA

MACCHINA

Modello: 308 CR

Famiglia: MINIESCAVATORE CINGOLATO

Matricola: GW800418

Numero ordine MU/MM: PU00001108

Anno Costruzione: 2019

Contaore: 1276

Condizioni Generali Carro/Gomme residuo: 80 %

Applicazione principale macchina: APPLICAZIONE BASE (scavi e movimentazione inerti)

Ubicazione: Stock Milano Usato

Valutazione: ★★☆☆☆

Prezzo a listino: 66.000 €

CONFIGURAZIONE MACCHINA

- Versione Macchina standard
- Tipologia Braccio monoblocco
- Valvole di Blocco Braccio
- Valvole di Blocco Avambraccio
- Impianti impianto martello
- Attacco Rapido meccanico
- Tipologia Carro fisso
- Lama Livellamento
- Residuo generale carro 80
- Tipologia Cabina fissa standard
- Impianto Aria Condizionata
- Product Link
- Marcatura CE
- Certificato CE
- Libretto Uso e manutenzione
- 2 benne

FOTOGRAFIE MACCHINA

◆ Il contaore è:

Funzionante











◆ Condizioni della verniciatura: Buono

◆ Condizioni del contrappeso: Buono

◆ Condizioni del telaio/bumper: Buono

CARRO

◆ Residuo ruote motrici: 80

◆ Residuo ruote folle: 80

◆ Residuo rulli superiori/inferiori: 80

◆ Residuo catene: 80

LATO DESTRO

◆ Condizioni sportello dx: Buono

◆ Condizioni longherone dx: Buono

LATO SINISTRO

◆ Condizioni portiera lato sx: Molto Buono

◆ Condizioni sportello sx: Molto Buono

◆ Condizioni longherone sx: Molto Buono

◆ Condizioni cofanature/corazze inferiori: Presenti e integre

PROVE DI FUNZIONALITA'

FUNZIONALITA' MOTORE E IMPIANTO ELETTRICO

- ◆ In quale stato è stata visionata la macchina: Accesa e provata per ispezione

- ◆ Condizioni di funzionamento motore: Molto Buono

- ◆ Motore presenta perdite olio: No

- ◆ Motore presenta sfiato: No

- ◆ Presenza di acqua nell'olio: No

- ◆ Motore presenta fumosità: No

- ◆ Condizioni Radiatore: Molto Buono

- ◆ Condizioni motorino di avviamento: Molto Buono

- ◆ Condizione batterie e cavi: Molto Buono

- ◆ Presenta guasti elettrici/elettronici: No

FUNZIONALITA' TRASMISSIONE E ROTAZIONE

- ◆ Condizioni pompa idraulica: Molto Buono

- ◆ Condizioni motore di rotazione: Molto Buono

- ◆ Condizione motore di traslazione: Molto Buono

- ◆ Conduzione riduttori finali: Molto Buono

- ◆ Condizioni giunto idraulico: Molto Buono

PRESENZA DI PERDITE : NO

GRUPPO CARICATORE

◆ Tenuta idraulica braccio (il braccio cala):	No
◆ Struttura braccio:	Molto buono
	PRESENZA SALDATURE, CRICCHE O RINFORZI : No
◆ Struttura avambraccio:	Molto Buono
	PRESENZA SALDATURE, CRICCHE O RINFORZI : No
◆ Condizioni delle tubazioni flessibili:	Molto Buono
◆ Condizioni cilindri braccio:	Molto Buono
	PERDITE : No
◆ Condizioni cilindro avambraccio:	Molto Buono
	PERDITE : No
◆ Condizioni cilindro benna:	Molto Buono
	PERDITE : No
◆ Condizione perni e boccole braccio (verifica gioco):	Molto Buono
◆ Condizioni perni e boccole avambraccio - gioco:	Molto Buono
◆ Verifica - gioco:	Buono
◆ Condizioni Benna & Get:	NA - Non Applicabile
◆ Condizioni Attacco rapido:	NA - Non Applicabile
◆ Funzionamento Impianto Ingrassaggio Automatico:	No

CABINA E STRUMENTAZIONE

◆ Condizioni interne della cabina:	Molto Buono
◆ Lampeggiante presenta anomalie:	No

◆ Luci e Tergicristalli presentano anomalie/malfunzionamenti: Presenti e funzionanti

◆ Condizioni climatizzatore/riscaldamento e stato filtri: Presente e funzionante

◆ Condizioni telecamera posteriore: Presente e funzionante

CONTROLLI 81/2008

◆ Condizioni vetri: Eccellente - non necessita riparazione

◆ Condizioni luci e fanali: Eccellente - non necessita riparazione

◆ Condizioni specchietti: Eccellente - non necessita riparazione

◆ Condizioni scalette e corrimani: Molto Buono

◆ Condizioni telecamere: Eccellente - non necessita riparazione

◆ Condizioni lampeggiante: Non presente

◆ Condizioni cinture di sicurezza: Presente e in corso di validità

◆ Sono state apportate modifiche ai comandi: NO

◆ E' presente una leva di esclusione dei comandi: SI

◆ Gli strumenti sono funzionanti e ben visibili con targhette che indicano funzioni: NO

◆ Le cofanature sono complete e dotate di chiusura con chiave e bulloni: SI

◆ Le tubazioni di tutti gli impianti senza rotture e/o screpolature: SI

◆ Il vano batterie è protetto: SI

◆ L'avvisatore acustico è funzionante: NO

◆ Presenza passerelle: Presente e funzionante

Valutazione Macchina

★ Non Funzionante (NF)

La macchina si presenta non funzionante e/o in pessime condizioni. Macchina da demolire o venduta per parti di ricambio. La macchina NON è in sicurezza.

★★ Scarso (S)

La macchina è in cattivo stato e può presentare visibili rotture e/o crepe su tutta la struttura. Per il suo ottimale funzionamento, o per essere avviata, può necessitare di importanti riparazioni a carro/gomme, perdite d'olio, riverniciatura completa, componenti principali, messa in sicurezza.

★★★ Buono (B)

La macchina si presenta in buone condizioni sia estetiche che di funzionamento. Carro/Gomme hanno orientativamente un 30/40% di vita residua. La macchina non presenta importanti rotture e/o perdite d'olio. La macchina è pronta per lavorare "AS IS" anche se potrebbe richiedere piccoli interventi di riparazione/migliorie. La macchina è in sicurezza.

★★★★ Molto Buono (O)

La macchina si presenta in condizioni molto buone, non ha più di 5 anni e/o 5000 ore lavorate. Non presenta problemi strutturali e può essere preparata esteticamente per renderla "quasi nuova". Componenti principali non inferiori al 50/60% di vita residua, macchina in sicurezza.

★★★★★ Eccellente (E)

La macchina si presenta in condizioni eccellenti, prossime al nuovo. Componenti principali non inferiori al 70/80% di vita residua, macchina in sicurezza.

Machine Rating

★ Not Working (NW)

Machine not operational or in really bad conditions. Machine has to be demolished or sold as a "parts". Machine not in security conditions.

★★ Poor (P)

Machine in bad condition, got visible cracks or repairable structural issues. Machine is operational but, in order to work properly, it may need significant repairs to tyres/truck, paint, pins and/or bushings, power train, hydraulic system.

★★★ Good (G)

Machine is in good condition and operational, with no structural issues. Tyres/Track around 30/40% of residual life. No relevant hydraulic leaks, pins/bushings with normal wear, frame may need to be repainted. Machine is ready to work "AS IS", it may need minor repairs for a better performance. Machine in security conditions or easy to be in safety condition.

★★★★ Very Good (VG)

Machine is in very good conditions, with no more of 5 years and/or 5000 working hours. No structural issues; painting condition is almost perfect. May need an easy check to be sold as "Brand New". Main components with 50/60% of life residue. Machine in security conditions.

★★★★★ Excellent (E)

Machine is in excellent condition, comparable to a new one. Main components-with 70/80% of life residue. Machine in security conditions.